



INFORME: CRITERIOS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROPONER LA RESERVA NATURAL FLUVIAL DEL RÍO ALMONTE. CÁCERES. NOVIEMBRE 2008

• **Problemáticas detectadas: hidráulica y ecológica.**

- *Hidráulica*: ausencia de presas reguladoras o protecciones de márgenes, tan sólo un pequeño azud en cabecera para abastecimiento del municipio Navezuelas.
- *Ecológica*:
 - Vertederos de inertes en la carretera CV-121, entre Retamosa y Roturas, cuyos taludes caen hacia el río y entran en Dominio Público Hidráulico (DPH).
 - Ocupación del DPH con postes y cableado de teléfono entre la galería arbórea, a la altura del cruce de la carretera CV-121 con el Arroyo del Castaño.
 - Extracciones de áridos, abandonadas, aguas arriba del cruce de la carretera entre Deleitosa y Torrecillas de la Tiesa, junto a la Dehesa del Perigallo.

• **Análisis de criterios para la propuesta de reserva natural fluvial:**

Según los criterios establecidos por el CEDEX para las denominaciones de reservas naturales fluviales, el río Almonte cumple con los siguientes:

- Hidrológicos: mínima regulación hidrológica.
 - Geomorfológicos: a excepción de las graveras y los vertederos no hay alteración humana.
 - Físico-químicos: buena calidad de aguas en todo el río, sólo superándose el parámetro de sólidos en suspensión en la estación ubicada en la cola del embalse de Alcántara II.
 - Biológicos: en general la vegetación riparia presenta una buena estructura y composición, aunque, en los tramos de llanura, el sobrepastoreo ha llevado a las formaciones vegetales a estadios intermedios o bajos de la sucesión ecológica, que se está recuperando.
 - Criterios de representatividad y singularidad: zona de cabecera de especial plasticidad visual y magnífico estado de la vegetación, con buitreras y nidos de otras aves.
- **Propuestas de actuación:**
- Eliminación de vertederos en DPH: retirada de materiales y traslado a vertedero. Recuperación de la morfología natural y estabilización del talud (siembras y plantaciones).
 - Restauración de graveras: descompactación y reperfilado del terreno, con enmienda orgánica para mejorar las condiciones físico-químicas; posteriormente revegetación con especies autóctonas locales.



Izqda.: Vertedero en la carretera a Roturas

Dcha.: Plataforma de trabajo abandonada de una gravera

