PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Revisión de tercer ciclo (2022-2027)

BORRADOR

ANEJO Nº 10

Objetivos medioambientales

Abril 2022

Confederación Hidrográfica del Tajo O.A.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 7
2. BASE NORMATIVA 8
2.1 Directiva Marco del Agua 8
2.2 Texto Refundido de la Ley de Aguas 12
2.3 Reglamento de la Planificación Hidrológica 15
2.4 Instrucción de Planificación Hidrológica 21
2.4.1 Aguas superficiales 22
2.4.2 Aguas subterráneas 24
2.5 Real Decreto 817/2015 de evaluación de estado 25
2.6 Protocolo de caracterización hidromorfológica y protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua categoría río 25
2.7 Guías de evaluación de estado Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente .. 26
3 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES. 27
3.1 Asociados al estado de las masas de agua superficial y subterránea 27
3.1.1 Metodología para la definición de objetivos medioambientales 27
3.1.1.1 Criterios empleados en masas de agua superficial 29
3.1.1.2 Criterios empleados en masas de agua subterránea 38
3.1.2 Objetivos ambientales establecidos 43
3.1.2.1 Masas de agua superficial 43
Sistema Cabecera 45
Sistema Tajuña 339
Sistema Henares 394
Sistema Jarama Guadarrama 665
Sistema Alberche 1222
Sistema Tajo Izquierda 1762
Sistema Tiétar 2250
Sistema Alagón 2909
Sistema Árrago 3198
Sistema Bajo Tajo 3300
3.1.2.1.1 Objetivos medioambientales en las masas de agua superficial de cuenca del Tajo 3813
3.1.2.2 Masas de agua subterránea 3822
3.1.2.2.1 Objetivos medioambientales en las masas de agua subterránea de cuenca del Tajo 3825
3.2 Asociados a los requisitos adicionales que deben cumplir las masas de agua vinculadas con zonas protegidas 3826
3.2.1 Zonas de captación de agua para abastecimiento 3827
3.2.2 Zonas de uso recreativo 3831
3.2.3 Zonas vulnerables 3834
3.2.4 Zonas Sensibles 3837

BORRADOR

3.2.5 Zonas de conservación de hábitats y especies. 3839
3.2.6 Perímetros de protección de aguas minerales y termales 3855
3.2.7 Reservas hidrológicas 3856
3.2.8 Zonas húmedas 3859

BORRADOR

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Coste total del ciclo del agua para un consumo de 200 m³ en varias ciudades europeas 37
Figura 2. Evolución del contenido medio en nitratos de carácter anual, así como desagregado agrupando el 20 % de los puntos de contenidos más altos. 40
Figura 3. Estado y potencial ecológico masas de agua Cabecera 45
Figura 4 Estado químico masas de agua Cabecera 45
Figura 5 Estado final masas de agua Cabecera 45
Figura 6. Riesgo de las masas de agua en Cabecera 45
Figura 7. Estado y potencial ecológico masas de agua Tajuña 339
Figura 8 Estado químico masas de agua Tajuña 339
Figura 9 Estado final masas de agua Tajuña 339
Figura 10. Riesgo de las masas de agua en Tajuña 339
Figura 11. Estado o potencial ecológico masas de agua Henares 394
Figura 12 Estado químico masas de agua Henares 394
Figura 13 Estado final masas de agua Henares 394
Figura 14. Riesgo de las masas de agua en Henares 394
Figura 15. Estado o potencial ecológico masas de agua Jarama Guadarrama 665
Figura 16 Estado químico masas de agua Jarama Guadarrama 665
Figura 17 Estado final masas de agua Jarama Guadarrama 665
Figura 18. Riesgo de las masas de agua en Jarama Guadarrama 665
Figura 19. Estado o potencial ecológico masas de agua Alberche 1222
Figura 20 Estado químico masas de agua Alberche 1222
Figura 21 Estado final masas de agua Alberche 1222
Figura 22. Riesgo de las masas de agua en Alberche 1222
Figura 23. Estado o potencial ecológico masas de agua Tajo Izquierda 1762
Figura 24 Estado químico masas de agua Tajo Izquierda 1762
Figura 25 Estado final masas de agua Tajo Izquierda 1762
Figura 26. Riesgo de las masas de agua en Tajo Izquierda 1762
Figura 27. Estado o potencial ecológico masas de agua Tiétar 2250
Figura 28 Estado químico masas de agua Tiétar 2250
Figura 29 Estado final masas de agua Tiétar 2250
Figura 30. Riesgo de las masas de agua en Tiétar 2250
Figura 31. Estado o potencial ecológico masas de agua Alagón 2909
Figura 32 Estado químico masas de agua Alagón 2909
Figura 33 Estado final masas de agua Alagón 2909
Figura 34. Riesgo de las masas de agua en Alagón 2909
Figura 35. Estado o potencial ecológico masas de agua Árrago 3198
Figura 36 Estado químico masas de agua Árrago 3198
Figura 37 Estado final masas de agua Tajo Árrago 3198
Figura 38. Riesgo de las masas de agua en Tajo Árrago 3198
Figura 39. Estado o potencial ecológico masas de agua Bajo Tajo 3300
Figura 40 Estado químico masas de agua Bajo Tajo 3300
Figura 41 Estado final masas de agua Bajo Tajo 3300

BORRADOR

Figura 42. Riesgo de las masas de agua en Bajo Tajo 3300
Figura 43. Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial en la cuenca del Tajo . 3813
Figura 44. Requisitos adicionales en MSPF destinadas al consumo humano..... 3828
Figura 45. Zonas protegidas de captación de agua superficial para consumo humano con tendencias significativas 3830
Figura 46. Zonas protegidas de captación de agua subterránea para consumo humano que no superan el test 5 en la cuenca del Tajo 3831
Figura 47. Zonas de baño con calidad insuficiente en algún año de periodo 2015-2020 3834
Figura 48. Incumplimientos en masas de agua en zonas vulnerables y masas de aguas afectadas en la cuenca del Tajo 3837
Figura 49. Incumplimiento en masas de agua en zonas sensibles en la cuenca del Tajo..... 3838

BORRADOR

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Transposición de los Art. 4 (1), 4 (4) a 4 (7) y del anexo V de la DMA al derecho español 21
Tabla 2. Criterios empleados en la fijación de objetivos medioambientales de las masas de agua superficial en riesgo 33
Tabla 3. Porcentaje mínimo de reducción de la carga contaminante del vertido para EDAR con vertido a masa de agua que no cumple objetivos medioambientales o está en riesgo ... 35
Tabla 4. Contenidos medios en nitratos a 2, 5 y 10 años, tendencia de su contenido y tendencia del 20 % de puntos de peor calidad. 39
Tabla 5. Sectores con contenidos superiores a 37,5 mg/l y a 50 mg/L de nitratos en masas consideradas en riesgo, según PATRICAL, para escenarios sin medidas de reducción, para el año 2027 42
Tabla 6. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Cabecera 49
Tabla 7. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Cabecera74
Tabla 8. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Cabecera 337
Tabla 9. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tajuña 340
Tabla 10. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tajuña344
Tabla 11. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tajuña 392
Tabla 12. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Henares 397
Tabla 13. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Henares 410
Tabla 14. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Henares 663
Tabla 15. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Jarama Guadarrama . 671
Tabla 16. Requisitos adicionales por zona protegida en el Sistema Jarama Guadarrama 697
Tabla 17. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Jarama Guadarrama 1220
Tabla 18 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Alberche 1225
Tabla 19 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Alberche 1253
Tabla 20 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Alberche 1760
Tabla 21 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tajo Izquierda 1765
Tabla 22 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tajo izquierda 1787
Tabla 23 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tajo izquierda 2248
Tabla 24 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tiétar 2255
Tabla 25 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tiétar2313
Tabla 26 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tiétar 2907
Tabla 27 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Alagón 2914
Tabla 28 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Alagón2953
Tabla 29 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Alagón 3196
Tabla 30 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Árrago 3199
Tabla 31 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Árrago3212
Tabla 32 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Árrago 3298
Tabla 33 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Bajo Tajo 3308

BORRADOR

Tabla 34 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Bajo Tajo 3360
Tabla 35 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Bajo Tajo 3811
Tabla 36. Propuesta OMAS tercer ciclo de planificación para las masas de agua superficial en la cuenca del Tajo 3822
Tabla 37. Objetivos de buen estado y exenciones para el horizonte 2027 planteados en el plan hidrológico del tercer ciclo para las masas de agua subterránea. 3825
Tabla 38. Propuesta de OMAs para masas de agua subterránea de la cuenca del Tajo para el tercer ciclo de planificación 3826
Tabla 39. Estudio de requisitos adicionales para masas de agua superficial en la cuenca del Tajo asociadas a zonas de captación por abastecimiento. 3829
Tabla 40. Estudio de requisitos adicionales para masas de agua superficial en la cuenca del Tajo asociadas a zonas de baño 3833
Tabla 41. Masas de agua superficial con estaciones afectadas o en riesgo de afección de nitratos según el reporte del informe cuatrienal 2016-2019 3835
Tabla 42. Embalses con eutrofia según el reporte del informe cuatrienal 2016-2019 3836
Tabla 43. Zonas sensibles con eutrofia en la cuenca del Tajo. 3838
Tabla 44. LIC y ZEC con Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC) ligados al medio hídrico con estado de conservación reducido 3840
Tabla 45. LIC/ZEC con especies ligadas al agua e incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE), con estado de conservación reducido 3842
Tabla 46. ZEPA con especies ligadas al agua e incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE), con estado de conservación reducido 3843
Tabla 47. Masas de agua subterránea vinculadas a hábitats y especies de importancia comunitaria de los espacios de la Red Natura, con estado de conservación reducido 3844
Tabla 48. Masas de agua superficial vinculadas a hábitats y especies de importancia comunitaria de los espacios de la Red Natura, con estado de conservación reducido 3855
Tabla 49. Nuevas RNF propuestas y estado de masas de agua superficial 3857
Tabla 50. Régimen trimestral de caudales mínimos en sección final de Reservas Naturales Fluviales 3858

BORRADOR

1. INTRODUCCIÓN

La Directiva Marco del Agua (DMA), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), determina que los estados miembros de la Unión Europea deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en un máximo de 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva.

Para ello, en los planes hidrológicos de cuenca se deben identificar las masas de agua y definir los objetivos medioambientales que corresponden a cada una de ellas. El presente anejo presenta los objetivos establecidos para las diferentes masas de agua y la metodología seguida para definirlos.

Para determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente permiten establecer plazos y objetivos distintos a los generales, definiéndose en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA las condiciones que se deberán cumplir en cada caso. Este anejo presenta la justificación de estas exenciones conforme a los siguientes artículos de la DMA:

- Art. 4 (4) Prórrogas
- Art. 4 (5) Objetivos menos rigurosos
- Art. 4 (6) Deterioro temporal
- Art. 4 (7) Nuevas modificaciones

El anejo se divide en los siguientes apartados:

- Introducción.
- Base normativa.
- Objetivos medioambientales.
    - Asociados al estado de las masas de agua superficial y subterránea: Metodología para la definición de objetivos medioambientales y criterios empleados en masas de agua superficial y subterránea.
    - Asociados a los requisitos adicionales que deben cumplir las masas de agua vinculadas con zonas protegidas.
- Apéndice I. Fichas de las masas de agua superficial.
- Apéndice II. Fichas de masas de agua subterránea
- Apéndice III. Modelo PATRICAL.
- Apéndice IV. Excedente de nitratos compatible con el cumplimiento de los objetivos ambientales en masas de agua subterránea: mapa de sectores

BORRADOR

2. BASE NORMATIVA

El marco normativo para la definición de los objetivos ambientales viene definido por la Directiva Marco del Agua (DMA), transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos de la normativa y define la metodología para su aplicación. Este apartado presenta un breve resumen de los contenidos de estos documentos, relativos a la definición de los objetivos ambientales.

2.1 Directiva Marco del Agua

La Directiva Marco del Agua (DMA) o Directiva 2000/60/CE define en su artículo 4 (1) los objetivos que se deben alcanzar en las masas de agua superficial, subterránea y en las zonas protegidas:

a) para las aguas superficiales

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 3, de la aplicación de los apartados 4, 5 y 6 y no obstante lo dispuesto en el apartado 7,

iii) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,

iv) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias con arreglo a los apartados 1 y 8 del artículo 16 con objeto de reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, sin perjuicio de los acuerdos internacionales pertinentes mencionados en el artículo 1 que afecten a las partes implicadas;

b) para las aguas subterráneas

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el

BORRADOR

deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11,

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas determinadas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11,

iii) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

Las medidas para conseguir la inversión de la tendencia deberán aplicarse de conformidad con los apartados 2, 4 y 5 del artículo 17, teniendo en cuenta las normas aplicables establecidas en la legislación comunitaria pertinente, sin perjuicio de la aplicación de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8;

c) para las zonas protegidas

Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se especifique otra cosa en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas.

Los artículos 4 (4) a 4 (7) definen las condiciones que se deben cumplir cuando en los planes hidrológicos de cuenca se establezcan plazos y objetivos diferentes a estos objetivos generales.

El artículo 4 (4) determina las condiciones para establecer prórrogas:

Los plazos establecidos en el apartado 1 podrán prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre que no haya nuevos deterioros del estado de la masa agua afectada, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que los Estados miembros determinen que todas las mejoras necesarias del estado de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos en dicho apartado por al menos uno de los motivos siguientes:

i) que la magnitud de las mejoras requeridas sólo puede lograrse en fases que exceden el plazo establecido, debido a las posibilidades técnicas,

ii) que la consecución de las mejoras dentro del plazo establecido tendría un precio desproporcionadamente elevado,

BORRADOR

iii) que las condiciones naturales no permiten una mejora en el plazo establecido del estado de las masas de agua;

b) que la prórroga del plazo, y las razones para ello, se consignen y expliquen específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13;

c) que las prórrogas se limiten a un máximo de dos nuevas actualizaciones del plan hidrológico de cuenca, salvo en los casos en que las condiciones naturales sean tales que no puedan lograrse los objetivos en ese período;

d) que en el plan hidrológico de cuenca figure un resumen de las medidas exigidas con arreglo al artículo 11 que se consideran necesarias para devolver las masas de agua progresivamente al estado exigido en el plazo prorrogado, las razones de cualquier retraso significativo en la puesta en práctica de estas medidas, así como el calendario previsto para su aplicación. En las actualizaciones del plan hidrológico de cuenca figurará una revisión de la aplicación de las medidas y un resumen de cualesquiera otras medidas.

El artículo 4 (5) define las condiciones para establecer objetivos menos rigurosos:

Los Estados miembros podrán tratar de lograr objetivos medioambientales menos rigurosos que los exigidos con arreglo al apartado 1 respecto de masas de agua determinadas cuando estén tan afectadas por la actividad humana, con arreglo al apartado 1 del artículo 5, o su condición natural sea tal que alcanzar dichos objetivos sea inviable o tenga un coste desproporcionado, y se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que los Estados miembros garanticen:

- *para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,*
- *para las aguas subterráneas, los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;*

c) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada;

d) que el establecimiento de objetivos medioambientales menos rigurosos y las razones para ello se mencionen específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13 y que dichos objetivos se revisen cada seis años.

El artículo 4 (6) determina las condiciones para el deterioro temporal del estado las masas de agua:

BORRADOR

El deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá infracción de las disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no hayan podido preverse razonablemente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos de la presente Directiva en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias;

b) que en el plan hidrológico de cuenca se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados;

c) que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias;

d) que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y, teniendo en cuenta las razones establecidas en la letra a) del apartado 4, se adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias; y

e) que en la siguiente actualización del plan hidrológico de cuenca se incluya un resumen de los efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o se hayan de adoptar de conformidad con las letras a) y d).

El artículo 4 (7) define las condiciones para nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea:

No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente Directiva cuando:

- *el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o*
- *el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible,*

y se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua;

BORRADOR

b) *que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13 y que los objetivos se revisen cada seis años;*

c) *que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y*

d) *que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.*

El Anexo V de la DMA en sus apartados 1.1, 1.2, 2.1 y 2.3 define de forma genérica el sistema de clasificación para las masas de agua superficial y subterránea. Determina los indicadores de calidad y establece las definiciones normativas del estado de las masas de agua, diferenciando en el caso de las aguas superficiales entre ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras y masas de agua artificiales o muy modificadas.

2.2 Texto Refundido de la Ley de Aguas

El Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, de 20 de julio, y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Art. 91), la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Art. 129), el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril y Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, incorpora la mayor parte de los requerimientos de la DMA al ordenamiento jurídico español.

El su artículo 40 (1), introducido por el RDL 1/2001, de 20 de julio, y modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, define los objetivos generales de la planificación hidrológica:

> *La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.*

El artículo 92, también introducido por el RDL 1/2001, de 20 de julio, y modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, define los siguientes objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico (la letra h ha sido añadida por la Ley 11/2005, de 22 de junio):

a) *Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.*

b) *Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.*

BORRADOR

c) *Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.*

d) *Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar su contaminación adicional.*

e) *Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.*

f) *Alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino.*

g) *Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.*

h) *Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región al abastecimiento de poblaciones.*

El artículo 92 bis del TRLA, introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, determina los objetivos medioambientales (OMA) para las diferentes masas de agua, transponiendo el artículo 4 (1) de la DMA y parte del artículo 4 (5), relativo a la definición de objetivos menos rigurosos:

1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales:

a) para las aguas superficiales:

a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.

b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.

c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

b) Para las aguas subterráneas:

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.

b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas.

c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

BORRADOR

c) *Para las zonas protegidas:*

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.

d) *Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas:*

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.

2. Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales indicados.

3. Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los planes hidrológicos.

El TRLA transpone sólo parte del artículo 4 (5) de la DMA, por lo que los restantes contenidos, que tratan de las condiciones que se deben cumplir en el caso de definir objetivos menos rigurosos, son transpuestos por vía reglamentaria en el RPH.

El artículo 92 ter, introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, define los estados de las masas de agua y establece que las condiciones técnicas para la definición de los estados y potenciales y los criterios para su clasificación, recogidos en el anexo V de la DMA, se determinarán por vía reglamentaria:

1. En relación con los objetivos de protección se distinguirán diferentes estados o potenciales en las masas de agua, debiendo diferenciarse al menos entre las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las masas de agua artificiales y muy modificadas. Reglamentariamente se determinarán las condiciones técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales, así como los criterios para su clasificación.

2. En cada demarcación hidrográfica se establecerán programas de seguimiento del estado de las aguas que permitan obtener una visión general coherente y completa de dicho estado. Estos programas se incorporarán a los programas de medidas que deben desarrollarse en cada demarcación.»

La disposición adicional undécima, también introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, determina los plazos para alcanzar los objetivos medioambientales y las condiciones para establecer prórrogas, transponiendo el artículo 4 (4) de la DMA:

1. En relación con los objetivos medioambientales del artículo 92 bis, deberán satisfacerse los plazos siguientes:

BORRADOR

a) Los objetivos deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015, con excepción del objetivo previsto en el apartado 1.a).a') del artículo 92 bis que es exigible desde la entrada en vigor de esta Ley.

b) El plazo para la consecución de los objetivos podrá prorrogarse respecto de una determinada masa de agua si, además de no producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de las siguientes circunstancias:

a') Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse, debido a las posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido.

b') Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste desproporcionadamente alto.

c') Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo señalado.

c) Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales relativos a las masas de agua se incluirán en el plan hidrológico de cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de 2027. Se exceptuará de este plazo el supuesto en el que las condiciones naturales impidan lograr los objetivos.

En resumen, el TRLA transpone los artículos 4 (1), 4 (4) y parte del 4 (5) de la DMA al derecho español, y deja pendientes los siguientes artículos para ser transpuestos por vía reglamentaria:

- Parte del Art. 4 (5), describiendo las condiciones a cumplir en el caso de establecer objetivos menos rigurosos
- Art. 4 (6), relativo al deterioro temporal del estado de las masas de agua
- Art. 4 (7), relativo a las condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones

2.3 Reglamento de la Planificación Hidrológica

El Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica.

En su artículo 1, que corresponde al artículo 40 del TRLA, define los objetivos y criterios de la planificación hidrológica. Se añade, por el Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, un nuevo apartado 4 al final de este artículo:

4. De conformidad con el artículo 19.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la planificación hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrá como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia.

BORRADOR

En los artículos 26 a 33 el RPH define los criterios para la clasificación y la evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea, de acuerdo con los requerimientos del artículo 92 ter del TRLA, transponiendo así el anexo V de la DMA.

Artículo 26. Clasificación del estado de las aguas superficiales.

1. El estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico.

2. El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo.

3. Para clasificar el estado ecológico de las masas de agua superficial se considerarán los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos de acuerdo con las definiciones normativas incluidas en el anexo V. Estos elementos se determinarán mediante indicadores y se asignarán valores numéricos a cada límite entre las clases definidas en el apartado anterior. En el caso de los indicadores de los elementos de calidad biológicos representarán la relación entre los valores de los parámetros biológicos observados y los valores correspondientes a dichos parámetros en las condiciones de referencia.

4. Los elementos de calidad aplicables a las masas de agua artificiales y muy modificadas serán los que resulten de aplicación a la categoría de aguas superficiales naturales que más se parezca a la masa de agua artificial o muy modificada de que se trate. En el caso de las aguas muy modificadas y artificiales el potencial ecológico se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo.

5. El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o como que no alcanza el buen estado.

6. Para clasificar el estado químico de las masas de agua superficial se evaluará si cumplen en los puntos de control las normas de calidad medioambiental respecto a las sustancias peligrosas del anexo IV, así como el resto de normas de calidad ambiental establecidas. En el caso de las aguas costeras y de transición sólo será de aplicación la Lista I y la Lista II prioritaria del citado anexo.

Artículo 27. Elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos.

1. Los elementos de calidad biológicos para la clasificación del estado ecológico de los ríos son la composición y abundancia de la flora acuática y de la fauna bentónica de invertebrados y la composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica.

2. Los elementos de calidad hidromorfológicos son el régimen hidrológico, incluyendo caudales, hidrodinámica de los flujos de agua y conexión con masas de agua subterránea; la continuidad del río y las condiciones morfológicas, incluyendo profundidad y anchura del río, estructura y sustrato de su lecho y estructura de la zona ribereña.

BORRADOR

3. Los elementos de calidad fisicoquímicos son las condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de acidificación y nutrientes. Además son la contaminación producida por los contaminantes del anexo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico si se vierten en cantidades significativas.

Artículo 28. Elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los lagos.

1. Los elementos de calidad biológicos para la clasificación del estado ecológico de los lagos son la composición, abundancia y biomasa del fitoplancton, la composición y abundancia de otro tipo de flora acuática y de la fauna bentónica de invertebrados y la composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica.

2. Los elementos de calidad hidromorfológicos son el régimen hidrológico, incluyendo volúmenes e hidrodinámica del lago, tiempo de permanencia y conexión con aguas subterráneas, y las condiciones morfológicas, incluyendo profundidad del lago, cantidad, estructura y sustrato de su lecho y estructura de la zona ribereña.

3. Los elementos de calidad fisicoquímicos son la transparencia, las condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de acidificación y nutrientes. Además son la contaminación producida por los contaminantes del anexo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico si se vierten en cantidades significativas.

Artículo 31. Evaluación y presentación del estado de las aguas superficiales.

1. La evaluación del estado ecológico de cada una de las masas de agua superficial se realizará a partir de los valores de los indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos obtenidos del programa de control.

2. La evaluación del estado químico de cada una de las masas de agua superficial se realizará a partir de los valores obtenidos del programa de control.

3. El plan hidrológico incluirá mapas en los que se muestre, en cada masa de agua superficial, el estado ecológico o potencial ecológico y el estado químico de dicha masa. En dichos mapas se indicarán las masas de agua en las que no sea posible alcanzar el buen estado ecológico o buen potencial ecológico por el incumplimiento de las normas de calidad medioambiental en relación con contaminantes específicos.

Artículo 32. Clasificación del estado de las aguas subterráneas.

1. El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

2. Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores que empleen como parámetro el nivel piezométrico de las aguas subterráneas. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.

3. Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.

Artículo 33. Evaluación y presentación del estado de las aguas subterráneas.

BORRADOR

1. La evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se realizará de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores del nivel piezométrico obtenidos en los puntos de control.

2. La evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea se realizará de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control.

3. El plan hidrológico incluirá mapas en los que se muestre, en cada masa de agua subterránea, el estado cuantitativo y el estado químico de dicha masa. En el mapa correspondiente al estado químico se indicarán las masas de agua subterránea con una tendencia significativa y continua al aumento de las concentraciones de cualquier contaminante.

En el artículo 35, que corresponde al artículo 92 bis del TRLA, define los objetivos medioambientales, conforme al artículo 4 (1) y parte del artículo 4 (5) de la DMA.

El artículo 36, que corresponde a la disposición adicional undécima del TRLA, define los plazos para alcanzar los objetivos medioambientales y las condiciones para establecer prórrogas, conforme al artículo 4 (4) de la DMA.

El artículo 37 define las condiciones para establecer objetivos medioambientales menos rigurosos, repitiendo parte del artículo 92 bis del TRLA y completando la transposición del artículo 4 (5) de la DMA:

1. Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los planes hidrológicos.

2. Entre dichas condiciones deberán incluirse, al menos, todas las siguientes:

a) Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor y que no suponga un coste desproporcionado.

b) Que se garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posibles para las aguas superficiales y los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta, en ambos casos, las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación.

c) Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

El artículo 38 define las condiciones para un deterioro temporal del estado de las masas de agua, transponiendo el artículo 4 (6) de la DMA:

1. Se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado

BORRADOR

de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido preverse razonablemente.

2. Para admitir dicho deterioro deberán cumplirse todas las condiciones siguientes:

a) Que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias.

b) Que en el plan hidrológico se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados. En el caso de situaciones hidrológicas extremas estas condiciones se derivarán de los estudios a realizar de acuerdo con lo indicado en el artículo 59 y deberán contemplarse los indicadores establecidos en los planes de sequía cuyo registro se incluirá en el plan hidrológico, conforme a lo indicado en el artículo 62.

c) Que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias.

d) Que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima 1.b) del texto refundido de la Ley de Aguas.

e) Que en la siguiente actualización del plan hidrológico se incluya un resumen de los efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o se hayan de adoptar.

El artículo 39 define las condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones, transponiendo el artículo 4 (7) de la DMA:

1. Bajo las condiciones establecidas en el apartado 2 se podrán admitir nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea aunque impidan lograr un buen estado ecológico, un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso, o supongan el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea. Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible aunque supongan el deterioro desde el muy buen estado al buen estado de una masa de agua superficial.

2. Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse todas las condiciones siguientes:

a. Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua.

BORRADOR

b. Que los motivos de las modificaciones o alteraciones que todavía se encuentren pendientes de autorización o que, cuando proceda, hayan sido autorizadas conforme al procedimiento regulado la disposición adicional única del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, se consignen y expliquen específicamente en el plan hidrológico.

c. Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos medioambientales se vean superados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible.

d. Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.

a)

Asimismo, se añade el nuevo artículo 39 ter, relativo a la justificación de las exenciones al logro de los objetivos ambientales.

Finalmente, se añade, por el Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, una disposición adicional única relativa a las condiciones para la realización de actuaciones que suponen la modificación física de las masas de agua:

1. El acto de aprobación técnica de cualquier obra que pueda implicar la modificación física de una o varias masas de agua conllevando su deterioro o impidiendo el logro de sus objetivos ambientales requerirá verificar el cumplimiento de los requisitos que se indican en el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

2. La verificación de que los requisitos mencionados en el apartado anterior se cumplen deberá ser formalizada, a solicitud del promotor, mediante informe emitido por el organismo de cuenca o Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma correspondiente en relación con el dominio público hidráulico. Cuando las obras a las que se refiere el apartado anterior se desarrollen en las aguas costeras o de transición la verificación de los requisitos y la emisión del correspondiente informe, atenderá a la legislación sectorial aplicable en cada caso y corresponderá a la Administración General del Estado o a la de la comunidad autónoma correspondiente, atendiendo a la distribución de competencias que establece la Constitución. Con este fin, las citadas autoridades competentes podrán recabar del promotor de las actuaciones la información que resulte necesaria.

BORRADOR

3. Antes de emitir su informe de verificación la autoridad competente a que se refiere el apartado 2 someterá la propuesta del promotor a un periodo de consulta e información pública específico, conforme a las exigencias de la Ley 27/2006, de 18 de julio. Este proceso específico de consulta podrá ser omitido si se aprovecha con este fin el proceso de consulta requerido, en su caso, por el procedimiento de evaluación ambiental o de planificación hidrológica que pudiera corresponder.

4. Finalmente, el órgano sustantivo al que corresponda el acto de aprobación indicado en el apartado 1, a la vista del informe emitido por la autoridad competente sobre el cumplimiento de las condiciones preceptuadas en el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, decidirá sobre la idoneidad de la actuación. En caso de apartarse del criterio señalado en el informe de la autoridad ambiental, la resolución deberá motivar adecuadamente que concurren los requisitos establecidos en el citado precepto.

El anexo V del RPH establece, de modo general, las clasificaciones del estado ecológico para las masas de agua de las categorías río, lago, aguas de transición y aguas costeras.

El RPH completa de esta forma la incorporación de las disposiciones de la DMA relativas a la definición de los objetivos ambientales al ordenamiento jurídico español. La siguiente tabla presenta un resumen de la transposición de los artículos 4 (1), 4 (4) a 4 (7) y del anexo V de la DMA:

Directiva Marco de Aguas (DMA)	Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA)	Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH)
4 (1) Objetivos ambientales	Art. 92 bis	Art. 35
4 (4) Plazos y condiciones para prórrogas	Disposición adicional undécima	Art. 36
4 (5) Objetivos menos rigurosos	Art. 92 bis transpone parte del Art. 4 (5) de la DMA	Art. 37 completa la transposición del Art. 4 (5)
4 (6) Deterioro temporal	---	Art. 38
4 (7) Nuevas modificaciones	---	Art. 39
Anexo V	---	Art. 26 a 33 y anexo V

Tabla 1. Transposición de los Art. 4 (1), 4 (4) a 4 (7) y del anexo V de la DMA al derecho español

2.4 Instrucción de Planificación Hidrológica

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge el articulado del Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Los apartados 6.1 a 6.5 de la IPH corresponden a los artículos 35 a 39 del RPH y a los artículos 92 bis, 92 ter y la disposición adicional undécima del TRLA. En ellos se definen los objetivos ambientales para las masas de agua, los plazos para alcanzarlos, las condiciones para establecer prórrogas, las condiciones para

definir objetivos menos rigurosos, las condiciones para admitir el deterioro temporal de las masas de agua y las condiciones para las nuevas modificaciones.

Desarrollando los contenidos de los artículos 26 a 33 y del anexo V del RPH, la IPH en sus apartados 5.1 y 5.2 define la metodología para clasificar el estado de las masas de agua superficial y las masas de agua subterránea.

En el caso de las aguas superficiales, el estado se clasifica a partir de los valores de su estado ecológico y químico (apartados 5.1.2.1 y 5.1.2.2). El estado de las masas de agua subterránea se determina por los valores de su estado cuantitativo y cualitativo (apartados 5.2.3.1 y 5.2.3.2).

2.4.1 Aguas superficiales

El apartado 5.1.2.1 de la IPH define le metodología para la clasificación del estado ecológico o potencial de las aguas superficiales:

> *El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. En el caso de las masas de agua muy modificadas o artificiales se determinará el potencial ecológico, que se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo.*
>
> *Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial se utilizarán los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos establecidos en el anexo V del Reglamento de la Planificación Hidrológica. La clasificación del estado o potencial ecológico de una masa de agua se determinará por el peor valor que se haya obtenido para cada uno de los elementos de calidad por separado. Incluirá una valoración de la incertidumbre en su determinación.*

La IPH define los indicadores de los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y físico-químicos a utilizar en la clasificación para las diferentes masas de agua:

- 5.1.2.1.1. Ríos
- 5.1.2.1.2. Lagos
- 5.1.2.1.3. Aguas de transición (no hay masas de agua de esta categoría en la parte española de la DHD)
- 5.1.2.1.4. Aguas costeras (no hay masas de agua de esta categoría en la parte española de la DHD)
- 5.1.2.1.5. Masas de agua artificiales y muy modificadas asimilables a ríos
- 5.1.2.1.6. Masas de agua artificiales y muy modificadas asimilables a lagos. Embalses
- 5.1.2.1.7. Masas costeras y de transición muy modificadas por la presencia de puertos (no hay masas de esta categoría en la parte española de la DHD)

El anexo III de la IPH define los indicadores a utilizar y los valores que marcan el límite entre los diferentes estados (máximo, bueno, moderado, deficiente, malo). Presenta indicadores y valores para las siguientes categorías de masas:

BORRADOR

- Ríos
- Aguas costeras
- Masas de agua muy modificadas y artificiales asimilables a lagos
- Masas de agua de transición y costeras muy modificadas por la presencia de puertos

El apartado 5.1.2.2 define le metodología para la clasificación del estado químico de las aguas superficiales:

> *El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o como que no alcanza el buen estado.*
>
> *La clasificación del estado químico de las masas de agua superficial vendrá determinado por el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental respecto a las sustancias de la Lista I y la Lista II prioritaria del Anexo IV del Reglamento de Planificación Hidrológica, así como el resto de las normas de calidad ambiental establecidas a nivel europeo.*
>
> *Las normas de calidad ambiental referentes a la Lista II prioritaria quedarán fijadas en su momento por la aprobación de la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español. En su defecto, se considerarán las normas que figuren en la última propuesta de la mencionada directiva.*
>
> *Una masa de agua se clasificará en buen estado químico si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las condiciones siguientes:*
>
> *a) La media aritmética de las concentraciones medidas en cada punto de control representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual.*
>
> *b) La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa de agua a lo largo del año no excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada como concentración máxima admisible.*
>
> *c) La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota.*
>
> *d) Se cumplen el resto de normas de calidad ambiental incluidas en la Directiva de sustancias prioritarias o revisiones posteriores.*
>
> *Cuando una masa de agua se encuentre próxima a puntos de descarga de sustancias prioritarias o peligrosas, podrán delimitarse áreas dentro de la masa de agua donde uno o más contaminantes excedan las normas de calidad ambiental por su proximidad a la fuente, siempre y cuando no se comprometa el cumplimiento de las normas en el resto de la masa de agua. Estas áreas se denominarán "zonas de mezcla" y el plan hidrológico debe incluir una descripción de la metodología seguida para su establecimiento.*

El apartado 5.1.3 define las condiciones para la evaluación del estado de una masa de agua superficial:

BORRADOR

El estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico o de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "bueno o mejor". En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "peor que bueno".

La consecución del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado ecológico y un buen estado químico.

2.4.2 Aguas subterráneas

El apartado 5.2.3 de la IPH define la metodología para clasificar el estado de las masas de agua subterránea a partir de su estado cuantitativo y químico:

El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizará como indicador el nivel piezométrico, medido en los puntos de control de la red de seguimiento. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.

Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.

El apartado 5.2.4.1 describe la metodología para evaluar el estado cuantitativo de una masa de agua subterránea:

Para cada masa o grupo de masas de agua subterránea se realizará un balance entre la extracción y el recurso disponible, que sirva para identificar si se alcanza un equilibrio que permita alcanzar el buen estado. Como indicador de este balance se utilizará el índice de explotación de la masa de agua subterránea, que se obtiene como el cociente entre las extracciones y el recurso disponible. Este indicador se obtendrá con el valor medio del recurso correspondiente al periodo 1980/81-2005/06 y los datos de extracciones representativos de unas condiciones normales de suministro en los últimos años.

El recurso disponible en las masas de agua subterráneas se define como el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados.

El recurso disponible se obtendrá como diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce y transferencias desde otras masas de agua subterránea) y los flujos medioambientales, requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina.

BORRADOR

Para determinar el estado cuantitativo se utilizarán también como indicadores los niveles piezométricos, que deberán medirse en puntos de control significativos de las masas de agua subterránea. En los casos en que existan diferencias espaciales apreciables en los niveles piezométricos se realizarán análisis zonales.

Se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado cuando el índice de explotación sea mayor de 0,8 y además exista una tendencia clara de disminución de los niveles piezométricos en una zona relevante de la masa de agua subterránea.

Asimismo se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado, cuando esté sujeta a alteraciones antropogénicas que impidan alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas que puede ocasionar perjuicios a los ecosistemas existentes asociados o que puede causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones.

El apartado 5.2.4.2 describe los criterios y el procedimiento para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas, de acuerdo con las estipulaciones de la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas.

2.5 Real Decreto 817/2015 de evaluación de estado

El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (en adelante RDSE), supone el marco normativo que concreta por cada tipo de masa superficial los límites de clase para indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos generales y NCA de las sustancias prioritarias y preferentes.

Estos límites suponen la concreción, para las masas de agua superficiales, de los límites para la consecución del buen estado ecológico y buen potencial ecológico para los embalses de la demarcación, así como el buen estado químico para la totalidad de masas superficiales.

2.6 Protocolo de caracterización hidromorfológica y protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua categoría río

El 22 de abril de 2019 se dicta la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente, por la que se aprueban la revisión del "*Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos*" y el nuevo "*Protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua categoría río*".

Estos protocolos permiten la obtención de las variables hidromorfológicas necesarias para la caracterización hidromorfológica de las masas de agua de la categoría ríos, comprendiendo los siguientes apartados de estudio y caracterización:

- régimen hidrológico
- continuidad del río
- condiciones morfológicas

BORRADOR

La Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales mencionada en el anterior apartado indica que, en el caso de masas de agua categoría río, puede resultar de utilidad trabajar con estos protocolos para la identificación de impactos significativos de las presiones sobre las características hidromorfológicas.

La aplicación de este protocolo (tanto de gabinete como de campo) en ciertas masas de agua lineales de naturaleza muy modificada de la cuenca del Tajo ha permitido complementar la evaluación del estado con los resultados obtenidos para los indicadores indirectos de hábitat (IIdeH), mejorando así el nivel de confianza.

En todas las masas de agua superficial de geometría lineal designadas en la cuenca del Tajo se han determinado los ICAHs (Indicadores de caracterización de las fuentes de alteración hidrológica) definidos en este protocolo, en función de la temporalidad de las mismas. Dicha información ha sido empleada en la evaluación del riesgo de las masas de agua como indicador del impacto asociado a las presiones por alteración del régimen hidrológico. En el anejo 7 se describe con mayor detalle el procedimiento seguido en la evaluación del riesgo.

2.7 Guías de evaluación de estado Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente

Con fecha de 14 de octubre de 2020, el SEMA ha emitido la Instrucción por la que se establecen los requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el tercer ciclo de la planificación hidrológica. Concretamente, mediante esta Instrucción se aprueban los criterios adicionales a los ya establecidos en el RDSE, a través de dos guías: una es la '*Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas*'; y otra es la '*Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales categoría río*'.

La *"Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas"* es un documento complementario al marco normativo establecido, que viene a tratar de avanzar en las dificultades actualmente observadas que dan lugar a la aparición de heterogeneidades y significativas deficiencias en la aplicación de los criterios vigentes. Tiene como objetivo servir de referencia a los Organismos de cuenca para configurar los programas de seguimiento y evaluar los estados de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneos, de cara a su reflejo en la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, de forma que sirva de base para definir las estaciones de medida que van a ser usadas en el diagnóstico del estado, las metodologías para el diagnóstico y el almacenamiento de información asociada y el horizonte de trabajo en los próximos años.

En la medida en que los objetivos generales incluyen la consecución del buen estado, la citada Instrucción, en lo referente a las metodologías de diagnóstico de estado, ha de tenerse en cuenta en la fijación de los objetivos ambientales.

BORRADOR

3 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES.

3.1 Asociados al estado de las masas de agua superficial y subterránea

3.1.1 Metodología para la definición de objetivos medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica, determina en su apartado 6.7, que el establecimiento de los objetivos medioambientales, se hará de acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial y con el principio de no deterioro.

No obstante, en el Informe de Implementación de la DMA sobre los planes de cuenca 2016-2021, la Comisión Europea instaba a España la necesidad de garantizar una integración adecuada del análisis de las presiones y los impactos, de la evaluación del estado y del diseño de los programas de medidas (y en consecuencia de la determinación de los objetivos medioambientales), para impedir que los programas de medidas se definan sobre la base del statu quo y evitar una evaluación no transparente de los pasos que pueden darse, sustituyéndola por un análisis genuino de lagunas que determine qué medidas son necesarias para alcanzar el buen estado y pueden respaldar la justificación de exenciones.

En el anejo 7 de este plan, se recoge todo lo relacionado con las presiones e impactos y el empleo del modelo DPSIR para determinar el riesgo de las masas de agua de incumplir con el buen estado, mientras que el Anejo 9 se presenta toda la evaluación y metodología del estado de las masas de agua conforme a los nuevos criterios definidos en el RD 817/2015 y las Guías de evaluación de estado aprobadas por Instrucción del Secretario de Estado de Medioambiente de octubre de 2020.

Para las masas de agua subterránea, como herramienta adicional para la ayuda en la toma de decisiones, se aplica el modelo PATRICAL (UPV- versión 2019), que permite estimar la concentración de nitratos en las aguas subterráneas. (Apéndice III)

En determinados casos la DMA permite establecer plazos y objetivos medioambientales distintos a los generales. Las posibles exenciones a los objetivos medioambientales son las que se describen a continuación:

Artículo 4.4 Ampliación de Plazo: para aquellas masas de agua con riesgo identificado, pero con medidas asociadas del escenario de ejecución del plan o contemplado en la normativa, que técnicamente o por condicionales naturales sea posible cumplir con los objetivos y que no conlleve costes desproporcionados se plantea la ampliación de plazo para el cumplimiento del buen estado a 2027.

Articulo 4.5 Establecimiento de objetivos menos rigurosos: Si aún planteando prórrogas a 2027 no es posible cumplir los objetivos ambientales se definen objetivos menos rigurosos, comprobando para ello que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que técnicamente o por las condiciones naturales no sea posible cumplir los objetivos ambientales en el año 2027.

b) Que el cumplimiento de los objetivos ambientales conlleve costes desproporcionados. El análisis de costes desproporcionados se realiza mediante los siguientes procedimientos:

BORRADOR

- Comprobando que los costes de las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos ambientales resulten desproporcionados considerando la capacidad de pago de los usuarios o entidades públicas afectados.
- Comprobando que los costes de las medidas sean desproporcionados con respecto a los beneficios derivados.

Antes de definir objetivos menos rigurosos se comprueba también que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que las necesidades ambientales o socioeconómicas servidas por la actividad no puedan alcanzarse por otros medios que sean una opción ambiental significativamente mejor y no supongan costes desproporcionados.
- Que se garantice para las aguas superficiales el mejor estado ecológico y estado químico posible, y para las aguas subterráneas los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas.
- Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Artículo 4.6 Deterioro temporal: este artículo define las condiciones que se deben cumplir cuando se produce un deterioro temporal del estado de las masas de agua y se refiere a situaciones en las que el deterioro es debido a causas naturales o de fuerza mayor que son excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones, sequías prolongadas y circunstancias derivadas de accidentes.

Las condiciones a cumplir para admitir un deterioro temporal del estado de una masa de agua serían:

- Que se adopten las medidas para impedir que el estado siga deteriorándose.
- Que el plan hidrológico especifique las condiciones para declarar las circunstancias de deterioro temporal. Que las medidas se incluyan en el programa de medidas. Que los efectos se revisen anualmente y que se adopten, tan pronto como sea posible, las medidas para devolver la masa a su estado anterior.

En la normativa del Plan vigente, conforme al artículo 38 del RPH, se enumeran aquellas condiciones debidas a causas naturales o de fuerza mayor consideradas excepcionales o que no hayan podido razonablemente preverse, en las que el deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua, no supone un incumplimiento del objetivo establecido en la Directiva Marco del Agua de evitar el deterioro de las masas de aguas.

No han sido identificados deterioros que hayan sido provocados por alguna de estas causas excepcionales.

BORRADOR

Artículo 4.7: Nuevas modificaciones. La evaluación de las condiciones de exención al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidas en el artículo 4, apartado 7 de la DMA, en los casos en que una modificación de las características físicas de una masa de agua impida el logro de un buen estado o potencial, es un requisito de las autorizaciones que se otorguen para realizar aquellas actividades que puedan provocar las modificaciones de la masa de agua. El plan de cuenca deber contener un resumen de las modificaciones que han tenido lugar desde el anterior plan.

Por otro lado, la guía europea nº36 (Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)) propone como buena práctica la realización de un análisis previo de las modificaciones que estén previstas en el siguiente ciclo. Se trata de una buena práctica que no excluye el que posteriormente, en el proceso de autorización de la modificación, haya que llevar a cabo una evaluación con todo el detalle necesario para justificar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 4.7.

De acuerdo con la citada guía, para llevarlo a cabo será necesario el previo desarrollo de una metodología que permita detectar los efectos esperados en las condiciones modificadas de los indicadores de calidad que afectan a los indicadores de calidad biológicos, de modo que puedan identificarse los indicadores para las distintas clases (muy bueno, bueno, aceptable, deficiente, malo), que permitan evaluar el riesgo de una propuesta de nueva modificación de manera objetiva.

Una vez se desarrolle esta metodología, será posible asociar o no un riesgo significativo para uno o varios indicadores de calidad biológicos, pudiendo evaluar si la propuesta de una nueva alteración daría lugar a un deterioro sobre la masa de agua, requiriéndose por tanto una verificación de las condiciones del artículo 4, apartado 7.

A continuación, se plantea la metodología empleada para la determinación de los objetivos medioambientales de las masas de agua y su justificación de exenciones en caso necesario.

3.1.1.1 Criterios empleados en masas de agua superficial

Para la determinación de los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial de la cuenca del Tajo, los trabajos realizados se han basado en los criterios fijados en la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica así como la Instrucción de Planificación Hidrológica, pero además se ha tenido en cuenta una serie de documentos de carácter no normativo, entre los cuales cabe citar los siguientes:

a) WFD CIS Guidance Document No. 1 – Economics and the Environment.

b) WFD CIS Guidance Document No. 2 – Identification of Water Bodies.

c) WFD CIS Guidance Document No. 4 – Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies.

d) WFD CIS Guidance Document No. 36 – Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7))

e) Borrador del documento “Exemptions to the Environmental Objectives under the Water Framework Directive, Article 4(4), 4(5) and 4(6)”, producido por el Grupo de trabajo sobre objetivos ambientales y exenciones (Drafting Group on Environmental Objectives and Exemptions), versión 4 con fecha de 12.10.2007.

BORRADOR

f) Conclusiones de la reunión informal de los Directores del Agua de la Unión Europea, países candidatos y países EFTA, celebrada el 29/30 de noviembre 2007 en Lisboa (especialmente anexo 4 que trata el tema de la desproporcionalidad).

g) Conclusiones del taller sobre Justificación de exenciones en plazo y objetivos en el contexto de la implementación de la DMA, celebrado el 10/11 de marzo de 2008 en Madrid.

h) Conclusiones del taller sobre Coste desproporcionado y exenciones a los objetivos ambientales según la DMA, artículos 4.4 – 4.6, celebrado 10/11 de abril de 2008 en Copenhague.

i) Comisión Europea (2017): Clarification on the application of the Article 4(4) time extensions in the 2021 RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline.

j) Comisión Europea (2017): Natural conditions in relation to WFD exemptions.

1. En primer lugar, se hace una propuesta inicial de objetivos medioambientales para todas las masas de agua, de acuerdo con el sistema de clasificación del estado o potencial, con el principio de no deterioro y de cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos en aquellas masas de agua vinculadas con zonas protegidas (descritos en el apartado 3.2 de este anejo).

Para ello, se parte de los resultados obtenidos en la evaluación del estado, recogidos en el Anejo 9.

Asimismo, y a diferencia de planes anteriores, en el establecimiento de objetivos medioambientales de este ciclo de planificación también se tiene en cuenta el riesgo de cada una de las masas de agua superficial obtenido en la evaluación DPSIR detallada en el Anejo 7, entendiendo el concepto de riesgo como el de probabilidad de incumplimiento de los objetivos medioambientales.

2. Inicialmente se identifican aquellas masas de agua cuya valoración de estado es buena, y en las que no se ha identificado riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales, o dicho riesgo no es significativo.

En el caso de las masas de agua superficial natural ello significa que se logra en 2021 un buen estado ecológico y un buen estado químico; y en el caso de las masas de agua artificiales y muy modificadas que se logra el buen potencial ecológico y el buen estado químico para dicho horizonte temporal.

Para todas aquellas masas de agua sin riesgo y con buen estado, se establece el objetivo medioambiental de mantenimiento del buen estado para 2027.

3. El siguiente paso es la identificación de aquellas masas de agua que, aun teniendo un buen estado, se consideran en riesgo.

En aquellas masas en riesgo es obligatorio aplicar medidas, por ello en estas masas de agua se evalúan las presiones significativas vinculadas a dicho riesgo, y se analizan las medidas necesarias para permitir el mantenimiento de ese buen estado, evitando de este modo el posible deterioro.

- Se trata de 17 masas de agua superficial de geometría lineal:
    - En 10 de ellas aún no se dispone de información biológica para evaluar su estado, por lo que el valor del riesgo obtenido se puede asociar a la incertidumbre de que se alcancen los OMAs en 2021 por el nivel de confianza bajo de su evaluación de

BORRADOR

estado. Las medidas por tanto están vinculadas principalmente a la mejora del conocimiento mediante nuevos estudios y a la mejora de las redes de seguimiento para optimizar su seguimiento, y a la reducción y control de las presiones significativas identificadas en dichas masas de agua.

  - 7 masas de agua lineal con un buen estado actualmente se consideran en riesgo con base al escenario tendencial de los factores determinantes que muestran las presiones inventariadas. Adicionalmente, en tres de estas masas los valores de alguno de los indicadores de estado de la masa están cerca de la frontera del incumplimiento. En estas masas de ha considerado que la principal medida para evitar el deterioro es la mejora de la depuración en pequeños núcleos sin tratamiento y las medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario.

- Y dos masas de agua (embalses) que, aunque actualmente presentan un buen potencial ecológico según los indicadores de calidad empleados en su evaluación, se consideran en riesgo. Uno de ellos debido a su estado eutrófico (ES030MSPF0410020: Embalse de Aulencia), y otro por no cumplir el requisito adicional respecto a las tendencias de la concentración de nutrientes en las captaciones de agua de consumo humano asociadas (ES030MSPF0614120: Embalse de Pusa). Evaluando las presiones significativas causantes de estos riesgos, se identifican como medidas necesarias en estos casos, las asociadas al control de vertidos y a la reducción del exceso de nutrientes en su aplicación agraria.

En estos casos, por tanto, el objetivo medioambiental fijado es mantener el buen estado en 2027, así como cumplir con los requisitos adicionales de las masas de agua asociadas para alcanzar los objetivos de las zonas protegidas, en caso de incumplimiento de los mismos.

4. En el caso de las masas en mal estado, teniendo en cuenta que toda masa en mal estado está en riesgo, se determinan las causas de dicho estado (identificando los indicadores con incumplimientos detectados, es decir, los impactos, así como de las presiones significativas que los causan). Dicha información se emplea para identificar las medidas necesarias y verificar si las misas están reflejadas en el Programa de Medidas que se detalla en el Anejo 11.

Para la identificación de posibles medidas para alcanzar el buen estado de las masas de agua con incumplimientos actuales, se han agrupado las masas de agua superficial en función del riesgo que presentan de no alcanzar los objetivos medioambientales y las posibles medidas para alcanzarlos, conforme se recoge en la tabla siguiente:

Tipo de Riesgo	Nº masas	Indicadores de Impacto	Presiones significativas identificadas	Medidas necesarias	Exención	OMA propuesto
Sin riesgo	97					Mantener el buen estado
Sin riesgo significativo	195					Mantener el buen estado

BORRADOR

Tipo de Riesgo	Nº masas	Indicadores de Impacto	Presiones significativas identificadas	Medidas necesarias	Exención	OMA propuesto
En riesgo pero en buen estado	17		Varias	*Mejora del conocimiento *Mejora de la depuración en pequeños núcleos sin tratamiento. *Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario. *Mejora del espacio fluvial.		Mantener el buen estado
En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales de zonas protegidas asociadas	2	Requisitos adicionales que deben cumplir las masas de agua vinculadas con zonas protegidas	Puntuales y difusas	*Control de vertidos. *Reducción exceso en aplicación de nutrientes.		Mantener el buen estado en 2027 (+ cumplir con el requisito adicional)
ORGA	42 con riesgo comprobado 96 con riesgo probable	*Ríos: oxígeno disuelto o por porcentaje de saturación de oxígeno + calidad biológica. *Embalses: composición, abundancia y biomasa de fitoplancton. *Lagos: calidad biológica.	Puntual	*Nuevas EDAR. *Mejora de los tratamientos existentes. *Control de vertidos. *Medidas para la protección del estado de las masas de agua en vertidos (artículo 33.9).	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
			Difusa	*Reducir exceso en aplicación de nutrientes. *Programas de actuación. *Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario (artículo 36 normativa del Plan).	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
			Ambas	Las anteriormente descritas.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
NUTR	131 con riesgo comprobado 52 con riesgo probable	*Ríos: nutrientes (ciclo del nitrógeno o del fósforo) + calidad biológica. *Embalses: indicadores basados en la biomasa. *Lagos: calidad fisicoquímica. + Requisitos adicionales: nutrientes en zonas vulnerables, estado de eutrofia en embalses; tendencias de nutrientes en ZPROT de captación de agua de consumo humano.	Puntuales	*Nuevas EDAR. *Mejora de los tratamientos existentes. *Control de vertidos. *Medidas para la protección del estado de las masas de agua en vertidos (artículo 33.9).	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
			Difusas	*Reducir exceso en aplicación de nutrientes. *Programas de actuación. *Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario (artículo 36 normativa del Plan).	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
			Ambas	Las anteriormente descritas.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
MICR	1	Cumplimiento de los requisitos adicionales de la masa asociada para alcanzar los objetivos de las zona protegidas de baño	Puntuales	Control e inspección.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
CHEM	17	Concentraciones de las sustancias prioritarias y preferentes.	Puntuales	*Mejora del tratamiento existente. *Control de vertidos.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027

BORRADOR

Tipo de Riesgo	Nº masas	Indicadores de Impacto	Presiones significativas identificadas	Medidas necesarias	Exención	OMA propuesto
			Difusas	*Códigos buenas prácticas. *Medidas de programas de actuación. *Plan Estratégico de la PAC.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
TEMP	1	Valor temperatura	Puntuales	Control de vertido de refrigeración.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
HMOC	56 con riesgo comprobado 85 con riesgo probable	Índice del bosque de ribera + calidad biológica	Alteraciones morfológicas + otras presiones hidromorfológicas	*Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial *Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial *Mejora del conocimiento	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027
HHYC	87 con riesgo comprobado 57 con riesgo probable	Indicadores de caracterización de fuentes de alteración hidrológica + calidad biológica	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos + otras presiones hidromorfológicas	*Medidas para la utilización del DPH. *Régimen de caudales ecológicos. *Estudios para la mejora de la gestión del DPH. *Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo. *Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca.	4.4.	Alcanzar el buen estado en 2027

Tabla 2. Criterios empleados en la fijación de objetivos medioambientales de las masas de agua superficial en riesgo

Una vez cruzada toda la información se procede a establecer objetivos medioambientales con el escenario de ejecución actual del programa de medidas y con la aplicación de las medidas de protección que exige la normativa del Plan de cuenca con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de exención establecidas en la DMA.

Para la justificación de exenciones se aplica un procedimiento estandarizado, con criterios homogéneos, con el fin de obtener resultados comparables para las diferentes masas de agua.

Para las masas con riesgo orgánico o riesgo por nutrientes, que presenten incumplimientos actuales de estado y cuya presión significativa sea los vertidos puntuales, se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027, ligado a la ejecución de medidas de saneamiento y depuración en los vertidos inventariados (nuevas EDAR; mejora de los tratamientos de EDAR existentes; control de vertidos: gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización; inventario de vertidos; actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados; inspección de vertidos; y estudios de puntos de desbordamiento).

También se ha considerado en el análisis realizado las medidas para la protección del estado de las masas de agua respecto a los vertidos en relación al cumplimiento de los porcentajes mínimos de reducción de la carga contaminante con respecto a la carga del caudal de entrada, que se establecen en la normativa de este Plan de cuenca, concretamente en su artículo 33 y apéndices 14.1 y 14.2.

BORRADOR

Para las masas con riesgo orgánico o riego por nutrientes, que presenten incumplimientos actuales de estado y que sus presiones significativas sean difusas, se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027, ligado a medidas de reducción o limitación del exceso de aplicación de nutrientes, a programas de actuación y las medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario que recoge el artículo 36 de la normativa de este Plan de cuenca.

Para las masas con riesgo químico que presenten incumplimientos actuales de estado por sustancias prioritarias o preferentes procedentes de fuentes puntuales, se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027, ligado a medidas de depuración y gestión de vertidos.

En el caso de que el riesgo químico se deba a incumplimientos respecto a las normas de calidad de sustancias vinculadas al uso de plaguicidas o fertilizante (como puede ser la cipermetrina o el selenio), se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027 ligado a la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias, las medidas contenidas en los programas de actuación y el Plan Estratégico de la PAC.

El control e inspección de vertidos también son las medidas consideradas en otras masas con riesgos vinculados a los mismos (MICR o TEMP), estableciendo en dichas masas un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027.

Para las masas de agua con riesgo por alteración morfológica que presentan incumplimientos actuales de estado, se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027, ligado a medidas de mejora del espacio y dinámica fluvial, así como a medidas de mejora del conocimiento hidromorfológico.

Para las masas de agua con riesgo por alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos que presentan incumplimientos actuales de estado, se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en 2027, ligado a medidas ligadas al uso y gestión del DPH, régimen de caudales ecológicos y medidas vinculadas a la mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca.

En aquellas masas que actualmente no alcanzan el buen estado, se comprueba si es posible alcanzar el buen estado (o buen potencial) planteando una prórroga al 2027.

Para plantear una prórroga se ha de comprobar que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

1. Que, tras la aplicación de las medidas necesarias, técnicamente o por las condiciones naturales no sea posible cumplir los objetivos ambientales en el año 2021.
2. Que el cumplimiento de los objetivos ambientales en el año 2021 conlleve costes desproporcionados.

Tras el análisis realizado, se considera que la magnitud de las mejoras requeridas sólo puede lograrse en fases que exceden el horizonte 2021 debido a las posibilidades técnicas.

En todos los casos se considera que estas medidas pueden estar implementadas antes de 2027 y, por lo tanto, que el objetivo de estas masas es alcanzar el buen estado en dicho horizonte.

BORRADOR

En lo relativo a la depuración, que son el grupo de medidas con mayor coste total, en este ciclo de planificación, se plantea como novedad fijar unos estándares mínimos de depuración, materializados en unas reducciones mínimas de contaminantes según el rango de población, que se plasman en el artículo 33.9 de la normativa propuesta:

	Reducción (%)		
h eq	N	P	DBO5
> 100 000	90	95	98
10 000 - 100 000	80	90	92
2 000 - 10 000	75	80	92

Tabla 3. Porcentaje mínimo de reducción de la carga contaminante del vertido para EDAR con vertido a masa de agua que no cumple objetivos medioambientales o está en riesgo

Actualmente hay vertidos cuyos tratamientos cumplen estos criterios mínimos, por lo que no requerirán mejoras adicionales. Sin embargo, hay otros que van a tener que mejorar su tratamiento, con el consiguiente incremento de coste.

Con la finalidad de tener una idea acerca de la repercusión de este incremento de coste, se realizan aquí unas breves consideraciones sobre valores medios que muestran la viabilidad general de esta propuesta.

Como punto de partida, tenemos la situación actual que, de media por rangos de habitantes equivalentes, se puede resumir en:

- Hasta 2 000 heq: suponen el 88% de los vertidos, pero apenas el 3% de la población –considerandos habitantes equivalentes–. Para este rango de población, la mayoría de los vertidos cuentan con una depuración acorde al mínimo exigido, si bien algo más del 30% de los vertidos carecen de ella.
- 2 001 - 10 000 heq: abarca el 8% de los vertidos y el 7% de la población. El 91% de los vertidos cuentan con tratamiento actualmente, pero gran parte de ellos requerirán mejorar la reducción de nutrientes.
- 10 001 - 100 000 heq: son el 3% de los vertidos y el 15% de la población. Prácticamente la totalidad cuenta con tratamiento. Muchos de ellos con reducción de nutrientes acorde a la propuesta de la normativa, mientras que en otros será necesario implantar mejoras.
- Más de 100 000 heq: con apenas el 1% de los vertidos supone el 75% de la población. El tratamiento actual requiere una mejora importante en la reducción de nutrientes.

Como se puede apreciar, hay una alta heterogeneidad en el rango de los habitantes equivalentes. Que tiene su reflejo a la hora del coste de la depuración que sigue los principios de la economía de escala. De forma que los vertidos con mayor número de habitantes equivalentes tienen mayor coste total pero menor coste unitario –por habitante equivalente– que los vertidos más pequeños.

Se estima que el coste unitario podría tener un incremento significativo, que variará entre los distintos vertidos en función del punto de partida –nivel de tratamiento actual– y los nuevos requisitos normativos. Además, en reducciones más grandes el coste marginal del tratamiento será mayor.

BORRADOR

Por tanto, es previsible un incremento unitario del coste de depuración para los vertidos de más de 2000 habitantes equivalentes. No es de extrañar situaciones en las que se llegue a duplicar el coste actual del tratamiento. Con un reflejo en un incremento importante de la tarifa del ciclo integral del agua. Un incremento de tarifa que posiblemente derive en reticencias y conflictos, especialmente si la información y transparencia en la aplicación de la medida no es la adecuada.

Ahora bien, aunque en determinados casos se requiera este incremento fuerte en la tarifa del agua, el peso que actualmente supone el ciclo integral del agua dentro de la economía de los hogares –siempre hablando en valores medios se sitúa por debajo del 1%– está lejos de poder dar lugar a un planteamiento de excepciones por costes desproporcionados. Además, hay que tener en consideración que, según estudios publicados de tarifas, las tarifas de la cuenca del Tajo están aproximadamente en la media de las demarcaciones españolas. Esto significa que hay demarcaciones con una tarifa superior, generalmente debido a un mayor coste del suministro de agua motivado por las diferentes características hidrológicas de cada demarcación. De igual manera, puede destacarse la singularidad de la cuenca del Tajo en lo que se refiere a la importancia de la presión del abastecimiento y el elevado impacto potencial que producen sus vertidos. Un elevado impacto que ha de combatirse aumentando las medidas mitigadoras de este impacto, es decir, la depuración. Así, existiendo una necesidad de mejorar el tratamiento de depuración para poder cumplir los objetivos ambientales, unido a que la tarifa del ciclo integral del agua sea menor al de otras demarcaciones –aunque se deban a otras causas–, implica que no haya base para plantear una posible exención del cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua por el mayor coste de depuración.

Desde una perspectiva internacional, hay diversos estudios que muestran valores comparativos del coste del agua en las grandes ciudades. Como es el caso de la IWA (The International Water Association)[1], que muestra estadísticas comparativas en diferentes ciudades del mundo del coste para 200 m³ de agua. A continuación, se muestra una gráfica con una selección de ciudades europeas:

BORRADOR

[1] http://waterstatistics.iwa-network.org/graph/6



Fuente: The International Water Association (http://waterstatistics.iwa-network.org/share/6/105d6076e73e07287e85337dd6b7018daf33dd3a). Notas explicativas en https://iwa-network.org/explanation-notes-for-international-statistics-for-water-services-brisbane-2016/.

Figura 1. Coste total del ciclo del agua para un consumo de 200 m³ en varias ciudades europeas

Hay que advertir que puede que cada tarifa no compute los diferentes conceptos con los mismos criterios. Pero teniendo en mente esta consideración, se aprecia en la figura que el coste del servicio en Madrid –que en términos medios es representativo de la cuenca del Tajo– no es el menor de las ciudades mostradas, pero sí que está en la parte baja. Se encuentra por debajo del percentil 15 de la muestra de ciudades mostrada en la gráfica, que incluye otras ciudades españolas.

En definitiva, es previsible que la adaptación de los tratamientos de los vertidos a la nueva propuesta normativa suponga un incremento significativo del coste de depuración y, consecuentemente, de la tarifa del ciclo integral del agua. A pesar de que puede ser elevado en determinaos casos, no es una base consistente para plantear posibles exenciones de los cumplimientos de los objetivos ambientales, toda vez que el peso de la factura del ciclo integral del agua en la economía de los hogares es baja, que comparativamente hay otras demarcaciones españolas con tarifas medias sensiblemente superiores a la del Tajo y que, en un contexto europeo, la tarifa media del agua urbana de Madrid – típica de la cuenca del Tajo– está en el rango inferior de las tarifas de una muestra representativa de más de 40 ciudades europeas.

3.1.1.2 Criterios empleados en masas de agua subterránea

Dado que los objetivos ambientales son alcanzar el buen estado y no deteriorarse, todas las masas de agua que están evaluadas en buen estado, tienen como objetivo el no deterioro, y quedaría por analizar si en el escenario 2027, podrían alcanzar un buen estado aquellas masas que ahora no lo tienen, o sería aplicable una exención al cumplimiento del buen estado en ese año, como consecuencia de las condiciones naturales.

En este tercer ciclo de planificación hidrológica no es posible justificar prórrogas para alcanzar los objetivos medioambientales más allá de 2027. La única excepción es el caso de que aun poniendo en marcha todas las medidas necesarias, las condiciones naturales de las masas de agua no hicieran posible alcanzar el buen estado en 2027. Debido a la inercia propia de los acuíferos, esto podría ocurrir en algunas masas de agua subterránea.

De acuerdo con los resultados del Anejo 9. Evaluación del estado de las masas de agua:

- Todas las masas de agua subterráneas de la Demarcación hidrográfica del Tajo presentan un estado cuantitativo actual bueno.
- Dos masas de agua subterránea presentan mal estado químico, La Alcarria (030.008) y Ocaña (030.018).

Para pronosticar si se cumpliría el buen estado en 2027, se han estudiado las tendencias del contenido en nitratos en aquellas masas en riesgo, por ser los nitratos la sustancia responsable del mal estado de las masas de agua subterránea evaluadas en mal estado químico, mediante:

1) Análisis del contenido medio anual, obtenido a partir de las medias agregadas por cada punto de la red. Se han contemplado los contenidos medios de los dos últimos años, cinco últimos años y diez últimos años, si se disponía de dicha información.
2) Análisis de la tendencia del contenido medio del 20 % de puntos de la masa de agua con un mayor contenido en nitratos con respecto a la media total de la masa de agua. El criterio del 20 % se ha tomado a semejanza del descrito en el *Test de Evaluación General del Estado Químico,* que considera suficiente que en el 20 % de la superficie de la masa se supere la norma de calidad ambiental o el valor umbral, para evaluarla en mal estado. Además, se ha realizado un análisis individualizado de la tendencia de algunos puntos, cuando se ha considerado conveniente.

Código	Denominación	Media anual últimos			Tendencia de la media	Tendencia del 20 % de puntos de peor calidad
		2 años	5 años	10 años (*)		
030.006	Guadalajara	14,81	14,58	14,60	Estable	Se mantiene
030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	13,13	14,07	19,24	Estable	Desciende
030.008	La Alcarria	39,14	38,78	38,27	Estable	Asciende
030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	20,00	20,12	20,22	Estable	Se mantiene
030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	16,28	16,83	16,41	Estable	Desciende
030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	25,51	27,67	28,10	Desciende	Asciende
030.015	Talavera	27,98	28,49	28,56	Estable	Asciende

BORRADOR

Código	Denominación	Media anual últimos			Tendencia de la media	Tendencia del 20 % de puntos de peor calidad
		2 años	5 años	10 años (*)		
030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	--	--	--		Sin punto representativo
030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	--	--	--		Sin punto representativo
030.018	Ocaña	72,78	70,91	71,82	Estable	Desciende
030.019	Moraleja	2,35	6,09	6,00	Descenso	Desciende
030.020	Zarza de Granadilla	25,12	24,02	24,02	Ascenso	Serie temporal corta y solo 2 puntos
030.021	Galisteo	8,22	7,89	7,64	Estable	Se mantiene
030.022	Tiétar	5,80	5,73	6,08	Estable	Asciende
030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	23,22	22,04	22,08	Estable	Se mantiene
030.025	Algodor	--	--	--	--	Sin puntos de red
030.026	Sonseca	--	--	--	--	Sin puntos de red

Tabla 4. Contenidos medios en nitratos a 2, 5 y 10 años, tendencia de su contenido y tendencia del 20 % de puntos de peor calidad.

(*) o nº de años que se aproxime.





Figura 2. Evolución del contenido medio en nitratos de carácter anual, así como desagregado agrupando el 20 % de los puntos de contenidos más altos.

Del análisis de los gráficos anteriores, se deduce que:

- En el caso de La Alcarria (030.008), se observa que el contenido medio de nitratos presenta un valor ligeramente superior a la línea de inversión de tendencias, establecida en 37,5 mg/l, mientras que la tendencia del 20% de los puntos con mayor concentración, superaría el umbral de los 50 mg/l en 2027.
- En la masa Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez (030.013) la tendencia del contenido medio de nitratos es descendente, alejándose de la línea de inversión de tendencias. Sin embargo, la tendencia del 20% de los puntos con mayor concentración, es ascendente y superaría el umbral de los 50 mg/l en 2027.

- En la masa Talavera (030.015) el contenido medio en nitratos presenta una tendencia de alejamiento de la línea de inversión de tendencias, mientras que la tendencia del 20% de los puntos con mayor concentración, aunque mantenida, superaría el umbral de los 50 mg/l en 2027.
- En la masa Ocaña (030.018) el contenido medio en nitratos se encuentra por encima del umbral de 50 mg/L con una tendencia mantenida a 2027; mientras que la tendencia del 20% de los puntos con mayor concentración, aunque superaría el umbral de los 50 mg/l en 2027 parece mostrar una tendencia descendente.
- En el caso de la masa Zarza de Granadilla (030.020) la red dispone únicamente de dos puntos y una serie temporal corta, con uno de ellos por encima del límite de inversión de tendencias, aunque el conjunto no lo supera.
- En la masa Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid (030.024) el contenido medio en nitratos presenta una tendencia de alejamiento de la línea de inversión de tendencias, mientras que la tendencia del 20% de los puntos con mayor concentración, aunque su tendencia no es ascendente sino mantenida, superaría el umbral de los 37,5 mg/l en 2027.
- Para el resto de masas que se evaluaron en riesgo en los DDII, las tendencias observadas no pronostican que vayan a superarse los 37,5 mg/l correspondientes al umbral de inversión de tendencias, en el año 2027.

En las nuevas masas de nueva de agua definidas en este tercer ciclo de planificación, Algodor (030.025) y Sonseca (030.026), no se dispone de una red de control con una serie continuada de datos durante varios años.

En conjunto, para las masas La Alcarria (030.008), Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez (030.013), Talavera (030.015), Ocaña (030.018) y en menor medida en el Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid (030.024) es preciso adoptar medidas para disminuir el contenido de los nitratos o su tendencia ascendente.

Para estimar el horizonte de cumplimiento se ha utilizado el modelo Patrical (“Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrado con Calidad del agua”; Pérez-Martín 2005) que es un modelo hidrológico de precipitación-escorrentía que aplica la formulación de Témez (1977) para la simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas, con paso de tiempo mensual. Este modelo reproduce los procesos esenciales de flujo de agua basado en el principio de continuidad, estableciendo leyes de reparto y de transferencia entre almacenamientos en cada una de las celdas en las que se discretiza el territorio.

Para la simulación de la fase subterránea se lleva a cabo una sectorización de las masas de agua subterránea, de tal manera que cada uno de los sectores en los que se individualiza cada una, se asimila a un modelo agregado celular. Estos modelos agregados ofrecen una solución analítica para casos de acuíferos libres, bidimensionales, de geometría sencilla, que sean homogéneos e isótropos, con extensión semi-infinita, que limiten con un río recto penetrante en el acuífero y cuyo comportamiento sea lineal. Este tipo de modelos no simulan el flujo de las aguas subterráneas propiamente dicho, sino que considera a las aguas subterráneas como un reservorio, y, por tanto, como una de las componentes que intervienen en la obtención del flujo total.

BORRADOR

Este modelo permite simular la concentración de nitratos en distintos escenarios futuros de presión por nitrógeno por aplicación de fertilizantes: un escenario tendencial en el que se mantienen las prácticas agrícolas actuales y varios escenarios de reducción progresiva de la aplicación de nitratos. Para los años 2021, 2027, 2033 y 2039, se estiman las concentraciones tanto sin reducción de la carga contaminante como con tres posibles reducciones de carga contaminante, del 25 %, 50 % y 80 % respecto de la situación actual, estimándose que esas reducciones se asocian a una disminución en la aplicación del fertilizante del 10 %, 20 % y 40 %, respectivamente.

El escenario seleccionado para cada masa es aquel con menor reducción de carga en el que se consigue reducir el contenido de nitratos en 2027 por debajo de 37,5 mgNO3/l, o en su defecto en 2033 y 2039 y que además no se incremente la concentración en más de en más de 10 mgNO3/l. Si no fuera posible alcanzar este umbral, el objetivo sería bajar de 50 mgNO3/l en 2039. Si en 2027 no se alcanzan los 37,5 mg/L NO3/l no es preciso aplicar ninguna reducción.

El escenario de la evolución del contenido en nitratos, según PATRICAL, sin la toma de medidas de reducción, se muestra en la siguiente tabla:

Denominación	Necesidad medidas según evolución dato red calidad	Sectores Patrical	Sectores con>37,5 mg/l y < a 50 mgl/l	Sectores con >50 mg/l	% sectores> 37,5 mg/l sin medidas
			sin medidas	sin medidas	
Guadalajara	NO	13	3	0	23%
Aluviales Jarama-Tajuña	NO	2	0	0	0%
La Alcarria	SI	12	2	4	50%
Madrid: Guadarrama-Manzanares	NO	8	1	0	13%
Madrid:Aldea del Fresno-Guadarrama	NO	10	2	0	20%
Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	SI	3	2	0	67%
Talavera	SI	11	3	7	91%
Aluvial del Tajo:Toledo-Montearagón	NO	1	0	1	100%
Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	NO	1	1	0	100%
Ocaña	SI	5	1	4	100%
Moraleja	NO	1	0	0	0%
Zarza de Granadilla	NO	1	0	0	0%
Galisteo	NO	1	0	0	0%
Tiétar	NO	4	0	0	0%
Aluvial del Jarama:Guadarrama-Madrid	SI	3	0	0	0%
Algodor	NO	2	0	0	0%
Sonseca	NO	1	0	0	0%

Tabla 5. Sectores con contenidos superiores a 37,5 mg/l y a 50 mg/L de nitratos en masas consideradas en riesgo, según PATRICAL, para escenarios sin medidas de reducción, para el año 2027.

BORRADOR

Este escenario muestra, en general, similares evoluciones con respecto al análisis realizado a partir de la red de control de calidad de masas de agua subterránea, coincidiendo en las masas evaluadas en mal estado (La Alcarria y Ocaña), así como con otras en riesgo: Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes – Aranjuez (030.013) y Talavera (030.015). Sin embargo, puede observarse como el pronóstico del Modelo PATRICAL para un escenario sin reducción de presión contaminante es más pesimista que el estimado a partir de los datos de la red de calidad, en las siguientes masas: Guadalajara (030.006), Madrid: Guadarrama-Manzanares (030.011), Madrid: Aldea del Fresno – Guadarrama (030.012), al contrario de lo que se refleja en la masa Aluvial del Jarama: Guadalajara – Madrid (030.024). Asimismo, el modelo proporciona una estimación en masas sin información representativa suficiente, casos del Aluvial del Tajo: Toledo – Montearagón (030.016) y el Aluvial del Tajo: Aranjuez – Toledo (030.017), o sin información de ningún punto de control, en las masas Algodor (030.025) y Sonseca (030.026).

3.1.2 Objetivos ambientales establecidos

3.1.2.1 Masas de agua superficial

Como consecuencia de la aplicación de la metodología descrita en el apartado 3.1.1.1, en este apartado se recogen los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial.

Los resultados de los objetivos medioambientales se presentan conforme al punto 3.5.1 de la IPH, por sistemas de explotación. Cada sistema de explotación de recursos está constituido por masas o grupos de masas de agua superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales.

Para cada sistema de explotación se identifican las presiones significativas responsables del posible riesgo de no cumplir los OMAs, los impactos, el riesgo, el estado ecológico, el estado químico y los indicadores generadores de incumplimiento Además se plantea una segunda tabla con información de la relación entre las masas de agua superficial y las zonas protegidas, así como la evaluación de los requisitos adicionales (según metodología y resultados recogidos en el apartado 3.2 de este documento).

Finalmente se incluye una tercera tabla donde se recogen las medidas necesarias, y los objetivos medioambientales propuestos con sus posibles exenciones. Hay que tener en cuenta que en estas tablas se enumeran las medidas directamente relacionadas con la masa de agua, no incluyendo por tanto las medidas programadas en las masas aguas arriba de la misma, que conllevarán también una repercusión positiva en su estado. Asimismo, las medidas contenidas en esta tercera tabla son las que tienen relación con las presiones significativas y el riesgo identificado en la masa de agua (es decir, no se incluyen medidas en aquellas masas sin riesgo de incumplimiento de los OMAs). No obstante, es posible consultar la totalidad de las medidas previstas en el Programa de medidas en el Anejo 13 del Plan de cuenca de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.

Entre las medidas incluidas en el Programa de Medidas se encuentran las actuaciones establecidas en los marcos de acción prioritaria (MAP) de cada una de las Comunidades Autónomas con espacios

BORRADOR

protegidos de la Red Natura que se encuentran dentro de la cuenca del Tajo. Los MAP son instrumentos de planificación estratégica plurianual cuyo objetivo es proporcionar una visión completa de las medidas necesarias para implementar la red Natura 2000 y su infraestructura verde a escala de la UE. Se ha de tener en cuenta que los importes de estas medidas han sido obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a partir de los Marcos de Acción Prioritaria (MAP) de las distintas Comunidades Autónomas, por lo que los importes son aproximados. Asimismo, la asociación de las medidas de los MAP con las masas de agua superficial que se verían beneficiadas por la aplicación de estas medidas se ha estimado considerando los THIC y especies ligadas al agua cuya conservación persigue la medida correspondiente y la asociación de dichos THIC y especies con las masas de agua según el análisis realizado por la CHT, por lo que el alcance real de la medida será definido por cada comunidad autónoma, y podría no aplicarse a todas las masas indicadas.

Las actuaciones integradas en las medidas de cada uno de los MAP se incluyen también en la tercera tabla que recoge las medidas necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales de las masas de agua de cada sistema de explotación.

En el apéndice 1 de este anejo se recogen unas fichas por masas de agua donde se identifican con más detalle a nivel de masa de agua toda la información que ahora se presenta.

BORRADOR

Sistema Cabecera



El sistema de Cabecera del río Tajo, con una superficie aproximada de 9 415 km², constituye la parte de la cuenca del río Tajo aguas arriba de la confluencia con el río Jarama. Este sistema de explotación comprende alrededor de 380 km del río Tajo además de sus afluentes de cabecera, siendo los más importantes el río Gallo por la margen derecha y el río Guadiela por la margen izquierda. La regulación de caudales en este sistema es muy significativa desde cabecera, con el embalse de Buendía en el río Guadiela y el embalse de Entrepeñas en el propio río Tajo. Aguas abajo de la confluencia, aunque con menor capacidad destacan los embalses de Bolarque, Zorita, Almoguera y Estremera. El río Cuervo también está regulado a través del embalse de La Tosca.



Figura 3. Estado y potencial ecológico masas de agua Cabecera



Figura 4 Estado químico masas de agua Cabecera



Figura 5 Estado final masas de agua Cabecera



Figura 6. Riesgo de las masas de agua en Cabecera

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Cabecera

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0101021														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0102021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X														
ES030MSPF0103021	X			X						X				Medio	Moderado	Bueno	X	X													
ES030MSPF0104020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0105021														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0106020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0107021				X						X				Medio	Deficiente	Bueno	X														
ES030MSPF0108020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0109020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0110020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0111010														Sin riesgo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0112010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno															
ES030MSPF0113010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno															

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0114010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0115110														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0115210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0116010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X			X			
ES030MSPF0117010	X	X		X				X		X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X								X	X			
ES030MSPF0118010	X	X		X						X				Alto	Moderado	Bueno	X										X			
ES030MSPF0119010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0120010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0121010	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X										X			
ES030MSPF0121110	X			X			X							Medio	Moderado	Bueno						X								
ES030MSPF0122010	X			X									X	Alto	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0123010														Sin riesgo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0124010				X									X	Medio	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0125010				X									X	Medio	Deficiente	Bueno	X													
ES030MSPF0126010														Sin riesgo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0127010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0128110	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X										X			
ES030MSPF0128210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo							Impacto						Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0129010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0131020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0132010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0133010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0134010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0134120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0135110														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0135210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0136010	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X										X		
ES030MSPF0137010	X			X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X					X	X			X		
ES030MSPF0138010	X	X		X				X		X				Muy alto	Moderado	Bueno	X									X	X		
ES030MSPF0139010	X	X		X				X		X				Muy alto	Moderado	Bueno	X									X	X		
ES030MSPF0140010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0141010	X	X		X				X						Alto	Moderado	Bueno										X	X		
ES030MSPF0142010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo							Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0143110														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0143210														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0144010	X	X		X				X						Alto	Moderado	Bueno	X								X				
ES030MSPF0145011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0146020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0147010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0148040														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0149040														Sin riesgo	Bueno	Bueno													

Tabla 6. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Cabecera

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Cabecera

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0101021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0101021	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0102021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0102021	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0102021	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0103021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0103021	ES4250009	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0103021	ES030_ZBANBAÑO_0024	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0103021	ES030ZCCM0000002000	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0103021	ES030_ZVULES42_3A	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0103021	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0105021	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0105021	ES030ZCCM0000003123	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0105021	ES030_ZVULES42_3A	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0106020	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0106020	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0106020	ES030_ZHUMIH424004	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0106020	ES030_ZHUMIH424004	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0106020	ES030ZCCM0000000001	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0106020	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0106020	ES030_ZVULES42_3A	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0107021	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0107021	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0107021	ES030_ZVULES42_3B	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0108020	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0108020	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0108020	ES030ZCCM0000000559	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0108020	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0109020	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0109020	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0109020	ES030ZCCM0000000002	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0109020	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0110020	ES030_AMTPER000000029	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0110020	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0110020	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0110020	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0110020	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0110020	ES030_ZBANBAÑO_0010	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0110020	ES030_ZBANBAÑO_0011	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0110020	ES030_ZBANBA	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente,

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	ÑO_0038		excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0110020	ES030_ZHUMIH424027	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0110020	ES030_ZHUMIH424027	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0110020	ES030ZCCM0000000003	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0110020	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0111010	ES030_AMTPER000000004	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0111010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0111010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0111010	ES030_ZBANBAÑO_0012	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	
ES030MSPF0111010	ES030ZCCM0000003006	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0112010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0112010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0113010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0113010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0113010	ES030_ZBANBAÑO_0014	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0114010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0114010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0114010	ES030_ZBANBAÑO_0014	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0115110	ES2420138	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115110	ES2420139	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115110	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115110	ES030RNF063	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0115110	ES030RNF070	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0115110	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115110	ES0000309	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115110	ES030ZCCM0000	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	003040	por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0115210	ES2420139	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115210	ES2420141	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115210	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115210	ES030RNF066	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0115210	ES030RNF068	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0115210	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0115210	ES0000309	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0115210	ES030ZCCM0000000226	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0116010	ES030_AMTPER000000024	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0116010	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0116010	ES030_ZHUMIH423005	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0116010	ES030_ZHUMIH423005	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0116010	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0118010	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0118010	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0118010	ES030ZCCM0000000326	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0118010	ES030ZCCM0000000354	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0118010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0118010	ES030_ZVULES42_3A	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0119010	ES030RNF064	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0119010	ES030ZCCM0000000398	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0120010	ES030_AMTPER000000029	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0120010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0120010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0121110	ES030ZCCM0000000325	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0121110	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0122010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0122010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0122010	ES030ZCCM0000003118	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0123010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0123010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0124010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0124010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0125010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0125010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0126010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0126010	ES4240017	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0126010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0126010	ES030ZCCM0000003048	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0127010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0127010	ES4240020	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0127010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0128110	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0128110	ES4240020	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0128110	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0128110	ES030ZCCM0000000400	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0128110	ES030_ZVULES42_9	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0128210	ES4240022	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0128210	ES030_ZVULES42_9	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0129010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0129010	ES4240020	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0129010	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0129010	ES030ZCCM0000000224	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0129010	ES030ZCCM0000000385	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano
ES030MSPF0131020	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0131020	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0131020	ES030_ZBANBAÑO_0008	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0131020	ES030_ZBANBAÑO_0036	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0131020	ES030_ZHUMIH423007	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0131020	ES030_ZHUMIH423007	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0132010	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0132010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0133010	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0133010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0133010	ES030_ZBANBAÑO_0028	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0133010	ES030ZCCM0000000510	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0134010	ES030_AMTPER000000022	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0134010	ES4230014	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0134010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0134120	ES4230014	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0134120	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0135110	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0135110	ES030RNF183	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0135110	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0135110	ES030_ZHUMIH423034	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0135110	ES030_ZHUMIH423034	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0135210	ES030_AMTPER000000002	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0135210	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0135210	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0136010	ES4240018	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0136010	ES0000163	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0137010	ES030ZCCM0000000307	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0137010	ES030ZCCM0000000355	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros amonio y nitrato pero no son significativas
ES030MSPF0138010	ES4230012	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0142010	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0142010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0143110	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0143110	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0143110	ES030_ZBANBAÑO_0037	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0143210	ES4230014	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0143210	ES030RNF072	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0143210	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0144010	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0144010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0145011	ES030_AMTPER000000007	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0145011	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0145011	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0146020	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0146020	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0147010	ES030_AMTPER000000002	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0147010	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0147010	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0147010	ES030RNF069	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0147010	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0147010	ES030_ZBANBAÑO_0007	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0148040	ES4230014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0148040	ES0000162	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0148040	ES030_ZBANBAÑO_0006	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	
ES030MSPF0148040	ES030_ZHUMIH423034	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0148040	ES030_ZHUMIH423034	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0149040	ES4240016	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0149040	ES030RNL001	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0149040	ES0000092	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0149040	ES030_ZHUMIH424036	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0149040	ES030_ZHUMIH424036	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

Tabla 7. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Cabecera

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Cabecera

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										regadíos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BOE.DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Adquirir la propiedad o	Mejora de	04.02.05	Otras medidas para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
102021	Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_18	derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	las condiciones morfológicas		conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embocador				espacio fluvial)		los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

BOE.DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de rN2000.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	acuaticos		
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Azud del Embocador		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_75	producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y	Reducción de la Contaminaci	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Azud del Embocador		2027	DMA)			monitorización de la calidad del agua)	ón Puntual		aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directament	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embocador							e a presiones ni impactos): Gobernanza		autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embocador									
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Planes de reestructuración	Reducción	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
103021	Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1016	y reconversión de viñedo.	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_525	Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_526	Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS	Mejora de las	05.01.02	Medidas de gestión para el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Estremera hasta Arroyo del Álamo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	condiciones hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										screening para ser HMWB)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MA	Restaurar una banda continua de vegetación de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Estremera hasta Arroyo del Álamo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_6	ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	condiciones morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MA	Reintroducción de especies extinguidas o	Medidas de conservación	06.03.04	Reintroducción de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Estremera hasta Arroyo del Álamo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CLM_114	amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		(extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Álamo		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_45	mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MA	Inversiones no productivas para la restauración del	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Estremera hasta Arroyo del Álamo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CLM_79	hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	condiciones morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_31165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_31165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
103021	Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	497	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal	Reducción de la Contaminaci	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Álamo		2027	DMA)		_134	permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	ón Puntual		vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Artículo 33. Vertidos de	Reducción	01.01.00	Medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
103021	Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	554	aguas residuales	de la Contaminación Puntual		de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0104020	Embalse de Estremera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)			de agua		adaptadas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		Hidráulico
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Planes de Recuperación de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
107021	Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1034	Especies Amenazadas.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la	Otras medidas (no ligadas	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Almoguera		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_111	administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		masas de agua
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.			
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.			
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
107021	Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	497	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Actualización y	Mejora de	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
107021	Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	590	mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	las condiciones morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0	Río Tajo desde su	Sin riesgo	Mantener el	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
115110	nacimiento hasta Arroyo Tajuelo		buen estado en 2027							
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Arroyo Salado	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Planes de reestructuración	Reducción	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
116010	hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1016	y reconversión de viñedo.	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación			
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por presas y azudes en la rN2000.			desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		del Tajo			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Arroyo Salado	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Prevención y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
116010	hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	460	EEI: Difusión y divulgación de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminaci	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)				ón Difusa		
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora	Medidas de conservación	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MA	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes	Medidas de conservación	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_29	privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales			ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BOE DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.			
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Inversiones no productivas	Reducción	02.10.03	Campañas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
118010	Vega hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	1165_MAPRN_CLM_84	para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	de la Contaminación Difusa		recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.			
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas	Medidas de conservación y mejora de	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_113	eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155	Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en todas las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favorables para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de origen certificado. Coste por jornada 473,66 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MA	Medidas encaminadas a evitar daños por	Medidas de conservación	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CLM_50	herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Procedimiento	Otras	11.07.07	Modificaciones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
118010	Vega hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	435	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BOE.DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)				directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0119010	Arroyo de Ompolveda hasta Embalse de Entrepeñas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		Mancha 2019-2023.	extracción de agua		agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directament	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	e a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0	Barranco Grande	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Artículo 33. Vertidos de	Reducción	01.01.00	Medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
121010	hasta Embalse de Entrepeñas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	554	aguas residuales	de la Contaminación Puntual		de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0121010	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río Cifuentes	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Estrategia de potenciación	Reducción	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
122010	hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1013	del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directament	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			e a presiones ni impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directament e a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie nto de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie nto de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie nto de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								nto de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							TODAS LAS PROVINCIAS			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directament	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								e a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	SEGUIMIENTO DE LOS	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
124010	Rambla hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	517	EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.			
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155	Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en todas las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favorables para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de origen certificado. Coste por jornada 473,66 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras

BOE.DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Barranco de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Inversiones no productivas	Mejora de	05.01.01	Restitución de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
125010	Hoz hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1165_MAPRN_CLM_103	para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	las condiciones hidrológicas		mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudieran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de carpas y cangrejos 1.874,78 €. m.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_105	béntica de Chara spp. 3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_45	mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	nto de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_79	galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.			lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Barranco de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Estudios sobre la mejora	Mejora de	04.01.00	Medidas de mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
125010	Hoz hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	428	del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	las condiciones morfológicas		de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Barranco de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Prevención y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
125010	Hoz hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	461	EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de conservación	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	pequeñas poblaciones sin tratamiento		aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155	Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en todas las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favorables para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de origen certificado. Coste por jornada 473,66 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bronchalejos hasta Corduente		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_78	de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bronchalejos hasta Corduente		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	morfológicas		
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para	Medidas de conservación	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Barranco Bronchalejos hasta Corduente		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		comportamiento de EEI	y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Corduente				espacio fluvial)		CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Barranco Bronchalejos hasta Corduente		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse Molino de Chincha		estado en 2027							
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0	Río Jabalera	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
136010	hasta Embalse de Bolarque		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	553	caudales ecológicos	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0	Río Jabalera	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Ayudas agroambientales	Mejora de	04.02.00	Morfológicas:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
136010	hasta Embalse de Bolarque		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1165_MAPRN_CLM_109	para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	las condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del carrizo y otras especies "agresivas" dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							strigosa. Coste por planta 5€.			
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.			
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directament	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	e a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0	Río Jabalera	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Artículo 33. Vertidos de	Reducción	01.01.00	Medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
136010	hasta Embalse de Bolarque		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	554	aguas residuales	de la Contaminación Puntual		de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0136010	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0137010	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río Guadamejud	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Estrategia de potenciación	Reducción	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
138010	hasta Embalse de Buendía		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1013	del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación			
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		impactos: Gobernanza
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Generation EU			
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								nto de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0	Río Guadamejud	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Control de vertidos:	Otras	11.07.03	Inspección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
138010	hasta Embalse de Buendía		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	453	Inspección de vertidos	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Artículo 36. Medidas de	Reducción	02.02.00	Otras medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
139010	Garibay hasta Embalse de Buendía		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	556	protección contra la contaminación de origen agropecuario	de la Contaminación Difusa		reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directament	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			e a presiones ni impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamie	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								nto de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directament	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								e a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0139010	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0140010	Río Garigay hasta Embalse de Buendía	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas	Reducción de la presión	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Mierdanchel hasta Embalse de Buendía		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		adaptadas. Castilla La Mancha	por extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la	Reducción de la	02.02.00	Otras medidas de reducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Mierdanchel hasta Embalse de Buendía		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas		contaminación de origen agropecuario	Contaminación Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		Hidráulico
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Trabaque hasta Río Guadiela		estado en 2027							
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en	Reducción de la	02.10.00	Reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	nacimiento hasta Río Escabas		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas		Castilla-La Mancha.	Contaminación Difusa		difusa por residuos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8	Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste por m de valla cinegética 14,38 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0	Río Trabaque	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Inversiones no productivas	Reducción	02.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
144010	desde su nacimiento hasta Río Escabas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	1165_MAPRN_CLM_82	para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	de la Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0	Río Trabaque	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	Inversiones no productivas	Reducción	02.10.03	Campañas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
144010	desde su nacimiento hasta Río Escabas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	1165_MAPRN_CLM_84	para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	de la Contaminación Difusa		recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0	Río Trabaque	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_	SEGUIMIENTO DE LOS	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
144010	desde su nacimiento hasta Río Escabas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	517	EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155	Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en todas las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favorables para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de origen certificado. Coste por jornada 473,66 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							elementos antrópicos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro lineal de valla retirado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de los elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas.			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6	Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9	Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo. Coste por Ha. 150 € año.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escabas		2027	DMA)				directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 8. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Cabecera

BORRADOR

Conclusiones Sistema Cabecera

El sistema de explotación de Cabecera presenta 18 masas de agua en riesgo, 13 de las cuales se sitúan en riesgo alto o muy alto, presentando en su mayoría incumplimientos en los indicadores IBMWP, IPS, hidromorfológico y sustancias preferentes.

Las presiones más significativas dentro del sistema de explotación de Cabecera vienen determinadas por los núcleos de población que por motivos generalmente asociados a su reducido tamaño o ubicación geográficamente dispersa, vierten sus aguas residuales directamente a cauces y suelos, sin un tratamiento adecuado de depuración. Además, los desvíos de agua y la regulación de caudales inciden significativamente en el flujo de agua, así como en el resto de la cuenca, ya que afectan a la hidromorfología del cauce y consecuentemente a los indicadores hidromorfológicos. Destacan las derivaciones con destino a otras cuencas desde el embalse de Bolarque a través del Acueducto Tajo-Segura.

Por otra parte, los retornos de los sistemas de riego y las regulaciones necesarias para los regadíos presentes en el sistema de explotación, entre los que destaca la presencia de la zona regable de Estremera y gran parte de la de los Canales de Aranjuez, son presiones importantes en este sistema.

Con las medidas propuestas como la mejora del espacio fluvial y del conocimiento, mejora de la depuración en pequeños núcleos sin tratamiento y la reducción de la contaminación difusa se espera alcanzar el buen estado en el año 2027.

BORRADOR

Sistema Tajuña



Comprende la cuenca del río Tajuña, con una superficie de 2 608 km^2 y más de 300 km de longitud. Afluente de la margen izquierda del río Jarama, que a su vez lo es del río Tajo, con una orientación preferente noreste-suroeste. El río Tajuña está sometido a una regulación de caudales por la presa de La Tajera.



Figura 7. Estado y potencial ecológico masas de agua Tajuña



Figura 8 Estado químico masas de agua Tajuña



Figura 9 Estado final masas de agua Tajuña



Figura 10. Riesgo de las masas de agua en Tajuña

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Tajuña

Masa de agua	Presión responsables riesgo							Impacto						Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDA BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0201110	X	X		X				X		X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X									X				
ES030MSPF0201210	X	X		X						X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X										X			
ES030MSPF0202011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0203020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0204010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0205010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno						X									
ES030MSPF0206010	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0207010														Sin riesgo	Bueno	Bueno															

Tabla 9. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tajuña

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Tajuña

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0201110	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0201110	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0201110	ES030_ZVULES30_ZONA1	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0201210	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0201210	ES030ZCCM0000000222	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0201210	ES030ZCCM0000000550	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0201210	ES030ZCCM0000003110	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0201210	ES030_ZVULES30_ZONA1	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0201210	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0202011	ES4240014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0202011	ES4240021	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0202011	ES030ZCCM0000000524	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0202011	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0203020	ES4240015	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0203020	ES0000392	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0204010	ES4240015	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0204010	ES4240017	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0204010	ES0000094	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0204010	ES0000392	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0204010	ES030ZCCM0000000403	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0205010	ES030ZCCM0000003062	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0205010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0206010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario

Tabla 10. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tajuña

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Tajuña

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo de Morata hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							difusa por fuentes agrarias			
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Jarama		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		y especies
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1044	Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su entorno	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF02	Río Tajuña desde	En	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Plan de Investigación del	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
01110	Arroyo Juncal hasta Río Jarama	riesgo	buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1046	IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_ 1164_MA PRN_CAM _23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_ 1164_MA PRN_CAM _24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF02 01110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_ 1164_MA PRN_CAM _27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										15.04 "uso público")
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.			
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales		monitorización de la calidad del agua)			residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Barranco del Agua		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla-La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los	Reducción de la Contaminación	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo Juncal		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Difusa		por residuos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Barranco del Agua	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Barranco del Agua	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Determinación de los principales	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo Juncal		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	PRN_CAM_35	requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	hidrológicas		de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo Juncal		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de especies amenazadas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Barranco del Agua	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Barranco del Agua	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_23	traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF02	Río Tajuña desde	En	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Elaborar y ejecutar	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
01210	Río Ungría hasta Arroyo Juncal	riesgo	buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_34	proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF02	Río Tajuña desde	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Actuaciones	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
01210	Río Ungría hasta Arroyo Juncal	riesgo	buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1_003	Saneamiento CYII	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF02 01210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_ 1164_MA PRN_CAM _21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF02 01210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_ 1164_MA PRN_CAM _22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF02 01210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_ 423	Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo de El Pozo de Guadalajara	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF02	Río Ungría hasta	En	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Estrategia de	Reducción de la	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
05010	Río Tajuña	riesgo	buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1013	potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_ 1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla-La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_ 1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_ 15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_ 1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_ 1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilida d técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_ 1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF02 05010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilida d técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_ 556	Artículo 36. Medidas de protección contra la	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		contaminación de origen agropecuario	Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Amenazadas.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		EEI	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL:	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales					
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0205010	Río Ungría hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02	Arroyo de San	En	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_	Plan de Gestión de la	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
06010	Andrés hasta Río Tajuña	riesgo pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	1038	Trucha común	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_ 428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	2027		mejora del espacio fluvial		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajuña	pero en buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial		limpieza de embarcaciones	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF02 06010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_ 506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0206010	Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0207010	Barranco del Reato hasta Embalse de La Tajera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 11. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tajuña

BORRADOR

Conclusiones Sistema Tajuña

La mitad de las 8 masas del sistema Tajuña se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales, presentando mayoritariamente incumplimientos en los indicadores IBMWP, IPS e hidromorfológico y en menor medida por sustancias preferentes y nitratos.

El impacto más característico es la ocupación de las terrazas de inundación por usos agrícolas, lo que genera modificaciones de la morfología del cauce, tanto en sentido longitudinal como transversal, tendentes a la homogeneización del canal y por tanto también de la corriente, reduciendo la vegetación de ribera. A ello, hay que añadir el efecto acumulativo de los vertidos que se van sucediendo a lo largo del cauce y la contaminación difusa proveniente de los cultivos por agroquímicos.

Derivado de los estudios de evaluación del estado y del modelo DPSIR, se desprende el riesgo de no alcanzar el buen estado, pero con la aplicación de las medidas propuestas como la mejora de la depuración, la reducción de la contaminación difusa y la mejora del espacio fluvial se espera alcanzar el buen estado en el año 2027 en aquellas masas de agua en mal estado. Asimismo, se prevé medidas en la masa *ES030MSPF0206010 (Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña),* en riesgo a pesar de estar en buen estado debido al escenario tendencial de los factores determinantes que muestran las presiones inventariada, así como a la proximidad del indicador de nitratos a la frontera de incumplimiento (siendo su concentración a nivel de ciclo de 20,1 mg/l).

BORRADOR

Sistema Henares



El sistema de explotación del río Henares tiene una superficie aproximada de 4 136 km^2. El río Henares tiene una longitud de unos 160 kilómetros y es un afluente de la margen izquierda del río Jarama, que a su vez lo es del río Tajo por su margen derecha. En el eje del río no existe ninguna presa que regule el caudal, aunque sus afluentes sí que están sometidos a una fuerte regulación con los embalses de: El Atance, Pálmaces, Alcorlo y Beleña.



Figura 11. Estado o potencial ecológico masas de agua Henares



Figura 12 Estado químico masas de agua Henares



Figura 13 Estado final masas de agua Henares



Figura 14. Riesgo de las masas de agua en Henares

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Henares

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO mg/l)	%OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0301010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X					
ES030MSPF0302010	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Moderado	No alcanza el buen estado	X	X	X					X					
ES030MSPF0303010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0304010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0305010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0306010	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0307010	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0308010	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0309021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X										X		
ES030MSPF0310010	X			X										Medio	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0311010	X	X		X			X							Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X					
ES030MSPF0312010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X			X		
ES030MSPF0313010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0314010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0315010	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno	X										X		

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO mg/l)	%OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0316011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0317020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0318110														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0318220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0318310				X									X	Medio	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0319010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0320011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0321020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0322110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0322310														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0322410														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0323011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0324020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0325010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO mg/l)	%OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0326110				X									X	Medio	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0326210				X									X	Medio	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF0327021														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0328020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0329110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0329210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0330010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0330040		X				X	X							Muy alto	Deficiente	Bueno												X	X
ES030MSPF0331040														Sin riesgo	Bueno	Bueno													

Tabla 12. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Henares

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Henares

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0301010	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0301010	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0301010	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0302010	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0302010	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0303010	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0303010	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				agrario
ES030MSPF0304010	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0304010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0305010	ES4240003	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0305010	ES030ZCCM0000003045	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0305010	ES030ZCCM0000003046	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0305010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0306010	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0306010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0307010	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0307010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0308010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0309021	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0310010	ES030_AMTPER000000006	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0310010	ES030ZCCM0000003043	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0310010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0311010	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0311010	ES0000139	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0311010	ES030ZCCM0000003049	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0311010	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0312010	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0312010	ES0000139	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0313010	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0313010	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0313010	ES030_ZVUL ES42_3A	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0314010	ES4240003	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0314010	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0315010	ES4240003	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0315010	ES030ZCCM0000003061	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0315010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0316011	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0316011	ES4240003	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0316011	ES030ZCCM0000000404	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros zinc y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0316011	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0317020	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0317020	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0317020	ES030ZCCM0000000005	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0317020	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0318110	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0318110	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0318110	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0318220	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0318220	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0318220	ES030ZCCM0000001001	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0318220	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0318310	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0318310	ES030RNF193	Reserva natural fluvial	Muy buen o buen estado final	La masa de agua no alcanza muy buen o buen estado final. El estado de la masa de agua no es representativo del estado de la zona protegida
ES030MSPF0318310	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0319010	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0319010	ES4240007	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0319010	ES030RNF185	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0319010	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0320011	ES4240003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0320011	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0320011	ES030_ZVULES42_3A	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0321020	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0321020	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0321020	ES030_ZBANBAÑO_0009	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0321020	ES030ZCCM0000000006	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0321020	ES030_ZVUL ES42_3	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0322110	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0322110	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0322310	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0322310	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0322410	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0322410	ES030RNF0922	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0322410	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0323011	ES4240009	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0323011	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0324020	ES030_ZBANBAÑO_0013	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0324020	ES030_ZSENESRI496	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0325010	ES4240008	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0326110	ES0000166	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0326110	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0326210	ES0000166	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		ZEPA	los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0326210	ES030RNF058	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua no alcanza muy buen o buen estado final. El estado de la masa de agua no es representativo del estado de la zona protegida
ES030MSPF0327021	ES0000165	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0327021	ES0000489	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0327021	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0328020	ES0000165	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0328020	ES0000489	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0329110	ES0000165	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0329110	ES0000489	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0329210	ES0000165	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0329210	ES0000489	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0329210	ES030_ZHUMIH424001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0329210	ES030_ZHUMIH424001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0329210	ES030_ZHUMIH424033	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0329210	ES030_ZHUMIH424033	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0330010	ES0000489	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0330010	ES030ZCCM0000000349	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0330010	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0330040	ES4240005	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0330040	ES030_ZHUMIH424028	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0330040	ES030_ZHUMIH424028	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0330040	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0331040	ES4240007	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0331040	ES030RNL002	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0331040	ES030_ZHUMIH424035	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0331040	ES030_ZHUMIH424035	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

Tabla 13. Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Henares

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el sistema Henares

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC:	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Jarama		en 2027				riberas.			por agricultura
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote hasta Río Jarama		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote hasta Río Jarama		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		amenazas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MAPR	Restaurar humedales asociados a la dinámica	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote hasta Río Jarama		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CAM_19	fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.			
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Elaborar y ejecutar	Medidas de	06.01.01	Prevención y control

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
301010	desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	164_MAPRN_CAM_34	proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama				espacio fluvial)		arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote hasta Río Jarama		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		limpieza de embarcaciones	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote hasta Río Jarama		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas puntuales		las redes de saneamiento	Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Torote		en 2027							
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torote				espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		impactos: Gobernanza
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	del Sotillo hasta Arroyo de Torote		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Restaurar humedales	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
302010	desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	164_MAPRN_CAM_19	asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Elaborar y ejecutar	Medidas de	06.01.01	Prevención y control

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
302010	desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	164_MAPRN_CAM_34	proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Torote		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	del Sotillo hasta Arroyo de Torote		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		limpieza de embarcaciones	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1155_253	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento EDAR ALOVERA (NUEVA)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1155_266	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento URB. SECTOR IV CHILOECHES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1155_331	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR EN CHILOECHES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_375_23	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, paquete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR AZUQUECA DE HENARES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_375_257	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, paquete C1. Mejora tratamiento EDAR GUADALAJARA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_649	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR en VILLANUEVA DE LA TORRE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	del Sotillo hasta Arroyo de Torote		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas puntuales			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1158	EDAR ALCALA ESTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1159	EDAR ALCALA OESTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1160	EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1161	EDAR MECO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Torote		en 2027				vertidos incontrolados			
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Barranco del Alamín	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Badiel		en 2027							
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Sorbe		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o	Otras medidas (no ligadas	11.03.05	Adquisición de terrenos para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova hasta Río Sorbe		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_111	inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		protección de masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	acuaticos		
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Sorbe		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova hasta Río Sorbe		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova hasta Río Sorbe		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas puntuales		desbordamiento	Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Bornova		en 2027		régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		agrícolas adaptadas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2_9	Plan Estratégico del	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
307010	desde Río Cañamares hasta Río Bornova		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	16	Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova				espacio fluvial)		eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies "agresivas" dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova				espacio fluvial)		mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	acuaticos		
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							1264,57 €.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Bornova		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Inversiones no	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
307010	desde Río Cañamares hasta Río Bornova		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_CLM_78	productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova				espacio fluvial)		Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova				espacio fluvial)		"Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bornova				espacio fluvial)		ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_5	Proyectos de	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
307010	desde Río Cañamares hasta Río Bornova		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	86	recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante			
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cañamares hasta Río Bornova		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas puntuales		autorizaciones de vertidos y reutilización	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Bornova		en 2027				saneamiento			aguas pluviales
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Dulce hasta Río Cañamares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cañamares		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Dulce hasta Río Cañamares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		limpieza de embarcaciones	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		revisión de las existentes
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_1_5	Fomento de	Reducción de la	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
309021	desde Río Salado hasta Río Dulce		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	1_N2	implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Salado hasta Río Dulce		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		paso en obstáculos transversales	morfológicas		para peces
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0	Río Henares	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_5	Actualización y	Mejora de las	04.00.00	Medidas de mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
309021	desde Río Salado hasta Río Dulce		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	90	mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0309021	Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora	ES030_1_1160	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	con Río Salado	estado	en 2027		de la depuración y control de vertidos		agua ES030MSPF0310010. EDAR en Siguenza			aguas residuales urbanas
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	con Río Salado	estado	en 2027		del espacio fluvial		MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							INVASORAS	de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(reducción de la extracción de agua)		Mancha			
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Estrategia sobre la	Reducción de la	02.10.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
311010	Torote hasta Río Henares		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	024	gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Contaminación Difusa		contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Redactar y ejecutar	Reducción de la	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
311010	Torote hasta Río Henares		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	164_MAPRN_CAM_31	proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación			
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							y Alimentario (IMIDRA)	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							uso.			conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	acuaticos		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comunitario boscosos.	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005;	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110006.	acuaticos		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		la rN2000	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027					presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1162	EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							efecto de los cultivos			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		en 2027		hidromorfológicas (caudales ecológicos)		EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		la rN2000	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	acuaticos		
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea -	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Next Generation EU			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		inundación			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1163	EDAR VALDEAVERO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones	Reducción de la Contaminación	01.00.00	Reducción de la contaminación sin

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas puntuales		coyunturales frente a vertidos incontrolados	Puntual		especificar
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027				galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Ayudas agroambientales para el abandono del	Mejora de las condiciones	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_109	cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	morfológicas		mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies "agresivas" dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.			"uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Medidas encaminadas a evitar daños por	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_44	herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			orillas (RW/LW)
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Establecimiento de acuerdos de custodia del	Otras medidas (no ligadas	11.03.05	Adquisición de terrenos para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_85	territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		protección de masas de agua
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hidrográfica del Tajo			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0	Río Badiel	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_4	Control de vertidos:	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
315010	hasta Río Henares		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	52	Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	vo	estado en 2027							
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0	Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2_9	Estrategia de gestión,	Medidas de	06.01.01	Prevención y control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
318310	hasta Embalse Pozo de los Ramos		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	26	control y erradicación del visón americano en España	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155	Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en todas las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favorables para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de origen certificado. Coste por jornada 473,66 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0	Río Sorbe	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Inversiones no	Mejora de las	05.01.01	Restitución de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
318310	hasta Embalse Pozo de los Ramos		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_CLM_36	productivas para la restauración de formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteraciones del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). Coste por 100m2. 3137,25 €.	condiciones hidrológicas		mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41	Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Producción de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	acuaticos		
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Inversiones no productivas para la	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pozo de los Ramos		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_79	restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.			
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pozo de los Ramos		estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0324020	Embalse de Pálmaces	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Pálmaces		estado en 2027							
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		contra sus amenazas. MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0	Río Dulce hasta	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Inversiones no	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
326110	Río Henares		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_CLM_112	productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							6410. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41	Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/metro vallado cinegético.			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPR	Eliminación de drenajes y captaciones para la	Mejora de las condiciones	05.01.01	Restitución de mecanismos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_CLM_46	conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	hidrológicas		alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0	Río Dulce hasta	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1	Producción anual de	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
326110	Río Henares		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_CLM_54	planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			"uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					espacio fluvial)		bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Cabecera del	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_5	SEGUIMIENTO DE LOS	Mejora de las	05.01.02	Medidas de gestión

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
326210	Río Dulce		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	17	EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			"uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_427	Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restauración en Reservas naturales fluviales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Cabecera del	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_5	Proyectos de	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
326210	Río Dulce		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	86	recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.			
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.			
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_572	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 14. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Henares

Conclusiones Sistema Henares

El sistema de explotación de Henares presenta 14 de sus 38 masas de agua en riesgo, presentando en su mayoría incumplimientos en los indicadores IBMWP e IPS y en menor medida en los indicadores hidromorfológico y fosfatos.

El sistema de explotación se encuentra muy influenciado por municipio de Guadalajara, en el cual se concentran una gran cantidad de vertidos de carácter tanto urbano como industrial que influencian mucho la calidad fisicoquímica de las masas de agua. En cuanto al uso industrial se encuentran numerosas minicentrales que pueden llegar a influir en la hidromorfología de los cauces afectando al ecosistema acuático y que se proyectan en los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua.

En todas las masas de agua en mal estado de este sistema de explotación se prevé medidas para alcanzar los objetivos medioambientales en 2027. Asimismo, se prevé medidas para mantener el buen estado de la masa *ES030MSPF0310010 (Río Henares hasta confluencia con Río Salado*), en riesgo a pesar de estar en buen estado debido al escenario tendencial de los factores determinantes que muestran las presiones inventariadas.

BORRADOR

Sistema Jarama Guadarrama



El sistema de explotación Jarama-Guadarrama comprende 6.510,47 km^2 de la cuenca total del río Tajo. Incluye la totalidad de la cuenca del Manzanares y la totalidad de la cuenca del Guadarrama y del Jarama.



Figura 15. Estado o potencial ecológico masas de agua Jarama Guadarrama



Figura 16 Estado químico masas de agua Jarama Guadarrama



Figura 17 Estado final masas de agua Jarama Guadarrama



Figura 18. Riesgo de las masas de agua en Jarama Guadarrama

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Jarama Guadarrama

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0401010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X				X		X							
ES030MSPF0401110	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno						X		X							
ES030MSPF0402010	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Deficiente	No alcanza el buen estado	X	X	X			X	X	X							
ES030MSPF0403110	X			X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X				X	X	X							
ES030MSPF0403220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0403310	X			X			X							Medio	Moderado	Bueno						X									
ES030MSPF0403420														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0404021	X			X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X							
ES030MSPF0405010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0405120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0405220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0406010	X			X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X			X			
ES030MSPF0407021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X						
ES030MSPF0408021	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Deficiente	No alcanza el buen estado	X	X	X				X	X			X			
ES030MSPF0409021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X						
ES030MSPF0410020	X	X					X							Medio	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0411020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X		
ES030MSPF0412010	X			X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X					X	X			X			
ES030MSPF0413021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X			X			
ES030MSPF0414011				X						X				Medio	Deficiente	Bueno	X	X												
ES030MSPF0415020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0416021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X				X	X	X						

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0417021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X			X			
ES030MSPF0418020	X	X					X	X						Alto	Bueno o superior	No alcanza el buen estado			X											
ES030MSPF0419010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X						
ES030MSPF0420021	X			X		X	X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X			X		X	X						
ES030MSPF0421021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0422021														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0423021														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0424021														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0425020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0426110														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0426210														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0427021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X					X	X			X		
ES030MSPF0428021	X			X						X				Alto	Deficiente	Bueno	X	X											
ES030MSPF0429020	X					X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0430021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF0431020	X					X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0432010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0432110														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0433021	X	X		X									X	Medio	Moderado	Bueno													
ES030MSPF0434021	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Deficiente	No alcanza el buen estado	X	X	X			X		X			X		
ES030MSPF0435021	X	X		X									X	Medio	Moderado	Bueno													
ES030MSPF0436010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X					
ES030MSPF0437021				X						X				Medio	Moderado	Bueno	X	X											

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0438020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0439010	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Malo	Bueno	X	X					X	X		X	X				
ES030MSPF0440021	X	X		X			X							Alto	Moderado	Bueno								X			X				
ES030MSPF0441021	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X							
ES030MSPF0442020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X			
ES030MSPF0442110														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0442220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0443021														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0444020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0445020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0446020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0447020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0448021														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0449020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0450110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0450210														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0451010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0452010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0453010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0454010														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0455040														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0456040		X				X	X							Muy alto	Moderado	Bueno												X	X
ES030MSPF0457040														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													

Tabla 15. Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Jarama Guadarrama

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Jarama Guadarrama

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0401010	ES0000435	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0401010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0401110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0402010	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0402010	ES030ZCCM0000003146	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0402010	ES030_ZVULES30_ZONA2	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0402010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0403110	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0403220	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0403220	ES030_ZSENESLK842	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0403310	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0403310	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0403310	ES030ZCCM0000003134	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0403420	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0403420	ES030ZCCM0000001000	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		
ES030MSPF0404021	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0405010	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0405120	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0405120	ES030ZCCM0000000534	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0405220	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0405220	ES030ZCCM0000000117	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro cadmio pero no es significativa.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros amonio y nitrato pero no son significativas
ES030MSPF0405220	ES030_ZSENESLK583	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0406010	ES0000435	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0406010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0407021	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0408021	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0409021	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0410020	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0411020	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0411020	ES030ZCCM0000000007	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0411020	ES030_ZSENESRI585	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0412010	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0413021	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0414011	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0415020	ES3110005	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0415020	ES030ZCCM0000000008	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro amonio pero no es significativa
ES030MSPF0415020	ES030_ZSENESRI584	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0416021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0416021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0416021	ES0000438	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0417021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0417021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0417021	ES030_ZVULES30_ZONA1	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0418020	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0418020	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0418020	ES030_ZSENESLK844	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0419010	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0419010	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0419010	ES030ZCCM0000003154	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0420021	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0420021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0420021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0421021	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0421021	ES030ZCCM0000003120	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0422021	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0422021	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0423021	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0424021	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0424021	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0424021	ES030ZCCM0000000406	Zona protegida por captación por abastecimie	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		nto		ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0425020	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0425020	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0425020	ES030ZCCM0000000009	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0425020	ES030_ZSENESRI491	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0426110	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0426110	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0426110	ES030RNF054	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0426110	ES030RNF055	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0426110	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0426210	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0426210	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0427021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0427021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0427021	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0427021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0428021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0428021	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0429020	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0429020	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0429020	ES030_ZSENESRI588	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0430021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0430021	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0431020	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0431020	ES030ZCCM0000000010	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y zinc pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0431020	ES030_ZSENESRI581	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0432010	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0432010	ES030RNF061	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0432110	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0432110	ES030ZCCM0000000344	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0433021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0433021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0434021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0434021	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0435021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0435021	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0436010	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0436010	ES0000011	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0437021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0438020	ES030ZCCM0000000011	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0438020	ES030_ZSENESRI582	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0439010	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0439010	ES0000142	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0439010	ES030_ZVULES30_ZONA1	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0440021	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0440021	ES3110004	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0440021	ES0000012	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0441021	ES3110001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0441021	ES3110003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0442020	ES3110003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0442020	ES030ZCCM0000000012	Zona protegida por captación por abastecimie	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico, zinc y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		nto		de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0442020	ES030_ZSENESRI580	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0442110	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0442220	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0442220	ES030_ZSENESLK579	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0443021	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0443021	ES3110001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0443021	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0443021	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0443021	ES030_ZVULES42_3	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0444020	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0444020	ES030ZCCM0000000013	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros zinc y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0444020	ES030_ZSENESRI578	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0445020	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0445020	ES030ZCCM000	Zona	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	0000014	protegida por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno pero no son significativas.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0445020	ES030_ZSENESRI577	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0446020	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0446020	ES030ZCCM0000001004	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0446020	ES030_ZSENESRI576	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0447020	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0447020	ES030ZCCM0000001003	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0447020	ES030_ZSENESRI575	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0448021	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0449020	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0449020	ES030ZCCM0000000017	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros zinc y fluoruro pero no son significativasSustancias prioritarias:Sí: No ha

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		captación por abastecimiento		sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0449020	ES030_ZSENESRI574	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0450110	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0450110	ES0000057	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0450110	ES030ZCCM0000000452	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0450110	ES030ZCCM0000000511	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0450210	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0450210	ES030RNF161	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0450210	ES0000057	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0450210	ES030_ZBANBAÑO_0015	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0451010	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0451010	ES030RNF059	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0452010	ES030_AMTPER000000016	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0452010	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0452010	ES030RNF186	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0453010	ES3110002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0453010	ES030RNF184	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0454010	ES0000164	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0454010	ES030RNF057	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0454010	ES0000488	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0455040	ES3110002	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0455040	ES030RNL003	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0455040	ES0000057	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0455040	ES030_ZHUMIH 300016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0455040	ES030_ZHUMIH 311016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0456040	ES3110002	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0456040	ES0000057	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0456040	ES030_ZHUMIH 300016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0456040	ES030_ZHUMIH 311016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0457040	ES3110002	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0457040	ES0000057	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0457040	ES030_ZHUMIH300016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0457040	ES030_ZHUMIH311016	Zona incluida en la Lista Ramsar	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

Tabla 16. Requisitos adicionales por zona protegida en el Sistema Jarama Guadarrama

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el sistema Jarama Guadarrama

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ha. y año.			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

BOE-1000

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)		2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_44	prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Inversiones no	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1165_MAPRN_CLM_80	productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		"Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Bargas hasta Río Tajo		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0401010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Artículo	Reducción de la	01.03.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	555	34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)		2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0401110	Arroyo de Vallehermoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0402010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1_	Fomento de implantación	Reducción de la	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	51_N2	de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por	Reducción de la Contaminación	02.02.01	Programas de actuación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Aulencia hasta Bargas		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		nitratos en Castilla-La Mancha	Difusa		aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bargas						fuentes agrarias			nitratos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0402010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de las	05.01.02	Medidas de gestión

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	553	caudales ecológicos	condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Estrategias de lucha	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1001	contra las principales amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bargas				(mejora del espacio fluvial)		Comunidad de Madrid	impactos): Gobernanza		de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.			
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Aulencia hasta Bargas		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Bargas			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		embarcaciones	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		INVASORAS	de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo			
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_323	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_335	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_645	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							YUNCLILLOS			urbanas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_646	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DEL PILAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_647	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DE HUERTAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_648	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE OLMO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_649	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VIÑAS (LAS)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_650	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDEHOYAS II	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_651	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ARROYO TORMANTOS Y CALZADILLA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1166_652	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ZARZA (LA)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_381_77	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0402010, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama Medio	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1107	EDAR ARROYO VALENOSO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1108	EDAR BATRES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1109	EDAR BOADILLA DEL MONTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Bargas			DMA)	puntuales					aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1110	EDAR GUADARRAMA MEDIO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1111	EDAR NAVALCARNERO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1112	EDAR SERRANILLOS DEL VALLE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1113	EDAR SEVILLA LA NUEVA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1114	EDAR VILLAVICIOSA DE ODON	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bargas						pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			para pluviales
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0402010	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Control de vertidos:	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	452	Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia				extracción de agua)					conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Hoz hasta Río Aulencia				fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Identificación de zonas	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_23	adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Establecimiento de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_29	ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Elaborar y ejecutar	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_34	proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia						españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia						Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403110	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1_	Canal de Isabel II.	Reducción de la	01.01.03	Otras adaptaciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1217	Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Contaminación Puntual		de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1115	EDAR COLMENAREJO ESTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Diseño y construcción de redes separativas y	Reducción de la Contaminación	01.03.01	Gestión de aguas pluviales:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	PRN_CAM_21	estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Puntual		Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia			DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia			DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Molino de la Hoz						de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Molino de la Hoz									
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BOE.es

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz				(mejora del espacio fluvial)		reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse Molino de la Hoz				fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse Molino de la Hoz				fluvial)		caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.			órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_426	Programa de conservación,	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Hoz							acuaticos		
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										u otras mejoras)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1116	EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0403310	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Control de vertidos:	Otras medidas	11.02.00	Inventarios y censos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	451	Inventario de vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		de presiones
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz									
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de los Linos		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		visón americano en España	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0404021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Restaurar ambientes	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama y Arroyo de los Linos		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_17	palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.			
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000.			estudios…)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Linos			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		transversales			
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de los Linos		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_582	Redacción del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo de la Poveda en el municipio de Collado Villalba (Madrid)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_583	Ejecución de las obras del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo de la Poveda en el municipio de Collado Villalba (Madrid)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0404021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1_	Aplicación del control de	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama y Arroyo de los Linos		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1215	vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_383	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0404021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR El Endrinal	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Diseño y construcción de estanques de laminación	Reducción de la Contaminación	01.03.01	Gestión de aguas pluviales:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de los Linos		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	PRN_CAM_20	de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Puntual		Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Implementación de tecnologías blandas de	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de los Linos		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	PRN_CAM_7	depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		2023.			
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas	11.08.01	Diseño de programas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para la restauración de prados	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_45	húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por Ha. 1406,01 €.			
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Gobernanza		
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1167_631	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0406010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PORTILLO DE TOLEDO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		de vertidos y reutilización	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		genético almacenado.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.			órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0407021	Arroyo de los	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Programa de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Combos		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	426	conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Actuaciones Saneamiento	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Combos		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1_003	CYII	Contaminación Puntual		de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1119	EDAR ARROYO LA REGUERA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										agricultura
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_23	traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Establecimiento de ayudas para la gestión de	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadarrama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_29	montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_34	invasora	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_384	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0408021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Arroyo del Soto	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1120	EDAR ARROYO DEL SOTO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales	_21	de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama				régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Río Guadarrama			DMA)	difusas	_26	degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Río Guadarrama			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1	agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3260, 3280.			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110007 y ES3110004.			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama				(mejora del espacio fluvial)		la rN2000	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Río Guadarrama			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Guadarrama				(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del Tajo			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1121	EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Aulencia hasta Río Guadarrama			DMA)	puntuales		incontrolados			
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicional	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		es								
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado,	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_1122	EDAR COLMENAREJO OESTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		no cumple requisitos adicionales			depuración y control de vertidos					urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado,	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		no cumple requisitos adicionales			depuración y control de vertidos		lagunajes, etc.).			
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicional	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		es								
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		cumple requisitos adicionales			vertidos					
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110006.			
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1123	EDAR EL PARAISO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales					aguas pluviales
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Mejorar la conectividad	Mejora de las	04.01.03	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Batán hasta Embalse de Valmayor		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_12	longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	condiciones morfológicas		restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valmayor			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_18	la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.			inundación
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Intensificación de la	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Batán hasta Embalse de Valmayor		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_27	gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valmayor			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_30	que no existe material genético almacenado.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.			pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1124	EDAR LOS ESCORIALES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Diseño y construcción de redes separativas y	Reducción de la Contaminación	01.03.01	Gestión de aguas pluviales:

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Valmayor		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	PRN_CAM_21	estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Puntual		Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Valmayor		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		las redes de saneamiento	Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		genético almacenado.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.			órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0413021	Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Programa de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Plantío		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	426	conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_388	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0413021, paquete C1. Adecuación del tratamiento de la	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EDAR Arroyo El Plantío/NUEVA EDAR PARA NUEVOS DESARROLLOS en MAJADAHONDA II			(ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1125	EDAR ARROYO EL PLANTIO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales	_22	aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			redes separativas para pluviales
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0414011	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_2_	Plan Estratégico del	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarosa desde Embalse de la Jarosa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	916	Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Restaurar la morfología del cauce y riberas para	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de la Jarosa		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_10	diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.			obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	acuaticos		
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarosa			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarosa			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		sancionador de vertidos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CAM			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		agrícolas adaptadas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_395	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_544	Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura).

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					Modernización de regadíos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC:	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación:	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)		2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_32	ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_38	conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	acuaticos		
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Inversiones no	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Tajuña hasta Río Tajo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1165_MAPRN_CLM_79	productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1168	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0416021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE URBANIZACION EL QUIÑON	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_622_251	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0416021, paquete C2. Mejora tratamiento AYTO. SESEÑA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1126	EDAR ARANJUEZ NORTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	puntuales					aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo			DMA)	puntuales	_116	sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_395	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_544	Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Proyecto de actuaciones	Reducción de la	02.03.01	Restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	570	de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1_	Programa de Voluntario	Otras medidas	11.08.01	Diseño de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	212	de ríos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Mejorar la conectividad	Mejora de las	04.01.03	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_12	longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	condiciones morfológicas		restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajuña				(mejora del espacio fluvial)		sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.			
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Identificación de zonas	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_23	adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Establecimiento de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_29	ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Actuaciones de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_33	seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							técnicos de la administración.			
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Implementación de	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas:

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_9	medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1078_103	Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0417021. Ampliación o sust. EDAR Titulcia	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_1078_499	Actuaciones de depuración en la	Reducción de la Contaminación	01.01.01	Construcción de nuevas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse del Rey hasta Río Tajuña		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro	Puntual		instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1127	EDAR SOTO GUTIERREZ	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0417021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Diseño y construcción de	Reducción de la	01.03.01	Gestión de aguas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1164_MAPRN_CAM_21	redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Contaminación Puntual		pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Rey hasta Río Tajuña			DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							calidad del agua)			urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse del Rey			DMA)	difusas	_13	contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares hasta Embalse del Rey		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_2_	Estrategia para la	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Henares hasta Embalse del Rey		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	929	conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280;	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse del Rey			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_27	conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por presas y azudes en la rN2000.			desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares hasta Embalse del Rey		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		en obstáculos transversales	morfológicas		para peces
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	MEDIDAS PARA LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Henares hasta Embalse del Rey		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	512	MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_391_124	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del tratamiento de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR Loeches	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_391_79N	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR La Poveda	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1128	EDAR CAMPO REAL	Reducción de la Contaminación	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares hasta Embalse del Rey		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales			Puntual		depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1129	EDAR LA POVEDA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1130	EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares hasta Embalse del Rey		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Determinación de los principales requerimientos de	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Henares			DMA)	hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_35	regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_2184	RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DE LA MASA DE AGUA "RÍO JARAMA DESDE ARROYO DE VALDEBEBAS HASTA	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							RÍO HENARES", EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL LIC (ES3110001) "CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES" (MADRID)			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares				(mejora del espacio fluvial)		existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110007 y ES3110004.			
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares				(mejora del espacio fluvial)		arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares				(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del Tajo			
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_392_57	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS EN EDAR VALDEBEBAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_392_60	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS/ACTUACIONES SANEAMIENTO EN EDAR REJAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1131	EDAR CASAQUEMADA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1132	EDAR REJAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1133	EDAR TORREJÓN DE ARDOZ	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares									urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1134	EDAR VALDEBEBAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1167	Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Valdebebas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1168	Nuevo emisario y estanque de tormentas o laminación de Madrid Nuevo Norte	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Henares									tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1169	Nuevo colector de pluviales de la cuenca de Rejas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1170	Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Rejas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_392_69_1141	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Casaquemada	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Tajo			
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdebebas				(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0421021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Plan de Investigación del	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1046	IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0421021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Actuaciones de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_33	seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							existentes ni el de los técnicos de la administración.			
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0421021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	ACTUACIONES DE	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	508	MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0421021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1_	Aplicación del control de	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1215	vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1112_127	Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0421021. Ampliación y mejora del tratamiento en EDAR Arroyo de la Vega	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0421021	Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	EDAR ALGETE II	Reducción de la	01.01.03	Otras adaptaciones

BOE.ES

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1135		Contaminación Puntual		de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1136	EDAR ARROYO DE LA VEGA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1137	EDAR ARROYO QUIÑONES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1138	EDAR COBEÑA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Valdebebas			DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0423021	Río Jarama desde Arroyo del Madroñal hasta Río Lozoya	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(reducción de la extracción de agua)					entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	su paso por Madrid		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Biodiversidad.	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		hábitats de interés comunitario boscosos.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BOLETÍN

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	su paso por Madrid		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		en obstáculos transversales	morfológicas		para peces
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_495	Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta el puente de San Fernando	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0427021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	ACTUACIONES DE	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares a su paso por Madrid		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	508	MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_509	PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_580	Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el Puente de San	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		Fernando (Madrid). Fase 2			
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1139	EDAR BUTARQUE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1140	EDAR LA CHINA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1141	EDAR LA GAVIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1142	EDAR SUR	Reducción de la Contaminación	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	su paso por Madrid		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales			Puntual		depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1143	EDAR VIVEROS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000:	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0427021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Control de vertidos:	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares a su paso por Madrid		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	453	Inspección de vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_545	Mejora del saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de La China, Butarque y Sur	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pardo hasta Arroyo de Trofa				régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_488	Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de agua de la DH	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_2185	RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DEL RÍO MANZANARES DESDE EL EMBALSE DE EL PARDO HASTA EL ARROYO DE LA REAL QUINTA (MADRID)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Trofa				fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Programas de educación	Otras medidas	11.05.08	Planes de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1045	ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Intensificación de la gestión de montes	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_27	públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Trofa				fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Trofa				fluvial)		eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_495	Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta el puente de San Fernando	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0428021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	497	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Trofa						HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0428021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Control de vertidos:	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	453	Inspección de vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en	Reducción de la Contaminación	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Puntual		depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Real hasta Embalse de El Pardo				(reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Real hasta Embalse de El Pardo				fluvial)			Gobernanza		Público Hidráulico
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Estrategias de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1002	conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo				(mejora del espacio fluvial)		ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo				(mejora del espacio fluvial)		hábitats de interés comunitario boscosos.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo				(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BOLETÍN

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		en obstáculos transversales	morfológicas		para peces
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_495	Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta el puente de San Fernando	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pardo							acuaticos		
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Real hasta Embalse de El Pardo				fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo			
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de El Pardo									
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Tajo			
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		desbordamiento	Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3270 y 3280.			
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0433021	Arroyo de los	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Redactar y ejecutar	Reducción de la	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Prados		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	1164_MAPRN_CAM_31	proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			concesional,etc)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BOE.es

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_33	especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Prevención y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Prados		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	462	EEI: Estudios para comportamiento de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_661	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por zonas sensibles (No incluyendo depuración) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0433021. Adecuación tratamiento/ tanques de tormentas/actuaciones saneamiento en EDAR SUR ORIENTAL	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1144	EDAR SUR ORIENTAL	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	difusas	_26	degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación			
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Intensificación de la gestión de montes	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_27	públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		92D0.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	DESARROLLO DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Culebro		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	506	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_510	Redacción de actuaciones de estabilización del arroyo Culebro	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							TODAS LAS PROVINCIAS			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1_002	Medidas complementarias	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		depuración a 2027 CYII	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1145	EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1146	EDAR A. CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		reducción del consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110006.			
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		visón americano en España	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.			
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Restauración de riberas para la recuperación de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_32	los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Redactar un Plan de Gestión de la actividad	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_38	piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		inundación			
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales	_21	de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		contaminación de origen agropecuario	Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		aquellos que estén en uso.			obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.			
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		hábitats de interés comunitario boscosos.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Ejecutar proyectos de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_5	erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			orillas (RW/LW)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Prevención y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	461	EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_495	Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta el puente de San Fernando	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_511	PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NATURALIDAD DEL ARROYO TROFA EN VARIOS TTMM EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales		monitorización de la calidad del agua)			aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1147	EDAR HOYO DE MANZANARES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1148	EDAR LAS MATAS-LOS PEÑASCALES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0436010	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	EDAR LAS ROZAS ESTE	Reducción de la	01.01.03	Otras adaptaciones

BOE-T-DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Trofa		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1149		Contaminación Puntual		de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada -	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		adaptadas. Madrid	extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Manzanares el Real									concesional,etc)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada -	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		especies amenazadas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real									
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_10	fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Manzanares el Real						3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.			conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real						(cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real				fluvial)		de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a	Medidas de conservación y mejora de la	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_3	las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies acuáticas
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real									
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							técnicos de la administración.			
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real									
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real				(mejora del espacio fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real									
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		transversales			
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Manzanares el Real									incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0438020	Embalse de	Sin riesgo	Mantener el	-						

BOLETÍN

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Navacerrada		buen estado en 2027							
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0439010	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Artículo 36. Medidas de	Reducción de la	02.02.00	Otras medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pantueña hasta Río Jarama		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	556	protección contra la contaminación de origen agropecuario	Contaminación Difusa		reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Jarama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_30	interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama			DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_37	una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.			entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea -	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Next Generation EU			
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL:	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Jarama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama			DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1150	EDAR POZUELO DEL REY	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1151	EDAR TORRES DE LA ALAMEDA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0439010	Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Diseño y construcción de	Reducción de la	01.03.03	Gestión de aguas

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pantueña hasta Río Jarama		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1164_MAPRN_CAM_22	redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Contaminación Puntual		pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_23	Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.01	Medidas de gestión y/o planes tendentes a la reducción del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					consumo urbano (doméstico e industrial)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			concesional,etc)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		España	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_32	ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_38	conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1152	EDAR TRES CANTOS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales		ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
				DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pedrezuela hasta Río Jarama			DMA)	difusas	_25	por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pedrezuela hasta Río Jarama			DMA)	difusas	_4				difusa por agricultura
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2027-2033			redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Adquirir la propiedad o	Mejora de las	04.02.05	Otras medidas para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_18	derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	condiciones morfológicas		conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.			
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0441021	Río Guadalix	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Recolectar germoplasma	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	1164_MAPRN_CAM_30	de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1164_MA	Estudio sobre las diferentes alternativas y el	Mejora de las condiciones	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama		en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	PRN_CAM_37	coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	morfológicas		sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama				fluvial)		entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama				fluvial)		Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Gobernanza		
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pedrezuela hasta Río Jarama			DMA)	puntuales		monitorización de la calidad del agua)			aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1153	EDAR SAN AGUSTIN DEL GUADALIX	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			urbanas
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Control de vertidos:	Otras medidas	11.02.01	Censos de vertidos.

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	450	Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarama									
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002;	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zona 1ª de explotación			
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1117_76	Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0442020. Adecuación y mejora EDAR Guadalix de la Sierra	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0442020	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	EDAR BUSTARVIEJO	Reducción de la	01.01.03	Otras adaptaciones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pedrezuela		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	1154		Contaminación Puntual		de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1155	EDAR GUADALIX DE LA SIERRA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1156	EDAR NAVALAFUENTE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			urbanas
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		de vertidos y reutilización	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0442110	Río Guadalix	Sin riesgo significati	Mantener el buen estado	-						

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		vo	en 2027							
ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de los cultivos			
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										u otras mejoras)
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0449020	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Artículo	Reducción de la	01.03.00	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pinilla		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	555	34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0456040	Laguna de Los	En riesgo	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3_	Artículo 36. Medidas de	Reducción de la	02.02.00	Otras medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Pájaros		buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	556	protección contra la contaminación de origen agropecuario	Contaminación Difusa		reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 17. Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Jarama Guadarrama

BORRADOR

Conclusiones Sistema Jarama Guadarrama

De las 68 masas que constituyen el sistema Jarama-Guadarrama, un total de 35 masas presentan un estado o potencial ecológico inferior a bueno, y 4 de las 7 masas de la cuenca con mal estado químico se encuentran en este sistema. Los indicadores que incumplen con mayor frecuencia son los biológicos, con 22 incumplimientos tanto por IBMWP como por IPS.

Aunque los indicadores físico-químicos incumplen en menor grado, es importante mencionar que se han registrado concentraciones de amonio superiores a 8 mg/l en 7 masas del sistema, con el peor valor, asociado a la masa *ES030MSPF0408021*: Arroyo del Soto (42,7 mg/l NH_4). Los fosfatos también registran valores elevados en algunas masas como *ES030MSPF0406010*: *Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama* y *ES030MSPF0436010: Arroyo de Trofa*, con valores de 5, 1 mg/l PO4 y 3,9 mg/l PO4 respectivamente.

El mal estado de las masas de agua refleja un impacto por nutrientes principalmente, con origen en importantes presiones puntuales procedentes de vertidos de aguas residuales de grandes núcleos de población en la comunidad de Madrid, que suponen una gran carga contaminante para la masa de agua donde se vierten. Además, se observa también importantes impactos por alteración de hábitats en 23 masas del sistema.

En consecuencia, el programa de medidas contempla actuaciones de mejora de la depuración de las aguas residuales urbanas y por otro lado una mejora del espacio fluvial, en aquellas masas que presentan riesgo de no cumplir los objetivos ambientales y/o mal estado de la calidad, con el fin de alcanzar el buen estado en 2027

BORRADOR

Sistema Alberche



El sistema de explotación del río Alberche comprende la totalidad de la cuenca vertiente del propio río, con unos 4 109 km^2 de cuenca y más de 200 km. de longitud del río principal. Es un afluente de la margen derecha del río Tajo. Los caudales del río Alberche están regulados prácticamente desde cabecera, con los embalses de El Burguillo, Charco del Cura, San Juan, Picadas y Cazalegas.



Figura 19. Estado o potencial ecológico masas de agua Alberche



Figura 20 Estado químico masas de agua Alberche



Figura 21 Estado final masas de agua Alberche



Figura 22. Riesgo de las masas de agua en Alberche

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Alberche

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0501021	X	X		X						X				Alto	Moderado	Bueno	X	X									X		
ES030MSPF0502020	X					X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0503021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF0504021	X			X					X	X				Alto	Moderado	Bueno	X	X											
ES030MSPF0505021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF0506021	X			X						X				Alto	Moderado	Bueno	X	X											
ES030MSPF0507020	X					X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0508020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0508110	X			X										Medio	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0508220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0508310														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0508420														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0509021														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0510020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0511020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0512010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0513010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0514010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0515010	X	X		X		X	X	X		X				Muy alto	Deficiente	No alcanza el buen estado	X	X	X	X	X		X	X			X			
ES030MSPF0516010	X	X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno	X							X						
ES030MSPF0517010	X	X		X			X							Alto	Moderado	Bueno								X			X			
ES030MSPF0518010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X						
ES030MSPF0519010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X						
ES030MSPF0520010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X						
ES030MSPF0521010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X			X			
ES030MSPF0521120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0522011	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0522120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0523020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0523110	X			X										Medio	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0523220														Sin riesgo	Bueno o	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto												Indicador generador de incumplimiento															
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS				
															superior																			
ES030MSPF0524010	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF0525110	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno		X						X			X							
ES030MSPF0525220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF0525310	X	X		X						X				Muy alto	Deficiente	Bueno		X									X							
ES030MSPF0525420														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF0526010		X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno		X						X			X							
ES030MSPF0526120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF0526220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF0527010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno																		
ES030MSPF0528010	X	X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno		X						X										
ES030MSPF0529010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF0529110														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF0529220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno																		

Tabla 18 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Alberche

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Alberche

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0501021	ES030ZCCM00000003131	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0501021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0502020	ES030_ZBANBAÑO_0002	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0502020	ES030ZCCM00000000018	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno pero no son significativas.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0502020	ES030_ZSENESRI573	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0502020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0503021	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0503021	ES030_ZHUMIH425008	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0503021	ES030_ZHUMIH425008	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0503021	ES030ZCCM00000000560	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0503021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0504021	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0504021	ES030_ZBANBAÑO_0021	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	Clasificada con calidad insuficiente durante cinco años consecutivos, por lo que la autoridad competente en 2020 comenzó la tramitación de la baja de esta zona de baño por lo que la autoridad competente en 2020 dio de baja esta zona de baño
ES030MSPF0504021	ES030ZCCM00000000409	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0504021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0505021	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0505021	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0505021	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0505021	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0505021	ES030_ZBANBAÑO_0020	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0505021	ES030ZCCM0000000410	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0505021	ES030ZCCM0000000515	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0505021	ES030ZCCM0000000516	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0505021	ES030ZCCM0000000519	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0505021	ES030_ZVULES30_ZONA2	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0505021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0506021	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0506021	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0506021	ES030_ZBANBAÑO_0020	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0506021	ES030ZCCM0000000411	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0506021	ES030_ZVULES30_ZONA2	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0507020	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0507020	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0507020	ES030ZCCM00000000019	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0507020	ES030ZCCM0000000	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	532	por captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0507020	ES030_ZSENESRI587	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0508020	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508020	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508020	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508020	ES0000186	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508020	ES030_ZBANBAÑO_0018	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0508020	ES030_ZBANBAÑO_0019	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0508020	ES030ZCCM00000000020	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0508020	ES030_ZSENESRI586	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0508110	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508110	ES4110113	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508110	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508110	ES0000185	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508220	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508220	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508220	ES030ZCCM0000000564	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0508310	ES4110113	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508310	ES0000185	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508420	ES4110113	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508420	ES0000185	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0508420	ES030ZCCM0000000114	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0510020	ES030ZCCM00000000043	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0510020	ES030_ZSENESRI612	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0511020	ES0000116	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0511020	ES4110078	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0511020	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0511020	ES0000186	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0511020	ES030ZCCM0000000021	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0511020	ES030_ZSENESRI528	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0512010	ES4110078	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0512010	ES030ZCCM0000000367	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0512010	ES030ZCCM0000003114	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0513010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0513010	ES4110078	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0513010	ES030RNF075	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM0000000236	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000311	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000359	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000373	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000412	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000555	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0513010	ES030ZCCM00000000557	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0514010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0514010	ES4110078	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0514010	ES030RNF188	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0515010	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0515010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0516010	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0516010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0517010	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0517010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0517010	ES4250014	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0517010	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0517010	ES0000391	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0517010	ES030ZCCM0000000518	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0517010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0518010	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0518010	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0518010	ES030_ZVULES30_ZONA2	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0519010	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0519010	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0520010	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0520010	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0520010	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0520010	ES0000186	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0521010	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0521010	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0521010	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0521010	ES0000186	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0521120	ES030ZCCM0000000110	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros amonio y nitrato pero no son significativas
ES030MSPF0521120	ES030ZCCM0000001014	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0522011	ES0000189	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0522120	ES030ZCCM0000000	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	101	por captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0523020	ES4110097	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523020	ES0000189	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523020	ES030ZCCM0000000022	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0523110	ES4110097	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523110	ES0000189	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523220	ES4110097	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523220	ES0000189	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0523220	ES030ZCCM0000000109	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0524010	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0524010	ES0000186	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525110	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525110	ES0000186	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525110	ES030ZCCM0000003113	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0525220	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0525220	ES0000186	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525220	ES030ZCCM0000000113	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0525310	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525310	ES0000186	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0525310	ES030ZCCM0000000113	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano. Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0525420	ES030ZCCM00000000108	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0526010	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0526010	ES0000186	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0526120	ES4110114	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0526120	ES0000186	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0526120	ES030ZCCM00000000536	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0526220	ES030ZCCM00000000394	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0527010	ES0000116	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0527010	ES030RNF074	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0527010	ES030ZCCM0000003111	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0529010	ES4110034	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0529010	ES4110078	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0529010	ES030_ZBANBAÑO_0032	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0529010	ES030ZCCM0000000376	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0529010	ES030ZCCM00000000556	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0529110	ES4110078	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0529220	ES030ZCCM00000000111	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

Tabla 19 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Alberche

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el sistema Alberche

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_210	SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CASTREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_541	Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la	Reducción de la	02.02.00	Otras medidas de reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cazalegas hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas		contaminación de origen agropecuario	Contaminación Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cazalegas hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Prevención y control de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
1021	desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_462	EEI: Estudios para comportamiento de EEI	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_585	Proyecto de acondicionamiento del cauce del río Alberche hasta 500 metros aguas abajo de la presa de Cazalegas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1171_617	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0501021. NUEVA EDAR EN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							HINOJOSA DE SAN VICENTE			
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1171_654	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0501021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SOTO DE ESPINOSILLO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_716	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAZALEGAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales			(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF050 2020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF050 2020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF050 2020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF050 2020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF050 2020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de	Reducción de la	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		las redes de saneamiento	Contaminación Puntual		aguas pluviales
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cazalegas						2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_920	Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1035	Plan de Conservación de Humedales.	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1	Redacción de directrices generales para la regulación de las roturaciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número importante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Potenciar el abandono de	Mejora de	04.02.00	Morfológicas: Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
3021	desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_129	cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	las condiciones morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cazalegas						autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	morfológicas		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Medidas encaminadas a	Medidas	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
3021	desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_50	evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de	Mejora de las condiciones hidrológica	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	s		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de	Medidas de conservación y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cazalegas						Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Gobernanza		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.	y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Cazalegas		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_79	de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grande hasta Embalse de Cazalegas		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		divulgación de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Estudios de la eficiencia	Mejora de	04.01.01	Medidas de mitigación:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
3021	desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_492	de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	las condiciones morfológicas		escalas para peces
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grande hasta Embalse de Cazalegas		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_605	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CARDIEL DE LOS MONTES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_607	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_608	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							BAYUELA			sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_616	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE GARCIOTUN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_619	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS. EDAR CONJUNTA: Lucillos-Los Cerralbos.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_629	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PELAHUSTAN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_634	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE REAL DE SAN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							VICENTE, EL			sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_715_655	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATALAYA DEL ALBERCHE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_1	Fomento de implantación	Reducción	03.01.01	Fomento de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4021	desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_51_N2	de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3 _1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3 _1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3 _1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3 _517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3 _553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológica	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s		concesional,etc)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo Grande		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Potenciar el abandono de cultivo en una franja	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	la Parra hasta Arroyo Grande		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_128	colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	condiciones morfológicas		la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Eliminación de drenajes y captaciones para la	Mejora de las	05.01.01	Restitución de mecanismos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	la Parra hasta Arroyo Grande		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_46	conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	condiciones hidrológicas		alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	a		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Establecimiento de rodales seleccionados	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	la Parra hasta Arroyo Grande		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_75	como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo Grande		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_78	de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	s morfológic as		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3 _1165_M APRN_CL M_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condicione s morfológic as	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF050 4021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3 _1165_M APRN_CL M_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de	Medidas de conservaci ón y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_709	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_723_624	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0504021.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOMBELA			eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/habitante año			
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Procedimiento	Otras	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4021	desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Control de vertidos:	Otras	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4021	desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_453	Inspección de vertidos	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										abierto…)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	hidrológicas		redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							toda la rN2000	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3250, 3260, 3280.			no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_M	Intensificación de la gestión de montes	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CAM_27	públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Ejecutar proyectos de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_5	erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Potenciar el abandono de cultivo en una franja	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_129	colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	condiciones morfológicas		la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	as		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	s acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							0,62 € por planta producida.			
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	as		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Producción anual de planta en vivero de	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_63	especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Ayudas agroambientales	Mejora de	04.02.00	Morfológicas: Medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_71	para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	las condiciones morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Parra		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_74	los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix	Mejora de las condicione	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Parra		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_77	alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	s morfológicas		de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Fomento de actuaciones	Mejora de	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1171	dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	las condiciones morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directame	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de	Medidas de conservaci	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Parra		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		embarcaciones	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Actualización y	Mejora de	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_590	mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	las condiciones morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1172_622	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_2_1172_6	Actuaciones de depuración en Castilla-La	Reducción de la	01.01.02	Adaptación del tratamiento en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales	40	Mancha en la masa de agua ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN, LA	Contaminación Puntual		instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1172_656	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROJUELO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1172_657	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECORRALES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1172_658	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1_002	Medidas complementarias	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		depuración a 2027 CYII	Contaminación Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Implementación de	Reducción	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1164_MAPRN_CAM_7	tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	de la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Procedimiento	Otras	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5021	desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de la Parra		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales			(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										abierto…)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										ser HMWB)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Perales		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_27	conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Elaborar y ejecutar	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
6021	desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_34	proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_M	Ejecutar proyectos de erradicación y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Picadas hasta Río Perales		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CAM_5	Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_426	Programa de conservación,	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Picadas hasta Río Perales		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF050	Río Alberche	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_1	Canal de Isabel II.	Reducción	01.01.03	Otras adaptaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
6021	desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1217	Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	de la Contaminación Puntual		instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Perales		en 2027	DMA)				directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contamina	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Perales		en 2027	DMA)				ción Puntual		
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1097	Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contamina	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)				ción Puntual		vertidos urbanos
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)				directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							asociada a los cursos de agua y las riberas			
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								a		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BOE.es

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contamina	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		depuración y control de vertidos			ción Puntual		vertidos urbanos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directame	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado						nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1164_M	Restauración de riberas para la recuperación de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CAM_32	los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							retenidos por presas y azudes en la rN2000.			
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1166_M	Identificación de especies exóticas con potencial	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CYL_16	invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF050	Arroyo de Tórtolas	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Control poblacional de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
8110		riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1166_MAPRN_CYL_2	especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red	Mejora de las condiciones hidrológica	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Natura 2000)	s		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado						mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado						morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					2000)	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							y especies (Dentro de Red Natura 2000)	as		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.07	Modificaciones normativas para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial		procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CH TAJO			las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					inundación	morfológicas		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_1_1212	Canal de Isabel II. Sistemas de Control (volúmenes utilizados por usuarios individuales (contadores))	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y	Otras medidas	11.01.03	Redes de control: SAICA

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		conocimiento		obtención de curvas de gasto	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva	Otras medidas (no ligadas	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027				2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027							
ES030MSPF0509021	Río Alberche desde Embalse de El Charco del Cura hasta Embalse de San Juan	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en	Reducción de la Contaminación	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Puntual		
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF051	Embalse de El	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Control de vertidos:	Reducción	01.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
0020	Charco del Cura	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_452	Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	de la Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0510020	Embalse de El Charco del Cura	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027							
ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y	Reducción de la	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		reconversión de viñedo.	presión por extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de alisos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							albae) 91E0*. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS	Mejora de las condicione	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(caudales ecológicos)		EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	s hidrológicas		(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de	Medidas de conservación y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BOE DIGITAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de	Mejora de las condicione	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_71	Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	s morfológicas		de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	as		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Establecimiento de acuerdos de custodia del	Otras medidas	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_85	territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		masas de agua
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y	Mejora de las condicione	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	s morfológicas		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BOE.es

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1173	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua	Reducción de la Contaminación	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN SANTA OLALLA	Puntual		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1173_615	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN DOMINGO PEREZ. EDAR CONJUNTA: Domingo Perez-Carriches-Otero.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF051	Arroyo Grande	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Estrategia sobre la	Reducción	02.10.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
6010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1024	gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	de la Contaminación Difusa		contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas	APRN_CLM_65	conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de alisos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. Coste por ha. 1553,47 €.	Contaminación Difusa		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ha. pastoreada 42,43 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológica	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s		concesional,etc)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Potenciar el abandono de cultivo en una franja	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_128	colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	condiciones morfológicas		la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Producción de planta en vivero de prados	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_47	húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF051	Arroyo Grande	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Establecimiento de	Otras	11.03.05	Adquisición de terrenos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
6010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_55	acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		para protección de masas de agua
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus	Medidas de conservación y mejora de	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	s acuaticos		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	as		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat	Otras medidas (no ligadas directame	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF051	Arroyo Grande	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Recuperación de las	Mejora de	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
6010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_91	riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_95	inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración	Mejora de las	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	condiciones morfológicas		de agua
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_717_620	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de	Reducción de la Contamina	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)			agua ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MAQUEDA	ción Puntual		de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_717_625	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOVES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_717_633	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE QUISMONDO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_717_638	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_717_639	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de	Reducción de la Contamina	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)			agua ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTO DOMINGO-CAUDILLA	ción Puntual		de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos	Reducción de la Contamina	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)			incontrolados	ción Puntual		
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			por extracción de agua		(reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF051	Arroyo de la Parra	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_1	Programa de Actuación	Reducción	02.02.01	Programas de actuación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
7010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	_15	en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	de la Contaminación Difusa		aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas	APRN_CLM_61	conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Contaminación Difusa		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de alisos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas	APRN_CLM_82	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Contaminación Difusa		genérica
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							17,16 € el metro.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la	Mejora de las condiciones	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	morfológicas		órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Potenciar el abandono de cultivo en una franja	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_129	colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	condiciones morfológicas		la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	as		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y eliminación	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41	Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	s acuaticos		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF051	Arroyo de la Parra	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Inversiones no	Mejora de	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
7010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_45	productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Producción de planta en vivero de prados	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_47	húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Establecimiento de acuerdos de custodia del	Otras medidas	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_55	territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		masas de agua
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	as		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.			15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							217,12 €.			
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat	Otras medidas (no ligadas directame	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Recuperación de las riberas en diversidad	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_91	florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_M	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_95	inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y	Mejora de las condicione	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	s morfológicas		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de	Mejora de las condicione	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	s morfológicas		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_707_47	Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_2_707_60	Actuaciones para cubrir necesidades futuras	Reducción de la	01.01.02	Adaptación del tratamiento en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales	3	(Remodelaciones de EDAR conformes, tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX	Contaminación Puntual		instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF051	Arroyo de la Parra	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Mejora de la calidad de	Reducción	01.01.00	Medidas genéricas de

BOE DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
7010	hasta Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1165_MAPRN_CLM_131	las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	de la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Puntual		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BOE.DOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)			extracción de agua		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF051	Río Perales hasta	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2	Plan Estratégico del	Otras	11.00.00	Otras medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
8010	Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_916	Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de	Otras medidas	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC:	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_M	Ejecutar proyectos de erradicación y control de	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CAM_2	fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF051	Río Perales hasta	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Intensificación de la	Medidas	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
8010	Río Alberche	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_27	gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								a		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.			
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1178	Nueva EDAR de Calypo Fado (Casarrubios del Monte)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contamina	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)				ción Difusa		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF051	Cabecera del Río	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Artículo 10. Regímenes	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
9010	Perales y afluentes	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_553	de caudales ecológicos	las condiciones hidrológicas		el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.	ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_29	objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	M_32	ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							retenidos por presas y azudes en la rN2000.			
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5	Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de la rN2000.			
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		sancionador de vertidos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF051	Cabecera del Río	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Prevención y control de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
9010	Perales y afluentes	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_461	EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								as		
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3270 y 3280.			
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de agua		entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contamina	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Juan		en 2027	DMA)				ción Difusa		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC:	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BOLETÍN

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2027-2033			
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Planes básicos de gestión	Medidas	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
0010	Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1047	y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_M	Redactar un Plan de Gestión de la actividad	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de San Juan		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CAM_38	piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							exóticas con potencial invasor o dañino	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura	Medidas de conservaci	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Juan		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	L_25	2000)	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Restauración ecológica	Mejora de	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
0010	Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_36	de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y	Mejora de las condicione	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Juan		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	s morfológicas		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_500	Proyecto de restauración fluvial de un tramo del	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de San Juan		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		río Cofio en los términos municipales de Cebreros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid)	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Proyectos de	Mejora de	04.01.00	Medidas de mejora de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
0010	Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_586	recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	las condiciones morfológicas		la continuidad longitudinal
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la contaminación sin

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de San Juan		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		frente a vertidos incontrolados	Contaminación Puntual		especificar
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sotillo		en 2027	DMA)	régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			por extracción de agua		(reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.			
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS	Mejora de las condicione	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sotillo		en 2027	DMA)	(caudales ecológicos)		EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	s hidrológicas		(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							92D0.	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Descaste poblacional de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
1010	Río de las Herreras hasta Río Sotillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_12	peces exóticos	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos,	Medidas de conservaci	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sotillo		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	L_2	helechos acuáticos,…)	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Mejora y refuerzo de	Medidas	06.03.04	Reintroducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
1010	Río de las Herreras hasta Río Sotillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_25	poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_M	Plan de gestión de riesgos para las especies	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Herreras hasta Río Sotillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_29	exóticas invasoras en Red Natura 2000	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directame	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Herreras hasta Río Sotillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF052	Río Cofio desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Construcción de nuevas	Reducción	01.01.01	Construcción de nuevas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
1010	Río de las Herreras hasta Río Sotillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1070	instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	de la Contaminación Puntual		instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Herreras hasta Río Sotillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sotillo		en 2027	DMA)				directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0521120	Embalse Valtravieso	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	hidrológicas		redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directame	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado			vertidos			nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cofio	buen estado	en 2027		depuración y control de vertidos		ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directame	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado			vertidos			nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_11_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								a		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_2_961	Programa Parques Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cofio	buen estado	en 2027		fluvial			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Gobernanza
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	s acuaticos		
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos,	Medidas de conservaci	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cofio	buen estado	en 2027		fluvial	L_2	helechos acuáticos,…)	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					Red Natura 2000)	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1166_M	Mantenimiento y restauración de zonas	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	La Aceña hasta Río Cofio	pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CYL_41	húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052	Río de la Aceña	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Prevención y control de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
2011	desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_460	EEI: Difusión y divulgación de EEI	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052 2011	Río de la Aceña desde Embalse de	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	La Aceña hasta Río Cofio	pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial		CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0522120	Embalse de El Tobar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2027-2033			
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF052	Arroyo de	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Artículo	Reducción	01.03.00	Medidas de reducción

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
3110	Chubieco	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	_555	34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	de la Contaminación Puntual		de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_961	Programa Parques Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura	Mejora de las condicione	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		fluvial	L_13	2000)	s morfológicas		obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Red Natura 2000)	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de Red Natura 2000)	as		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas	Mejora de las condicione	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		fluvial	L_26	(Dentro de Red Natura 2000)	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					Red Natura 2000)	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado					Red Natura 2000)	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado						mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial		CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF052	Arroyo de	En	Mantene	-	Otras medidas recomendables	ES030_3	Modelación hidráulica en	Otras	11.01.03	Redes de control: SAICA

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
3110	Chubieco	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		vinculadas a la mejora del conocimiento	_440	estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo	Otras medidas	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		conocimiento		previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable		riesgo)
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de	Otras medidas (no ligadas	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027				la contaminación por nitratos	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de	Mejora de las condiciones hidrológica	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Red Natura 2000)	s		concesional,etc)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		fluvial			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con	Medidas de conservaci	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		fluvial	L_17	hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1166_M	Instalación y mantenimiento en buen	Mejora de las	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CYL_20	estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF052	Río Sotillo hasta	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Creación y	Mejora de	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4010	Río Cofio	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1166_MAPRN_CYL_3	mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052	Río Sotillo hasta	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Restauración en el	Mejora de	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4010	Río Cofio	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1166_MAPRN_CYL_37	entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red	Medidas de conservaci	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	en 2027		fluvial	L_40	Natura 2000)	ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: mejora del espacio fluvial		control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052	Río Sotillo hasta	En	Mantene	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3	Prevención y control de	Medidas	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
4010	Río Cofio	riesgo pero en buen estado	r el buen estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_462	EEI: Estudios para comportamiento de EEI	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	estado en 2027		adicionales: reducción de la contaminación difusa			Contaminación Difusa		
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directame	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								nte a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_M	Plantación con especies propias del hábitat	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Becedas II hasta Río Sotillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_32	ripario (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Sancionador			
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF052	Río Becedas desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Procedimiento	Otras	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5110	Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Becedas II hasta Río Sotillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas puntuales			(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse Hoyo de Becedas II		en 2027	DMA)	régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		Castilla y León	por extracción de agua		adaptadas
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF052	Río Becedas desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Criterios para la	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5310	Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_1166_MAPRN_CYL_5	determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	las condiciones hidrológicas		el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF052	Río Becedas desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2	Planes de Recuperación	Medidas	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5310	Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_963	de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Becedas II							morfológicas		un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Becedas II						2000)	morfológicas		ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF052	Río Becedas desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3	Recuperación de	Mejora de	04.02.01	Eliminación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
5310	Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_33	antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	las condiciones morfológicas		encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológic	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								as		revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea -	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Next Generation EU			
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse Hoyo de Becedas II		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)		HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	s morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								a		
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0525420	Embalse de Navalperal De Pinares	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de El Burguillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas difusas			Contaminación Difusa		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_930	Estrategia conservación del desmán ibérico	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistema	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								s acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condicione	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)	L_22		s morfológicas		frezaderos...)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de El Burguillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	condiciones morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								morfológicas		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológic	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								as		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanz	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								a		
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0526220	Embalse Herradón De Pinares - Valdihuelo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF052	Arroyo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2	Plan Forestal de Castilla y	Reducción	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
8010	Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	_958	León	de la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntariado de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF052	Arroyo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2	Planes de Ordenación de	Otras	11.00.00	Otras medidas genéricas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
8010	Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_962	Recursos Naturales de Castilla y León	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservaci	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Burguillo		en 2027	DMA)	(mejora del espacio fluvial)			ón y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de El Burguillo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0529220	Embalse Navalmoral de La Sierra - Horcajo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 20 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Alberche

BORRADOR

Conclusiones Sistema Alberche

El sistema Alberche, está constituido por un total de 44 masas de agua superficial, 19 de las cuales, presenta un mal estado o potencial ecológico, y una de ellas, además, también presenta un mal estado químico.

Los indicadores que presentan mayor número de incumplimientos son los biológicos (IBMWP e IPS), seguido del hidromorfológico (QBR). Estos incumplimientos se manifiestan en un impacto sobre la masa de agua por nutrientes debido a la afección por presiones puntuales significativas en 22 masas del sistema y a los efectos de las presiones difusas (actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en este sistema de explotación) que afectan a 15 masas de agua. La presión hidromorfológica también es importante en esta cuenca, afectando aproximadamente al 50% de las masas del sistema. Además, se ha detectado impacto microbiológico en la masa de agua ES030MSPF0504021, Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande, asociada a una zona de baño, clasificada con calidad insuficiente durante cinco años consecutivos, por lo que la autoridad competente en 2020 dio de baja esta zona de baño.

En función de las presiones significativas registradas, del impacto causado por éstas y el análisis del riesgo de no cumplir los objetivos ambientales, el programa de medidas recoge una serie de actuaciones enfocadas a la mejora de la depuración de aguas residuales urbanas tanto en depuradoras ya existentes, como en la implantación de nuevos sistemas de saneamiento en pequeños núcleos sin tratamiento actual, la reducción de la contaminación difusa y mejora del espacio fluvial con el objetivo de alcanzar el buen estado en 2027 en las masas de agua en mal estado

Asimismo, Se prevé medidas para mantener el estado de masa *ES030MSPF0522011 (Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio)* debido al escenario tendencial de los factores determinantes que muestran las presiones inventariada; y en las masas *ES030MSPF0508110 (Arroyo de Tórtolas)* y *ES030MSPF0523110 (Arroyo de Chubieco),* con base en los resultados del análisis DPSIR realizado (no cuentan con información biológica para evaluar su estado, por lo que el riesgo se puede asociar a la incertidumbre de que se alcancen los OMA por el nivel de confianza bajo de los datos empleados en su evaluación).

BORRADOR

Sistema Tajo Izquierda



El sistema denominado Tajo Izquierda tiene una superficie aproximada de 8 322 km^2 y comprende la cuenca del río Tajo aguas arriba de Azután menos las de los sistemas de explotación Cabecera, Tajuña, Henares, Jarama -Guadarrama y Alberche. El río Tajo en este sistema tiene una longitud de más de 200 km.



Figura 23. Estado o potencial ecológico masas de agua Tajo Izquierda



Figura 24 Estado químico masas de agua Tajo Izquierda



Figura 25 Estado final masas de agua Tajo Izquierda



Figura 26. Riesgo de las masas de agua en Tajo Izquierda

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial en el sistema Tajo Izquierda

Masa de agua	Presión responsables riesgo							Impacto						Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0601020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0602021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X			X		
ES030MSPF0603021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X					
ES030MSPF0604021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X			X		
ES030MSPF0605020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0606021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X				X	X	X					
ES030MSPF0607021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X						X	X			X		
ES030MSPF0608110	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X					
ES030MSPF0608221	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X			X		
ES030MSPF0608321	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X					
ES030MSPF0609110	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0609220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0609310														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0609420														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0610111														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0610220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0610311	X			X		X						X		Medio	Moderado	Bueno					X				X				
ES030MSPF0611020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento												
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0612010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0613010	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0614010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0614120	X	X					X							Medio	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0615110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0615210														Sin riesgo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0616010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0617011														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0618020	X	X				X	X							Medio	Malo	Bueno												X	
ES030MSPF0618110		X		X						X				Medio	Moderado	Bueno													
ES030MSPF0618220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0619010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno						X		X					
ES030MSPF0620021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X					
ES030MSPF0621020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF0622021	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X				X				X	X		
ES030MSPF0623020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X	
ES030MSPF0624021	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno	X												

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0625020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno											X			
ES030MSPF0626010	X	X		X		X	X			X				Muy alto	Malo	Bueno	X	X		X	X		X	X			X			
ES030MSPF0627110	X	X		X				X		X				Muy alto	Moderado	Bueno		X								X	X			
ES030MSPF0627210	X	X		X				x						Alto	Moderado	Bueno										X				
ES030MSPF0628021	X	X		X			X	X		X				Muy alto	Deficiente	No alcanza el buen estado		X	X				X	X		X	X			
ES030MSPF0629031				X			X			X				Medio	Moderado	Bueno							X	X						
ES030MSPF0630030														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0632010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno						X	X	X						

Tabla 21 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tajo Izquierda

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el sistema Tajo Izquierda

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0601020	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0601020	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0601020	ES030_ZHUMIH425003	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0601020	ES030_ZHUMIH425003	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0601020	ES030_ZHUMIH425022	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0601020	ES030_ZHUMIH425022	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0601020	ES030_ZSENESRI495	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0601020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0602021	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0602021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0603021	ES0000169	La superficie del	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0603021	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0603021	ES4250003	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0603021	ES030ZCCM0000003152	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0603021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0604021	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0604021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0605020	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0605020	ES030_ZHUMIH425001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0605020	ES030_ZHUMIH425001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0605020	ES030_ZSENESRI572	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0605020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0606021	ES030_ZHUMIH425001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0606021	ES030_ZHUMIH425001	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0606021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0607021	ES030ZCCM0000003147	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0607021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0608110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0608221	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608221	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608221	ES0000438	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608221	ES030ZCCM0000003145	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0608221	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0608321	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608321	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608321	ES0000438	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0608321	ES030ZCCM0000003153	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de muestreo
ES030MSPF0609110	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0609110	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0609110	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0609110	ES030ZCCM0000000316	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0609110	ES030ZCCM0000000386	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0609110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0609220	ES030ZCCM0000000064	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0609310	ES030ZCCM0000000064	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0609420	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0609420	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0609420	ES030ZCCM0000000063	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0610111	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0610111	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0610220	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0610220	ES030ZCCM0000001010	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0610220	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0610311	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0610311	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0611020	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0611020	ES030ZCCM0000000023	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0611020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0612010	ES4250013	La superficie del	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0612010	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0612010	ES030RNF085	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0612010	ES030RNF090	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0612010	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0612010	ES030ZCCM0000000333	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0612010	ES030ZCCM0000003037	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0612010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0613010	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0613010	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0613010	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0613010	ES030ZCCM0000000323	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0613010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0614010	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		que está designada ZEPA	aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614010	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614010	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614010	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614010	ES030ZCCM0000000441	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0614010	ES030_ZVULES4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	2_5		mg/l para alguno de los años	afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0614120	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614120	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0614120	ES030ZCCM0000000061	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio
ES030MSPF0614120	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0615110	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0615110	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0615110	ES030ZCCM0000000061	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0615110	ES030ZCCM0000000340	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0615110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0615210	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0615210	ES030RNF089	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0615210	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0615210	ES030ZCCM0000000061	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0615210	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0616010	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0616010	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0616010	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0616010	ES030ZCCM000	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	0000414	captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0616010	ES030ZCCM0000000554	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0616010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0617011	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0617011	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0618020	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618020	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618020	ES030ZCCM0000000024	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y zinc pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0618020	ES030_ZSENESRI490	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0618020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0618110	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618110	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618220	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618220	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0618220	ES030ZCCM0000000533	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0619010	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0619010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0620021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0621020	ES030ZCCM0000000025	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro arsénico pero no es

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0621020	ES030_ZSENESRI489	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0621020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0622021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0622021	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0622021	ES030_ZVULES30_ZONA5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0622021	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0622021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0623020	ES030_ZSENESRI497	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0624021	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0625020	ES030_ZSENESR	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	I494		hipereutrófico	como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0625020	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0626010	ES4250005	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0626010	ES0000093	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0626010	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0627110	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0627110	ES4250008	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0627110	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH300003	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH311003	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH425012	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH425012	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH425061	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZHUMIH425061	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627110	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0627210	ES4250008	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0627210	ES4250009	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425009	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425009	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425012	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425012	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425013	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0627210	ES030_ZHUMIH425013	Zona húmeda	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0627210	ES030_ZVULES42_4	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0628021	ES3110006	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0628021	ES0000119	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0628021	ES0000438	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0628021	ES030_ZVULES30_ZONA2	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0628021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0629031	ES0000169	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0629031	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0630030	ES030ZCCM0000000026	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0630030	ES030_ZSENESLK492	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0630030	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0632010	ES0000435	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0632010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	No: se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario

Tabla 22 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tajo izquierda

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el sistema Tajo Izquierda

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1174_280	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1174_307	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_651	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en ALDEANUEVA DE BARBARROYA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0601	Embalse de	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Azután		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales					pluviales
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta la cola del Embalse de Azután		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_210	SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CASTREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_541	Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0602	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Reducción de	02.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1165_MAPRN_CLM_110	protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	la Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Azután						apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.			
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la Contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta la cola del Embalse de Azután		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_92	matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Contaminación Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0602	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Artículo 36. Medidas de protección	Reducción de	02.02.00	Otras medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_556	contra la contaminación de origen agropecuario	la Contaminación Difusa		reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			Gobernanza		Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta la cola del Embalse de Azután		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		la protección de habitats y especies
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_80	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Azután		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_403	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0602021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR TALAVERA DE LA REINA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1175	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0602021. NUEVA EDAR EN CERVERA DE LOS MONTES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1177	Nueva EDAR en Pepino	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Azután				puntuales					por vertidos urbanos
ES030MSPF060202021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF060202021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF060302021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF060302021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF060302021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_210	SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CASTREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en	Reducción de la	02.02.01	Programas de actuación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	el Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		Castilla-La Mancha	Contaminación Difusa		aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0603	Río Tajo en la	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategias de conservación y	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	confluencia con el Río Alberche		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1000	gestión de especies amenazadas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0603	Río Tajo en la	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Establecimiento de rodales de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	confluencia con el Río Alberche		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_90	Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_579	Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término Municipal de Cebolla (Toledo)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0603	Río Tajo en la	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Actualización y mantenimiento de	Mejora de las	04.00.00	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	confluencia con el Río Alberche		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_590	un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1176_282	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1176_449	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1176_502	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0603021 EDAR MESEGAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1176_504	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_653	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en MALPICA DE TAJO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la	01.03.00	Medidas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	el Río Alberche		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales			Contaminación Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación	02.02.01	Programas de actuación aprobados para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Castrejón		en 2027	DMA)	significativas difusas			Difusa		reducción de nitratos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0604	Río Tajo aguas	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Reducción de	02.03.01	Restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	abajo del Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1165_MAPRN_CLM_81	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							el metro.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cinegético.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de	Medidas de conservación y	06.03.04	Reintroducción de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Castrejón		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_53	las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		(extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604	Río Tajo aguas	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	abajo del Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_80	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Castrejón		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF060402 1	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF060402 1	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF060402 1	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF060402 1	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1177_263	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0604021. Mejora tratamiento MATADERO EUROCENTRO DE CARNES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.04.02	Construcción / mejora de estaciones depuradoras de efluentes industriales
ES030MSPF0604	Río Tajo aguas	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_2	Actuaciones de depuración en	Reducción de	01.01.01	Construcción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	abajo del Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1177_491	Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0604021. NUEVA EDAR CONJUNTA: EL CARPIO-LA MATA	la Contaminación Puntual		nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cercanos. Coste instalación 150 €/habitante			
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0604	Río Tajo aguas	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Actuaciones	Reducción de	01.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	abajo del Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_452	coyunturales frente a vertidos incontrolados	la Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación	02.02.01	Programas de actuación aprobados para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas difusas			Difusa		reducción de nitratos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha	Reducción de la	21201	Planes y/o gestión de la reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		2016-2022	Contaminación Difusa		la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0605	Embalse de	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Estudios de	Reducción de	01.03.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_454	puntos de desbordamiento	la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF060602021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF060602021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF060602021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF060602021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF060602021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_920	Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategias de conservación de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1002	flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1035	Plan de Conservación de Humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1165_MAPRN_CLM_1	Redacción de directrices generales para la regulación de las roturaciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número importante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0606	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Prevención y control de EEI:	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_459	Actuaciones para control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamient o de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient o de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient o de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient o de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Castrejón		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					longitudinal
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales					
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0606021	Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)					
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0607	Río Tajo en	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategia sobre la gestión de los	Reducción de	02.10.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Toledo hasta Río Guadarrama		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1024	biorresiduos en Castilla-La Mancha.	la Contaminación Difusa		contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (caudales ecológicos)					ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0607	Río Tajo en	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategias de conservación de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	Toledo hasta Río Guadarrama		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1002	flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1185	Redacción del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término municipal de Toledo.	Medidas de protección frente a inundaciones	14.01.02	Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										reforestación de riberas. Restauración ambiental de la franja costera
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1186	Ejecución de las obras del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término municipal de Toledo.	Medidas de protección frente a inundaciones	14.01.02	Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas. Restauración ambiental de la franja costera
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		LAS PROVINCIAS			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas puntuales			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF060811 0	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_621_25	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608110, paquete C2. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR SONSECA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la contaminación sin

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales		incontrolados	Contaminación Puntual		especificar
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608110	Arroyo de Guazalete	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_246	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_395	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Toledo		en 2027	DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		distribución
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_544	Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_548	Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1164_M	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén hasta Toledo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CAM_26	degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vallado instalado/desinstalado 17,16 €.			
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Toledo		en 2027	DMA)	significativas difusas	M_81	Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Difusa		
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería	Reducción de la	02.10.03	Campañas de recogida de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén hasta Toledo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_84	de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Contaminación Difusa		residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					Gobernanza
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Toledo		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Toledo		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_50	las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Ayudas agroambientales para la	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
221	confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_77	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial:	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén hasta Toledo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_621_265	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, paquete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										urbanos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén hasta Toledo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales		reutilización	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategia de potenciación del	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
321	Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_1013	sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_3_395	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_544	Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_548	Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13	Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los cultivos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén		en 2027	DMA)	significativas difusas	M_25	menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Difusa		
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4	Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las riberas.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_48	megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1	Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de agua y mejora de los existentes para para el fomento e interconexión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10	Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11	Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que ofrezcan alternativas al uso público incontrolado en cauces sensibles.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12	Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y permeabilización de aquellos que estén en uso.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16	Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y restaurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17	Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas extracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18	Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean relevantes para la restauración de la dinámica fluvial y para los procesos de erosión-sedimentación. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.05	Otras medidas para conectar el río con su llanura de inundación
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19	Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluviales con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente sumergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1164_M	Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CAM_2	asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3	Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Actuaciones de seguimiento,	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
321	Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_33	evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Ejecutar proyectos de erradicación	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
321	Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_5	y control de Flora exótica invasora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6	Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corredores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 favoreciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8	Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de rN2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9	Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltración, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavizar los caudales punta en las avenidas, reduciendo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							los daños que estos ocasionan en los cauces de la rN2000.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_112	vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	acuaticos		
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación	Mejora de las condiciones	05.01.01	Restitución de mecanismos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_52	de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	hidrológicas		alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_75	para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_79	bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TAJO			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia con Arroyo de Guatén		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales			Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20	Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7	Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de macrófitas, lagunajes, etc.).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Guatén		en 2027	DMA)	significativas puntuales	M_135	Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					depuración y control de vertidos		mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.			urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0609	Río Uso desde	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_1	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas	11.08.01	Diseño de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_212		(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial		agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.			lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial		zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	o de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Azután	estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_51	llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Azután	estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_54	angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							producida.			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de San Vicente hasta Embalse de Azután	buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CLM_80	de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial			o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Azután	estado	en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	M_58	91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Difusa		
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Azután	estado	en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	M_76	Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Difusa		
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0609220	Embalse Arroyo de San Vicente	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0609310	Río Uso desde Arroyo de San Vicente hasta	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado	-						

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Arroyo de San Vicente		en 2027							
ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grajera				alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					adaptadas
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			Gobernanza		Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de La Grajera		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							452,85 € jornada.			
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							0,65 € unidad.			
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas	Mejora de las condiciones	04.02.00	Morfológicas: Medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gévalo hasta Embalse de La Grajera		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_57	termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de La Grajera		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			masas de agua
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grajera				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gévalo hasta Embalse de La Grajera		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		llanuras de inundación	morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de La Grajera		en 2027	DMA)	significativas puntuales			Puntual		por aguas pluviales
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_1165_M	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo	buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	APRN_CLM_132	a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos		sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	Control de vertidos: Estudios de	Reducción de	01.03.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	_454	puntos de desbordamiento	la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo	buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	Reintroducción de especies	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_MAPRN_CLM_114	extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_129	de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.			mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_43	hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas.	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_MAPRN_CLM_51	restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	Producción anual de planta en	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_MAPRN_CLM_54	vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					mejora del espacio fluvial		secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial		soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_497	FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_210	SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y	Reducción de la presión por	03.01.03	Modernización de regadíos en redes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo	buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)		CONSERVACION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CASTREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO)	extracción de agua		de transporte y distribución
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					reducción de la contaminación difusa					
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_1165_M	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo	buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	APRN_CLM_42	prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					contaminación difusa		poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.			
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613	Arroyo Sangrera	En riesgo	Mantene	-	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Reducción de	02.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	y río Fresnedoso hasta Río Tajo	pero en buen estado	r el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	_1165_MAPRN_CLM_83	conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	la Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa			Difusa		difusa por agricultura
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		requisitos adicionales			depuración y control de vertidos					
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		adicionales			de vertidos					
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		adicionales								
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	En riesgo pero en buen estado, no cumple requisitos adicionales	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La	Reducción de la	02.10.00	Reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		Mancha.	Contaminación Difusa		difusa por residuos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*.	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas difusas	M_141	Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Difusa		
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										agricultura
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste instalación 150 €/habitante			
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										revisión de las existentes
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0618	Embalse de El	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Plan de Saneamiento y Depuración	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Torcón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_613	en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)					
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.			
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la Contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_58	termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Contaminación Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha	Reducción de la	21201	Planes y/o gestión de la reducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		2016-2022	Contaminación Difusa		la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en	Mejora de las condiciones	04.02.00	Morfológicas: Medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_138	una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_144	temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_149	Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_45	Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_54	angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			longitudinal
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0618	Arroyo del	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Torcón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_512	CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La	Reducción de la	02.10.00	Reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		Mancha.	Contaminación Difusa		difusa por residuos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas difusas	M_76	Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Difusa		
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0619	Arroyo de las	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de las	05.01.02	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	Cuevas hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_553	caudales ecológicos	condiciones hidrológicas		gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_90	producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_1185	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0619010. NUEVA EDAR EN GALVEZ	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales					aguas residuales urbanas
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										existentes
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0619	Arroyo de las	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Plan de Saneamiento y Depuración	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	Cuevas hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_613	en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF062021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales		forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062002 1	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062002 1	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF062002 1	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062102 0	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF062102 0	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062102 0	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062102 0	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF062102	Embalse de El	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Artículo 36. Medidas de protección	Reducción de	02.02.00	Otras medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Guajaraz		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_556	contra la contaminación de origen agropecuario	la Contaminación Difusa		reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_710	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0621020. Depuración en Cobisa. EDAR CONJUNTA: Cobisa, Layos y Argés.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										revisión de las existentes
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0621	Embalse de El	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Plan de Saneamiento y Depuración	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Guajaraz		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_613	en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)					
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por	03.01.03	Modernización de regadíos en redes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de El Castro hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			extracción de agua		de transporte y distribución
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_548	Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1017	I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1164_M	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de El Castro hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CAM_31	repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)		fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tajo		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES3110004.	acuaticos		
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF062202 1	Río Algodor desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1164_M	Diseño y construcción de redes separativas en la red de	Reducción de la	01.03.03	Gestión de aguas pluviales:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de El Castro hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales	APRN_CAM_22	saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Contaminación Puntual		Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0622	Río Algodor	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Inspección de	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_453	vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_576	Proyecto de repoblación forestal, creación de ecosistemas de ribera y sumidero de CO2 en los terrenos expropiados para la construcción del Embalse de Castro	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF062302020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales		5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	El Castro				hidromorfológicas (caudales ecológicos)		CICLO 2027-2033			ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EU			
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0624	Río Algodor	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Prevención y control de EEI:	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_460	Difusión y divulgación de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF062402 1	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	El Castro				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_414	Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0624021, paquete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR MORA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0624021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF062402021	Río Algodor desde Embalse de Finisterre hasta Embalse de El Castro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF062502020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en	Reducción de la	02.02.01	Programas de actuación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas		Castilla-La Mancha	Contaminación Difusa		aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_574	Repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y sumidero de CO2 en los terrenos expropiados para la construcción del embalse de Finisterre (Toledo) Zona sur	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales		forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0625	Embalse de	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Artículo 33. Vertidos de aguas	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
020	Finisterre		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_554	residuales	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Finisterre		en 2027	DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		agrícolas adaptadas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Finisterre		en 2027	DMA)	significativas difusas	M_58	91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Difusa		
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Finisterre		en 2027	DMA)	significativas difusas			Difusa		por lodos de depuración
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Finisterre				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Bracea hasta Embalse de Finisterre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		la protección de habitats y especies
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626	Río Algodor	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_51	restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Finisterre				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1186_259	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0626010. Mejora tratamiento EDAR ORGAZ	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1186_49	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0626010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR LOS YÉBENES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0626	Río Algodor	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Actuaciones	Reducción de	01.00.00	Reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_452	coyunturales frente a vertidos incontrolados	la Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo				alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_316	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE ARANJUEZ (2018-2021)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_615	Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Villasequilla hasta Río Tajo		en 2027	DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		(agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_616	Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-Azuda	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1164_M	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CAM_25	ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la Contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_110	lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Contaminación Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14	Programa de ayudas agroambientales para matorrales halófilos mediterráneos 1420. Regulación de la carga ganadera, abandono de la actividad agrícola. Coste anual medio por ha. 100 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la Contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_141	temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Contaminación Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18	Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas expuestas a una sobrecarga ganadera en parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Coste de instalación 14,38 € metro de vallado cinegético.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20	Establecimiento de planes selvícolas en aquellas zonas en las que se observe una clara sustitución del hábitat 1420 por tarayales. Clareos y desbroces de tarayales que ocupen zonas de matorral. Coste por Ha. 1960 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8	Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste por m de valla cinegética 14,38 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo,	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo						protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_2	Plan Estratégico del Patrimonio	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_916	Natural y la Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_920	Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1009	Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1035	Plan de Conservación de Humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Programas de educación ambiental	Otras medidas	11.05.08	Planes de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1045	de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23	Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y traslocación de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24	Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conservación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y ES3110004.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.	o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Mejoras para la fauna en el	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1164_MAPRN_CAM_41	entorno de los humedales incluyendo la mejora de hábitat, adecuación de tendidos eléctricos, mejora de la vegetación, cerramientos, eliminación de EEI, etc. (dentro RN2000)	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44	Cría en cautividad para la recuperación de especies de herpetofauna listadas en los anexos o amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1	Redacción de directrices generales para la regulación de las roturaciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número importante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos que puedan afectar a los hábitats, la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 3552,457 € por 100 m2			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 2,78 € por metro lineal de valla.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Reintroducción de especies	Medidas de	06.03.04	Reintroducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_114	extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 6316,417 € por 100 m2	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_13	restauración del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Retirada de residuos y escombros. Coste por m3 de escombros retirados 17,77 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_145	restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Programa de restauración de matorrales halófilos mediterráneos	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_15	1420. Producción en vivero de planta autóctona y reforestación de áreas alteradas. Coste por ha. 5350,70 €	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							100 € m.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16	Adquisición de parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Precio medio por Ha. 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19	Control seguimiento y eliminación de especies exóticas invasoras presentes en el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Selección y clareo de especies vegetales exóticas invasoras. Coste estimado 1218,41 €/Ha.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_3	Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro lineal de valla retirado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_51	eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Adquirir por compra-venta	Otras medidas	11.03.05	Adquisición de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_6	parcelas que contengan el hábitat vegetación anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Villasequilla hasta Río Tajo		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_77	Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9	Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo. Coste por Ha. 150 € año.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1165_M	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_90	como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_506	HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1187_186	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_1187_187	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tajo				puntuales					aguas residuales urbanas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_641	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
110	Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de la Madre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14	Programa de ayudas agroambientales para matorrales halófilos mediterráneos 1420. Regulación de la carga ganadera, abandono de la actividad agrícola. Coste anual medio por ha. 100 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18	Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas expuestas a una sobrecarga ganadera en parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Coste de instalación 14,38 € metro de vallado cinegético.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20	Establecimiento de planes selvícolas en aquellas zonas en las que se observe una clara sustitución del hábitat 1420 por tarayales. Clareos y desbroces de tarayales que ocupen zonas de matorral. Coste por Ha. 1960 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Ayudas para la gestión forestal	Reducción de	02.03.01	Restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
210	Román hasta Arroyo de la Madre		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1165_MAPRN_CLM_42	compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8	Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste por m de valla cinegética 14,38 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas difusas	M_82	Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Difusa		
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0627	Arroyo de Martín	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Reducción de	02.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
210	Román hasta Arroyo de la Madre		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1165_MAPRN_CLM_92	conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	la Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_920	Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_929	Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1035	Plan de Conservación de Humedales.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1	Redacción de directrices generales para la regulación de las roturaciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número importante de años aparecen secos y muy atractivos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							para la agricultura.			
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 3552,457 € por 100 m2	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_11	mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 2,78 € por metro lineal de valla.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_113	vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_12	mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 6316,417 € por 100 m2			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Retirada de residuos y escombros. Coste por m3 de escombros retirados 17,77 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15	Programa de restauración de matorrales halófilos mediterráneos 1420. Producción en vivero de planta autóctona y reforestación de áreas alteradas. Coste por ha. 5350,70 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16	Adquisición de parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Precio medio por Ha. 2500 €	Gobernanza		
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19	Control seguimiento y eliminación de especies exóticas invasoras presentes en el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Selección y clareo de especies vegetales exóticas invasoras. Coste estimado 1218,41 €/Ha.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro lineal de valla retirado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5	Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Restauración del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas.			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6	Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_75	cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Gobernanza		
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9	Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de albergarlo. Coste por Ha. 150 € año.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.			de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de la Madre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Madre		en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de la Madre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		llanuras de inundación	morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1187_337	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA DE VALDECARABANOS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1187_361	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la	01.03.00	Medidas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de la Madre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas puntuales			Contaminación Puntual		contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_1201	Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.05	Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					agua)					
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_395	CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023)	Reducción de la presión por extracción de	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		distribución
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_544	Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama (Madrid y Toledo)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0628	Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	I Programa de Actuación sobre las	Reducción de	02.02.01	Programas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	y Arroyo de Gansarinos		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1017	zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid.	la Contaminación Difusa		actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1026	Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25	Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u ocupados por otros hábitats de menor interés para la conservación. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26	Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales degradados (Medida complementaria a la medida de aumento de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de repoblación de coníferas en masas	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas difusas	M_31	mixtas irregulares mediante claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de árboles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la biodiversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	Difusa		
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1179	Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la contaminación difusa por fuentes agrarias	Reducción de la Contaminación Difusa	20201	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_570	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación			
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF062802 1	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27	Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunitario o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, mediante la planificación, señalamiento y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							seguimiento de los aprovechamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos realizados sobre sobre dichos elementos.			
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29	Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30	Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunitario de las que no existe material genético almacenado.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32	Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 92D0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MAPRN_CA	Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o especies sobreabundantes. ZEC:	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_33	ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34	Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica invasora	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por ha. 145,53 €			orillas (RW/LW)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Tajo			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1100N	Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR Guatén	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1188_661	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE ILLESCAS (EL)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1188_662	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1188_663	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VILLERICHE (EL)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.02	Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles
ES030MSPF0628	Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_2	Actuaciones adicionales de	Reducción de	01.01.03	Otras

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	y Arroyo de Gansarinos		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_416_38	depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS	la Contaminación Puntual		adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1157	EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21	Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 92D0.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.01	Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones urbanas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_424	Nueva EDAR de Lominchar	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales					aguas residuales urbanas
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0628	Arroyo de Guatén	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Estudios de	Reducción de	01.03.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
021	y Arroyo de Gansarinos		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_454	puntos de desbordamiento	la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_550	Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje medio del Tajo	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0629	Canal de	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Estrategias de lucha contra las	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
031	Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1001	principales amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0629	Canal de	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Programa de conservación,	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
031	Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_426	mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0630030	Embalse de La Portiña	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					de la extracción de agua)					
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Castrejón		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632	Arroyo Barcience	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Medidas encaminadas a evitar	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	hasta Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_44	daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							producida.			
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_80	Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0632	Arroyo Barcience	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	hasta Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_497	FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0632	Arroyo Barcience	En riesgo	Alcanzar	Viabilida	Medidas para alcanzar	ES030_3	Control de vertidos: Inventario de	Otras medidas	11.02.00	Inventarios y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
010	hasta Embalse de Castrejón		el buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_451	vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		censos de presiones
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales					pluviales
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Tabla 23 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tajo izquierda

BORRADOR

Conclusiones Sistema Tajo Izquierda

El sistema Tajo izquierda está constituido por 43 masas de agua superficiales, de las cuales, 26, presentan un estado o potencial ecológico inferior a bueno, y una de ellas, además, un mal estado químico.

En este sistema destaca la homogeneidad en el tipo de incumplimientos, ya que tanto los indicadores biológicos, como físico-químicos e hidromorfológico, presentan un número similar de incumplimientos. En el caso de los indicadores biológicos, éstos son responsables del mal estado de 11 masas, por otro lado, están los indicadores fisicoquímicos, con especial protagonismo del amonio y los fosfatos, que presentan incumplimientos en 8 y 10 masas respectivamente, con alguna masa con un valor de nitrato por encima del objetivo ambiental. Y como caso a destacar, la masa *ES030MSPF0610311, Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera*, que incumple por el indicador pH causando un impacto por acidez en la masa de agua. Además, se han registrado incumplimientos de sustancias preferentes (Selenio) y prioritarias (Níquel, Cipermitrina y Mercurio en biota) con respecto a las NCA. Por último, el indicador hidromorfológico, presenta un estado peor que bueno en 8 masas de agua.

Las presiones significativas identificadas en este sistema que están causando los impactos por nutrientes, impacto químico, impacto por acidez, e impacto por alteración del hábitat, son, por un lado, las presiones puntuales generadas por vertidos de aguas residuales urbanas, las presiones difusas procedentes de la actividad agrícola (pesticidas, abonos de origen químico u orgánico) y en el caso del impacto por alteración del hábitat, toma especial importancia las presiones hidromorfológicas.

El programa de medidas contempla actuaciones para todas aquellas masas que presentan mal estado en este ciclo, o existe riesgo de no cumplir los objetivos ambientales, es por ello, que la masa *ES030MSPF0614120*, Embalse de Pusa, a pesar de presentar buen estado, se considera en riesgo al observar en el punto de muestreo de la zona de captación de agua de consumo humano asociada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de amonio. Toda masa de agua en riesgo debe tener medidas asociadas, por ello, en este caso se prevén medidas en esta masa de agua que permitan mantener el buen estado en 2027 y cumplir los requisitos adicionales de las zonas protegidas asociadas. Del mismo modo, se prevé medidas para mantener el estado de las masas *ES030MSPF0609110* (Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután) y *ES030MSPF0613010 (Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo)*, en riesgo a pesar de estar en buen estado debido al escenario tendencial de los factores determinantes que muestran las presiones inventariadas y por encontrarse cerca de la frontera de incumplimiento determinados indicadores de estado (el valor de fosfatos a nivel de ciclo se encuentra cerca del LCC, 0.3 y 0.4 mg/l respectivamente).

Las medidas contempladas en el programa de medidas, se centran principalmente en la mejora de la depuración de vertidos de aguas residuales urbanas, reducción de la contaminación difusa a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y una mejora del espacio fluvial, que permitan alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales en 2027.

BORRADOR

Sistema Tiétar



El sistema de explotación del río Tiétar comprende la totalidad de la cuenca vertiente del propio río, con unos 4.459 km^2 de cuenca. Es un afluente por la margen derecha del río Tajo, aunque realmente desemboca en el embalse de Alcántara II. Los caudales del río Tiétar están regulados por medio de la presa de Rosarito. Además, uno de sus más importantes afluentes por la margen izquierda, el río Guadyerbas, está regulado por otro gran embalse, Navalcán.



Figura 27. Estado o potencial ecológico masas de agua Tiétar



Figura 28 Estado químico masas de agua Tiétar



Figura 29 Estado final masas de agua Tiétar



Figura 30. Riesgo de las masas de agua en Tiétar

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial del Sistema Tiétar

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0701020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X	
ES030MSPF0702021				X						X				Medio	Moderado	Bueno	X	X									X		
ES030MSPF0703021				X						X				Medio	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF0704020	X	X				X	X							Medio	Malo	Bueno												X	
ES030MSPF0705010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF0706010				X									X	Medio	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF0707010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X					
ES030MSPF0708110	X			X			X							Medio	Moderado	Bueno								X					
ES030MSPF0708210	X			X			X							Medio	Moderado	Bueno								X					
ES030MSPF0708320														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0708420														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0708520														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0708610														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF0709010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X					X	X					
ES030MSPF0709120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0709210														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF0709320														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0709410														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0709520														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0710010		X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X						
ES030MSPF0711110														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0711220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0711310				X									X	Medio	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0711420														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0711510														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0711620														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0712110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0712210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0713010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0713120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0714010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X					X	X			X			

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0715010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0715120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0716010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno		X						X			X			
ES030MSPF0717010	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X						X			X			
ES030MSPF0718110	X	X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X						
ES030MSPF0718210	X	X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno		X						X						
ES030MSPF0719010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0720010														Sin riesgo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0721010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X						
ES030MSPF0722010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X						
ES030MSPF0722120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0723110	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0723210	X	X		X			X							Muy alto	Moderado	Bueno		X						X						
ES030MSPF0723320														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0724010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0725010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0726010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento															
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0727010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno																
ES030MSPF0728011	X	X		X						X				Alto	Moderado	Bueno	X															
ES030MSPF0729020	X	X				X	X							Medio	Malo	Bueno													X			
ES030MSPF0730110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																
ES030MSPF0730210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																
ES030MSPF0730320														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																
ES030MSPF0730410														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																
ES030MSPF0730520														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																
ES030MSPF0730620														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																
ES030MSPF0731110	X			X			X							Medio	Moderado	Bueno								X								
ES030MSPF0731220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno																
ES030MSPF0731310														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno																
ES030MSPF0732010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0733010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0734010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0735010		X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X			X				
ES030MSPF0736010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0737020		X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X			
ES030MSPF0737110														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno															
ES030MSPF0742030														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															

Tabla 24 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Tiétar

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el Sistema Tiétar

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0701020	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0701020	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0701020	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0701020	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0701020	ES030_ZSENESRI550	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0702021	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0702021	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0702021	ES030ZCCM0000000498	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0702021	ES030ZCCM0000000503	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0702021	ES030ZCCM0000000568	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0703021	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0703021	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0703021	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0703021	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0703021	ES030ZCCM0000000415	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0703021	ES030ZCCM0000000542	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0703021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0704020	ES4110115	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0704020	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0704020	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0704020	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0704020	ES030_ZSENESRI529	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0704020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0705010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0705010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0705010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0705010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0705010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0706010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0706010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0706010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0706010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0706010	ES030ZCCM0000000416	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0707010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0707010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0707010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0707010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0707010	ES030ZCCM0000000322	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0707010	ES030ZCCM0000000563	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		captación por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708110	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708110	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708110	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000353	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		captación por abastecimiento		prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000364	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000365	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000417	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000492	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000493	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000494	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000497	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708110	ES030ZCCM0000000546	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708210	ES3110007	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708210	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708210	ES0000056	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708210	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708210	ES030ZCCM0000000343	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708320	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708320	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708320	ES030ZCCM	Zona	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	0000000069	protegida por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708420	ES4110115	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708420	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708420	ES030ZCCM0000000056	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708520	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708520	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708520	ES030ZCCM0000000525	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0708610	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708610	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0708610	ES030ZCCM0000000363	Zona protegida por captación por abastecimien	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		to		prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0709010	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709120	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709120	ES030ZCCM0000000055	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0709210	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709320	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709320	ES030ZCCM0000000054	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0709410	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709520	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0709520	ES030ZCCM0000001012	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0710010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0710010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0710010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0710010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711110	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711110	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711220	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711220	ES0000427	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711310	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711310	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711310	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711310	ES030ZCCM0000000329	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0711310	ES030ZCCM0000003070	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0711420	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711420	ES0000427	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711420	ES030ZCCM0000000106	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0711510	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711510	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711510	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711510	ES030ZCCM0000000106	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0711510	ES030ZCCM0000000247	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0711510	ES030ZCCM0000000366	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0711620	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0711620	ES030ZCCM0000000418	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0712110	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0712110	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0712210	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0712210	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0712210	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0712210	ES030_ZBANBAÑO_0033	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0712210	ES030ZCCM0000000419	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0712210	ES030ZCCM	Zona	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	0000003066	protegida por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0713010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0713010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0713010	ES030RNF081	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0713010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0713010	ES030ZCCM0000000420	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0713010	ES030ZCCM0000000508	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0713010	ES030ZCCM0000000509	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0713010	ES030ZCCM0000000552	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0713010	ES030ZCCM0000003075	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0713120	ES030ZCCM0000000531	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0714010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0714010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0715010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0715010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0715120	ES030ZCCM0000000530	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0716010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0716010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0717010	ES0000168	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		designada ZEPA	actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0717010	ES4320062	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0717010	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0718110	ES0000168	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718110	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718110	ES4320062	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718110	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0718210	ES0000168	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718210	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718210	ES4320062	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718210	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0718210	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0719010	ES030_AMTPER0000000018	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0719010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			Natura.	
ES030MSPF0719010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0719010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0719010	ES030_ZBANBAÑO_0004	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0719010	ES030ZCCM0000000258	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0719010	ES030ZCCM0000000375	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0719010	ES030ZCCM0000000421	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0719010	ES030ZCCM0000000661	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0719010	ES030ZCCM0000003068	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0720010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0720010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0720010	ES030_ZBANBAÑO_0040	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0721010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0721010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0722010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0722010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0722010	ES030ZCCM0000000374	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0722010	ES030ZCCM0000000507	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0722120	ES030ZCCM0000000102	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0723110	ES0000168	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723110	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723110	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723110	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723110	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723110	ES030_ZVUL	Zona	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	ES42_5	vulnerable	para alguno de los años	por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0723210	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723210	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0723210	ES030_ZVUL ES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0723320	ES030ZCCM 0000000057	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0723320	ES030_ZVUL ES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0724010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0724010	ES4320031	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0724010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0724010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0724010	ES0000427	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0724010	ES030_ZBANBAÑO_0042	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0725010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0725010	ES030_ZBANBAÑO_0035	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0725010	ES030ZCCM0000000259	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		captación por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0725010	ES030ZCCM0000000304	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0725010	ES030ZCCM0000000502	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0726010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0726010	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0726010	ES030ZCCM0000000424	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0727010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0727010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0727010	ES030RNF079	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0727010	ES030RNF080	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0727010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0727010	ES030ZCCM0000000571	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0728011	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0728011	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0728011	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0729020	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0729020	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0729020	ES030ZCCM0000000027	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0729020	ES030_ZSENESRI493	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0729020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0730110	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730110	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730110	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0730210	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730210	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730210	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF0730320	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730320	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730320	ES030ZCCM0000000059	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0730410	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730410	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730410	ES030ZCCM0000000059	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0730520	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730520	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730520	ES030ZCCM0000000060	Zona protegida por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		captación por abastecimiento		prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0730620	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0730620	ES030ZCCM0000000058	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731110	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0731110	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0731110	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0731110	ES030ZCCM0000000381	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731110	ES030ZCCM0000000391	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731110	ES030ZCCM0000000488	Zona protegida por captación por abastecimien	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		to		consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731110	ES030ZCCM0000000489	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731110	ES030ZCCM0000000490	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731220	ES030ZCCM0000000115	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731310	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0731310	ES030ZCCM0000000115	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0731310	ES030ZCCM0000000393	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0731310	ES030ZCCM0000000575	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES4110002	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0732010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0732010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0732010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000361	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000368	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000370	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM	Zona	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	0000000372	protegida por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000397	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000495	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000544	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000572	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0732010	ES030ZCCM0000000573	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0733010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0733010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0733010	ES030ZCCM0000000112	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0733010	ES030ZCCM0000000360	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0733010	ES030ZCCM0000000362	Zona protegida por captación por abastecimien	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		to		consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0733010	ES030ZCCM0000000520	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0734010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0734010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0734010	ES030RNF191	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0734010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0734010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0734010	ES030ZCCM0000000428	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0734010	ES030ZCCM0000000491	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0735010	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0735010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0735010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0735010	ES0000184	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0736010	ES4250001	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0736010	ES0000089	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0737020	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0737020	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0737020	ES030ZCCM0000000028	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro amonio pero no es significativa.
ES030MSPF0737110	ES4110115	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0737110	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0737110	ES030ZCCM0000000371	Zona protegida por captación por abastecimien	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		to		consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0737110	ES030ZCCM0000000447	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0737110	ES030ZCCM0000000496	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0742030	ES4110115	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			Natura.	
ES030MSPF0742030	ES0000184	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0742030	ES030ZCCM0000000565	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

Tabla 25 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Tiétar

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Tiétar

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas difusas		de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Difusa		
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_614	PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES)	Reducción de la Contaminación Difusa	02.11.01	Creación / mantenimiento de bandas de vegetación (buffer zones) para retener arrastres por escorrentía de contaminación y sedimentos y evitar su llegada a las masas de agua
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1	EDAR en Serrejón	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales		Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas puntuales			Puntual		por aguas pluviales
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			Gobernanza		Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Torrejón-Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torrejón-Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).			obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torrejón-Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucció

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Torrejón-Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			n o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					adaptadas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santa María				significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santa María				significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					distribución
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_488	Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de agua de la DH	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimient

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)					o de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_2	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
703021	desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_916	la Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157	Establecer puntos de reintroducción de especies amenazadas. Reintroducción de ejemplares de desmán de los pirineos (Galemys pyrenaicus) en enclaves favorables. Jornada de transporte y liberación de individuos procedentes de centros de cría en cautividad. Coste medio estimado por ejemplar reintroducido 1900 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por ha. 150 €.			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		anual por ha. 145,53 €			orillas (RW/LW)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santa María				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de	Mejora de las condiciones	04.01.03	Medidas de restauración:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Rosarito hasta Arroyo Santa María		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_12	puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	morfológicas		demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17	Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de bosque de interés comunitario (91E0*, 92D0, 92A0, 9230, 9240, 9260, 9330, 9340, 9580*y 9380) y formaciones forestales ribereñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santa María				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		(reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Lacerta schreiberi, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		(instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7	Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presencia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Restauración de la funcionalidad	Mejora de las	04.01.03	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
703021	desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_34	longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0	Embalse de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_2	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
704020	Rosarito	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_958		la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.			
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales		cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante			urbanos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_1	Estrategia de Educación Ambiental de	Otras medidas	11.05.00	Otras medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
706010	desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1125	Castilla y León (Castilla y León).	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadyerbas				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Guadyerbas		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Guadyerbas		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_133	conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tamujoso hasta Río Guadyerbas		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_150	temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tamujoso hasta Río Guadyerbas		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_154	temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							1264,57 €.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Establecimiento de acuerdos de custodia	Otras medidas	11.03.05	Adquisición de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
706010	desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_62	del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadyerbas				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tamujoso hasta Río Guadyerbas		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_1	especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	morfológicas		escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										ser HMWB)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,...)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadyerbas				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadyerbas				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					del trazado meandriforme)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Criterios para mantener la funcionalidad	Mejora de las	04.01.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
706010	desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_6	longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_499	PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Guadyerbas				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		(TOLEDO)			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_1	Fomento de implantación de	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_51_N3	explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Planes de reestructuración y reconversión	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_1016	de viñedo.	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_107	eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*.	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Tamujoso		2027		presiones significativas difusas	M_137	Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.			
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de	Reducción de la	02.10.03	Campañas de recogida de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_60	Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Contaminación Difusa		residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de alisos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_92	ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Criterios relativos al establecimiento de	Mejora de las	05.01.02	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_1166_MAPRN_CYL_10	caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones hidrológicas		gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		(Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tamujoso				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_136	a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	morfológicas		escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_146	restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			húmedas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_51	higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Tamujoso		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_54	Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Tamujoso		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_59	especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de	Mejora de las condiciones	04.02.00	Morfológicas: Medidas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_70	bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		aproximadamente. 1800 € por Ha.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							1218,41 €.			
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.			
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_19		mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,...)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tamujoso				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Transformación de choperas de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_39	producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
707010	desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_461	limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Tamujoso		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Hidrográfica del Tajo			masas de agua
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales		las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Tamujoso		2027		presiones significativas puntuales	M_135	cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales			Gobernanza		
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (caudales ecológicos)					(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Estrategias de conservación de flora	Medidas de	06.03.05	Instrumentos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708110	desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1002	amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Ayudas agroambientales para el	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708110	desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_138	abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708110	desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_144	restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Cuadro		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_47	Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Cuadro		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_55	angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	presiones ni impactos): Gobernanza		masas de agua
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_66	Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de	Mejora de las condiciones	04.02.00	Morfológicas: Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_71	Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	morfológicas		genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_75	planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Cuadro		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_79	Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		medidas. Coste por ha. 150 €.			
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Identificación y señalización de zonas de	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708110	desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_17	baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_26	Natura 2000)	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_32	2000)	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cuadro				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Escorial hasta Arroyo del Cuadro		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo del Cuadro		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					longitudinal
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales		sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales		generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Control de vertidos: Actuaciones	Reducción de	01.00.00	Reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708110	desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_452	coyunturales frente a vertidos incontrolados	la Contaminación Puntual		la contaminación sin especificar
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_1	Canal de Isabel II. Actuaciones para	Reducción de	03.02.05	Reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_1201	Renovación de Red	la presión por extracción de agua		pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento, entubación de conducciones a cielo abierto…)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N5	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Madrid	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35	Determinación de los principales requerimientos de regímenes de caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada a los cursos de agua y las riberas	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			Gobernanza		impactos: Gobernanza
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1008	Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1045	Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1046	Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escorial		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Agrario y Alimentario (IMIDRA)	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37	Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recirculación de los caudales sólidos retenidos por presas y azudes en la rN2000.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.04	Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38	Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las especies exóticas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos externos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya existentes ni el de los técnicos de la administración.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas	Medidas de conservación y	06.03.04	Reintroducción de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia del Río Escorial		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_54	termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		(extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escorial		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_59	especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escorial		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_77	cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €			mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Identificación de especies exóticas con	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_16	potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas	Mejora de las condiciones	04.01.01	Medidas de mitigación:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia del Río Escorial		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_20	piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	morfológicas		escalas para peces
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Mejora y refuerzo de poblaciones	Medidas de	06.03.04	Reintroducción

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_25	piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones	04.02.01	Eliminación de encauzamiento

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	confluencia del Río Escorial		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_28	2000)	morfológicas		s y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Planificación de cultivos y choperas	Medidas de	06.03.05	Instrumentos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_31	intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Prevención y control de EEI: Actuaciones	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_459	para control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Tiétar	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Estudios de la eficiencia de los dispositivos	Mejora de las	04.01.01	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
708210	hasta confluencia del Río Escorial	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_492	de paso en obstáculos transversales	condiciones morfológicas		mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_508	ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLUVIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1215	Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_1_1217	Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitorización de la calidad del agua)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_002	Medidas complementarias depuración a 2027 CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_003	Actuaciones Saneamiento CYII	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y	Reducción de la Contaminación	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escorial		2027		presiones significativas puntuales		2000 habitantes equivalentes	Puntual		de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22	Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáticas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.03	Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Escorial		2027		presiones significativas puntuales		por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas puntuales					pluviales
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Adrada - Majalobos									
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_614	PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES)	Reducción de la Contaminación Difusa	02.11.01	Creación / mantenimiento de bandas de vegetación (buffer zones) para retener arrastres por escorrentía de contaminación y sedimentos y evitar su llegada a las masas de agua
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (caudales ecológicos)					(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Torrejón-Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	o de los ecosistemas acuaticos		con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/estudio).			
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Torrejón-Tiétar				significativas puntuales			impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas -	Sin riesgo	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Malpartida de Plasencia II	significativo	estado en 2027							
ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0	Arroyo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Plan Integrado de Residuos de	Reducción de	02.10.00	Reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
710010	Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1173	Extremadura 2023-2029	la Contaminación Difusa		la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Mocho hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).	acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	del Puente Mocho hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0	Arroyo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
710010	Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_497	FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Proyectos de recuperación de la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
710010	Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_586	continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Gargüera				significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Gargüera				significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)					ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gargüera				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de	Mejora de las condiciones	04.01.03	Medidas de restauración:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_12	puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	morfológicas		demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17	Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de bosque de interés comunitario (91E0*, 92D0, 92A0, 9230, 9240, 9260, 9330, 9340, 9580*y 9380) y formaciones forestales ribereñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Gargüera				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Lacerta schreiberi, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gargüera				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	o de los ecosistemas acuaticos		con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa	Mejora de las condiciones	04.02.09	Recuperación del lecho

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_42	alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	morfológicas		fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gargüera				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	o de los ecosistemas acuaticos		con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7	Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presencia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		Sancionador			
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tejeda hasta Embalse de Gargüera		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Otras medidas recomendables	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera		estado en 2027	4.4 DMA)	vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento		eqv	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0713120	Embalse Las Majadillas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_1	Fomento de implantación de	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
714010	Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_51_N4	explotaciones agrícolas adaptadas.	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Instalación de dispositivos para el	Mejora de las	05.01.03	Adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
714010	Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_1059	cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	condiciones hidrológicas		infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Domblasco y del Tizonoso Grande		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grande				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	y del Tizonoso Grande		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_35	las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	y del Tizonoso Grande		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Grande				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Domblasco y del Tizonoso Grande		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0715120	Embalse de Navalmoral de la Mata	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar									agricultura
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					Hidráulico
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas.	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).			conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).			epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_40	aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Fresnedoso hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_42	lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			(reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_ET_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_ET_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_ET_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		Lynx pardinus (200 €/señal).	acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	impactos): Gobernanza		sancionador de vertidos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
716010	Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_512	CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_665	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0716010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARIA DE LAS LOMAS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales		incontrolados	Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_1	Fomento de implantación de	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
717010	Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_51_N2	explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Planes de reestructuración y reconversión	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
717010	Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_1016	de viñedo.	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso				significativas difusas					residuos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la inundación. Coste 14,02 € m3.			(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		RN2000). Coste 245,41 € unidad.			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		paseriformes palustres.	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420,	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Fresnedoso		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_22	6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_28	la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional,	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_34	distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		€/ha).			incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		(Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Proyectos de recuperación de la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
717010	Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_586	continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					puntuales		para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso				significativas puntuales			impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Fresnedoso		2027		presiones significativas puntuales			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas difusas					residuos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas difusas					
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_143	3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
718110	Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_151	protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Santa María		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_16	acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		€/ha).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Santa María		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_53	(Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1189_184	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Santa María		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	APRN_CLM_148	mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos.

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo de Santa María		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas puntuales					por vertidos urbanos
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de	03.01.01	Fomento de la implantación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.02	Inspección de concesiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	T_67	sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas difusas	M_42	Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Difusa		
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.			
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							42,43 €.			
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste anual por Ha. 77,15 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)					régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0	Cabecera del	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Adquisición - Compra de parcelas peri-	Otras medidas	11.03.05	Adquisición de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
718210	Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_111	lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/L

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										W)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Cabecera del	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
718210	Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_150	restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_154	temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0	Cabecera del	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
718210	Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_78	restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Fresnedoso		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_16	acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Cabecera del	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Restauración de hábitats de interés	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
718210	Arroyo de Fresnedoso	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_EXT_54	comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_1189_364	Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_643	Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas puntuales	M_147	para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas puntuales	T_41	lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas puntuales					
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)					distribución
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la	02.02.00	Otras medidas de reducción

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas			Contaminación Difusa		de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			impactos): Gobernanza		ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).			
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).			
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Proyectos de recuperación de la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
721010	Carcaboso hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_586	continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas puntuales					por vertidos urbanos
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.02	Inspección de concesiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Gualtaminos hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	T_67	sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Gualtaminos hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas difusas			Difusa		contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Estrategias de conservación y gestión de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
722010	Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1000	especies amenazadas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gualtaminos hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).			
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17	Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gualtaminos hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de bosque de interés comunitario (91E0*, 92D0, 92A0, 9230, 9240, 9260, 9330, 9340, 9580*y 9380) y formaciones forestales ribereñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).			incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Lacerta schreiberi, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				(mejora del espacio fluvial)		Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_4	sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_5	(16667 €/población) (dentro de RN2000)	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)			acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7	Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presencia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).			
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Procedimiento sancionador y	Otras medidas	11.07.07	Modificaciones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
722010	Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_435	procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				puntuales		Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			urbanos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Gualtaminos hasta Río Tiétar				significativas puntuales					
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				puntuales					urbanos
ES030MSPF0722120	Embalse de Gualtaminos	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_2_666_30	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos	Reducción de la	01.01.01	Construcción de nuevas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	otros hasta Río Tiétar	pero en buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	6	ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA)	Contaminación Puntual		instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_2_666_414	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/habitante año			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					control de vertidos					nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado			adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos					por vertidos urbanos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/L

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										W)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_114	Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	M_145	Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	acuaticos		
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades formas o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por ha. 1218,41 €.			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e incentivar el abandono de las	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_1165_M	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat	Otras medidas (no ligadas	11.03.05	Adquisición de terrenos para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	otros hasta Río Tiétar	pero en buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	APRN_CLM_85	bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		protección de masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96	Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pinus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves insectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles infectados. Coste por ha. 153 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.02.01	Prevención y control de enfermedades de especies acuáticas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m;	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	T_36	Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43	Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Mantener	-	Medidas para	ES030_3	Seguimiento de especies de fauna	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723110	Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	riesgo pero en buen estado	el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_MAPRN_EXT_58	alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado			del espacio fluvial					zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado			del espacio fluvial			o de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y	En riesgo	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	otros hasta Río Tiétar	pero en buen estado	estado en 2027		estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial		prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_529	Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y modernización de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y	Reducción de la presión por extracción de	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)		Ávila)	agua		transporte y distribución
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					difusa					
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Mantener	-	Medidas para	ES030_3	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat	Reducción de	02.00.00	Reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723110	Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	riesgo pero en buen estado	el buen estado en 2027		mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	_1165_MAPRN_CLM_140	3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	la Contaminación Difusa		la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	M_58	por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de alisos, mediante resalveos, eliminación de pies	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					contaminación difusa		enfermos y podas. Coste por ha. 1553,47 €.			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69	Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado			adicionales: reducción de la contaminación difusa		monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							desinstalación de cercado 17,16 € el metro.			
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y	En riesgo	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los	Otras medidas (no ligadas	11.02.02	Registro de Aguas y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	otros hasta Río Tiétar	pero en buen estado	estado en 2027		vinculadas a la mejora del conocimiento		aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0	Arroyo de	En	Mantener	-	Otras medidas	ES030_3	Control de la evolución del estado de las	Otras medidas	11.01.01	Redes de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723110	Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	riesgo pero en buen estado	el buen estado en 2027		recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	_456	masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río	En riesgo pero	Mantener el buen estado en	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar	en buen estado	2027		mejora del conocimiento			presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la	02.10.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas			Contaminación Difusa		contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_42	mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		2027		presiones significativas difusas	M_58	por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix	Reducción de la	02.10.03	Campañas de recogida de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_84	alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Contaminación Difusa		residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0	Arroyo Viejo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Ayudas agroambientales para el	Mejora de las	04.02.00	Morfológicas:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723210	de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_139	abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	condiciones morfológicas		Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Arroyo Viejo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para la	Mejora de las	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723210	de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_45	restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0	Arroyo Viejo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Medidas encaminadas a evitar daños por	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723210	de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_49	herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo Alcañizo				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcañizo				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Gobernanza		
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas	11.07.07	Modificaciones normativas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	nacimiento hasta Arroyo Alcañizo		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										acuáticos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							instalación 150 €/habitante			
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0	Arroyo Viejo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas	11.02.00	Inventarios y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723210	de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_451		(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		censos de presiones
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0	Arroyo Viejo	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Plan de Saneamiento y Depuración en	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
723210	de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_613	aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0723320	Embalse Velada - Los Huertos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0	Río	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Estrategia de potenciación del sector de la	Reducción de	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
728011	Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_1013	producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas difusas					residuos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Navalcán hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas difusas	M_140	aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar						y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €			
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							metro.			
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92	Inversiones no productivas para la conservación de galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento temporal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93	Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de forma compatible con la conservación y regeneración natural del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la presencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañaverales. Coste	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							anual por Ha. 77,15 €.			
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.			lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Navalcán hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_136	conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			peces
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0	Río	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Establecimiento de acuerdos de custodia	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
728011	Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_143	del territorio con propietarios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_146	temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.			incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Navalcán hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	M_90	cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Tarayal halófilo". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.			embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat "Tarayal halófilo" 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							217,12 €.			"uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_37	(Dentro de Red Natura 2000)	morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Navalcán hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	L_4				peces
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		PROVINCIAS			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0	Río	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Mejora de la calidad de las aguas del	Reducción de	01.01.00	Medidas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
728011	Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1165_MAPRN_CLM_134	hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	la Contaminación Puntual		genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Río	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Inversiones no productivas para señalizar	Reducción de	01.00.00	Reducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
728011	Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1165_MAPRN_CLM_152	la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	la Contaminación Puntual		la contaminación sin especificar
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con	Reducción de la	02.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas difusas	APRN_CLM_140	particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Contaminación Difusa		Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños	Reducción de la Contaminación	02.00.00	Reducción de la Contaminación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas difusas	M_58	por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Difusa		difusa genérica
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027		presiones significativas difusas			Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y	Reducción de la	01.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas puntuales	APRN_CLM_152	líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0	Embalse de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Control de vertidos: Inspección de	Otras medidas	11.07.03	Inspección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
729020	Navalcán	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_453	vertidos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Navalcán									
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)					adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)					Gobernanza
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_961	Programa Parques Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_968	Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1038	Plan de Gestión de la Trucha común	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90	Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91	Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95	Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1166_MAPRN_CY	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	L_14		estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			o de los ecosistemas acuaticos		especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en	Mejora de las condiciones	05.01.01	Restitución de mecanismos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cantos hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_23	sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	hidrológicas		alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1166_M	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Cantos hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CYL_30		mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0	Río Arenal	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Restauración de la funcionalidad	Mejora de las	04.01.03	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
731110	desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1166_MAPRN_CYL_34	longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	condiciones morfológicas		restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Tiétar		2027		presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										urbanas
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										las existentes
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					significativas puntuales					pluviales
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0731220	Embalse de Riocuevas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
735010	Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_1032		la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 6295,28 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110	Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130	Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regeneración natural. Coste 17,16 € m.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas difusas		construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ha. y año.			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPRN_CL	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de	Reducción de la Contaminación	02.10.03	Campañas de recogida de residuos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdeáguila hasta Río Tiétar		2027		presiones significativas difusas	M_60	basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Difusa		(voluntarios etc…)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regeneración mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblaciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individualización de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestructuras de apoyo al pastoreo y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas difusas		ganado en el monte como áreas de descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €.			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urbanos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.03	Campañas de recogida de residuos (voluntarios etc…)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_2	Estrategia de gestión, control y	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
735010	Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_926	erradicación del visón americano en España	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)			acuaticos		
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		1005,94 € Ha.			incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113	Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintroducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares (Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor de 2 litros.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114	Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la especie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115	Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129	Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el objeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136	Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139	Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142	Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio medio por Ha, 2500 €	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen	ES030_3_1165_M	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar		estado en 2027	4.4 DMA)	estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_CLM_143	estanques temporales mediterráneos 3170*, para el cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen especies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus navasii). Coste por ha. 145,53 €.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		canalización que afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3.			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las alteraciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. Coste 11,31 € m3.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cubetas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la creación de dichas rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Medidas encaminadas a evitar daños por	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
735010	Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_CLM_43	herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45	Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47	Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado cinegético.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50	Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51	Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a intervalos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como corredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €.			zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52	Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53	Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54	Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor problema de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamient	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		regeneración integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por planta producida.	o de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57	Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 €	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59	Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas invasoras Coste por ha. 1218,41 €.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)			ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74	Recuperación de las riberas de "Álamo negro" en diversidad florística de los bosques galería de Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75	Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat "Alamedas de álamo blanco". Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € por planta producida.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77	Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.00	Morfológicas: Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(mejora del espacio fluvial)		por ha. 145,53 €			riberas y orillas (RW/LW)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79	Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80	Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selvícolas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eliminación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste por ha. 1218,41 €.	acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85	Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e incentivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.05	Adquisición de terrenos para protección de masas de agua
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		invasor o dañino	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					meandriforme)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)					incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					fluvial)		y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Tiétar				significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)					
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 3290	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Tiétar				puntuales		mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año			urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0	Garganta de	En	Alcanzar el	Viabilidad	Medidas para	ES030_3	Control de vertidos: Gestión de	Otras medidas	11.02.01	Censos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
735010	Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	riesgo	buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_450	autorizaciones de vertidos y reutilización	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_2_958	Plan Forestal de Castilla y León	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1027	Plan integral de residuos de Castilla y León.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1032	Plan de ordenación de recursos forestales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Sin riesgo signific	Mantener el buen estado en	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		ativo	2027							
ES030MSPF0742030	Lago Colinar	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 26 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Tiétar

BORRADOR

Conclusiones Sistema Tiétar

El sistema de explotación Tiétar presenta 25 masas de agua en riesgo, de las cuales 9 se sitúan en riesgo muy alto 1 en riesgo alto y 15 en riesgo medio, presentando en su mayoría incumplimientos en los indicadores IBMWP e IPS. 5 masas en riesgo muy alto, además de los anteriores, presentan incumplimientos en amonio o fosfatos y 3 más en indicadores hidromorfológicos. Las masas que forman parte de la margen derecha, en general están sin riesgo significativo. Todas las masas de agua identificadas en riesgo tienen un estado por debajo de bueno, excepto la masa *ES030MSPF0723110* (Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar), considerada en riesgo con base en los resultados del análisis DPSIR realizado (no cuenta con información biológica para evaluar su estado, por lo que el riesgo se puede asociar a la incertidumbre de que se alcancen los OMA por el nivel de confianza bajo de los datos empleados en su evaluación).

El sistema Tiétar presenta un marcado estiaje y en verano los caudales se reducen, aunque las presiones más significativas provienen de la abundancia de núcleos urbanos de pequeña entidad con posibles deficiencias en depuración, que causan presiones puntuales. A su vez, los regadíos de Rosarito en la parte central del sistema y los de Valdecañas en la margen izquierda generan presiones difusas e impactos por nutrientes. En varias de las masas además se han producido alteraciones de hábitat.

En la mayor parte de las masas de agua en riesgo medio, alto o muy alto se encuentran gran cantidad de azudes de derivación que influyen altamente en los indicadores hidromorfológicos, además, los dos grandes embalses de regulación, Rosarito y Navalcán presentan un alto grado de eutrofización y un mal estado ecológico, mientras que el de Torrejón-Tiétar, pese a la eutrofización, su estado ecológico califica como deficiente, por lo que las medidas dirigidas a la reducción de la contaminación difusa son muy necesarias.

Con las medidas propuestas como la mejora de la depuración en pequeños núcleos sin tratamiento, la mejora del espacio fluvial y la reducción de la contaminación difusa se espera alcanzar el buen estado en el año 2027 en estas masas en riesgo.

BORRADOR

Sistema Alagón



El sistema de explotación del río Alagón comprende la totalidad de la cuenca vertiente del propio río salvo la de su afluente Árrago, con unos 4.406 km^2 de cuenca y casi 300 km. de longitud. Es un afluente por la margen derecha del río Tajo, aunque realmente desemboca en el embalse de Alcántara II y parte de la superficie de este embalse está incluida en el sistema. Los caudales del río Alagón están regulados por los embalses de Gabriel y Galán, Guijo de Granadilla, Valdeobispo y Alcántara II.



Figura 31. Estado o potencial ecológico masas de agua Alagón



Figura 32 Estado químico masas de agua Alagón



Figura 33 Estado final masas de agua Alagón



Figura 34. Riesgo de las masas de agua en Alagón

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial del Sistema Alagón

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto				Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento											
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0901010	X			X						X				Medio	Moderado	Bueno		X										
ES030MSPF0902021	X			X						X				Medio	Moderado	Bueno	X	X										
ES030MSPF0902110														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0902220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0903020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0903110	X			X										Medio	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0904020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0905020														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0905110														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0905220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno												
ES030MSPF0905310														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno												
ES030MSPF0906110	X			X									X	Medio	Moderado	Bueno	X											
ES030MSPF0906210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno												

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0906310														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0906320														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0907010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X						
ES030MSPF0907120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0908010	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X							X			X			
ES030MSPF0909010	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0910010	X	X		X						X				Alto	Deficiente	Bueno	X	X												
ES030MSPF0910120	X	X					X							Medio	Moderado	Bueno												X		
ES030MSPF0911010	X	X		X									X	Medio	Moderado	Bueno	X	X													
ES030MSPF0912010	X	X					X							Medio	Moderado	Bueno								X						
ES030MSPF0913010				X						X				Medio	Deficiente	Bueno	X										X			
ES030MSPF0914021				X						X				Medio	Moderado	Bueno	X										X			
ES030MSPF0915020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X		
ES030MSPF0916010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0916120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0917110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0917210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0918010	X	X		X						X				Alto	Moderado	Bueno		X									X			

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF0918120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0918220		X					X							Medio	Moderado	Bueno												X		
ES030MSPF0919010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0919220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0920110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0920210														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0920320														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0921010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0921120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0922010														Sin riesgo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0922120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0922220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0923110														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0923210														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0923310														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF0924010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0925010	X			X						X				Muy alto	Moderado	Bueno	X													
ES030MSPF0926010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0927110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0927210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF0928030	X					X	X							Medio	Deficiente	Bueno													X	
ES030MSPF0929030														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0929110	X			X										Medio	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0930030														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0931010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0931120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0932010	X	X		X		X								Medio	Moderado	Bueno				X	X									
ES030MSPF0932120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF0934010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF0935010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno							X	X						

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0935120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno															

Tabla 27 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Alagón

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el Sistema Alagón

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0901010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0902021	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0902021	ES030ZCCM000003124	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0902110	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0902220	ES030ZCCM000000119	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0902220	ES030_ZSENESLK841	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0903020	ES030ZCCM000000562	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0903020	ES030_ZSENESRI556	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0904020	ES4320013	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0904020	ES030ZCCM000000561	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0905020	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES4320013	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES4320047	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES4320069	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES0000355	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES0000421	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905020	ES4150005	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0905220	ES030ZCCM000000000332	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0905310	ES030ZCCM000000000547	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0906110	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906110	ES4150121	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906110	ES0000219	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906110	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES4150108	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES4150121	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES030RNF187	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0906210	ES0000219	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES4150039	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906210	ES030ZCCM00000000320	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0906210	ES030ZCCM000000352	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0906210	ES030ZCCM000000430	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0906210	ES030ZCCM000003150	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0906310	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906310	ES4150121	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906310	ES0000219	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906310	ES4150005	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906320	ES4150108	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906320	ES4150039	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0906320	ES030ZCCM000000321	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0907010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0907120	ES030ZCCM000000000046	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0908010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0909010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0909010	ES030ZCCM000000317	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0909010	ES030ZCCM000000500	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0910010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0910120	ES030ZCCM00	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	00000051	por captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio
ES030MSPF0911010	ES030ZCCM00 00000051	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0912010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0913010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0913010	ES030ZCCM000000003149	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0914021	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0914021	ES0000534	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0914021	ES030_ZBANBAÑO_0001	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0915020	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0915020	ES030ZCCM000000000032	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro clorpirifós pero no es significativa.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0915020	ES030_ZSENESRI551	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0916010	ES030_AMTPER000000010	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0916010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0916010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0916010	ES030_ZBANBAÑO_0048	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0916010	ES030_ZBANBAÑO_0049	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0916010	ES030_ZBANBAÑO_0050	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0916010	ES030ZCCM0000000357	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0916120	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0916120	ES030ZCCM00000000090	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0917110	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0917110	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0917110	ES030ZCCM000000000387	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0917110	ES030ZCCM000000000501	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0917110	ES030ZCCM000000000521	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0917210	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0917210	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0917210	ES030RNF078	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0917210	ES030ZCCM000000433	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0918010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0918120	ES030ZCCM00	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	00000434	por captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0918220	ES030ZCCM000000527	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio
ES030MSPF0919010	ES4320047	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0919010	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0919010	ES030ZCCM000000336	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0919220	ES4320071	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0919220	ES030ZCCM000000107	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF0920110	ES030ZCCM000003126	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0920210	ES030_AMTPER000000011	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0920210	ES4150101	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0920210	ES4320013	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0920210	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0920210	ES4150006	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM000000356	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM000000358	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM000000396	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM000000570	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM00	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias,	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	00003101	por captación por abastecimiento	sustancias preferentes, amonio o nitrato.	muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM00 00003102	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0920210	ES030ZCCM00 00003103	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0920320	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0920320	ES030ZCCM00 00000087	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0921010	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0921010	ES4320069	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0921010	ES0000355	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0921010	ES030_ZBANBAÑO_0051	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0921010	ES030ZCCM000000436	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0921010	ES030ZCCM000000545	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0921010	ES030ZCCM000001011	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0921120	ES4320069	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0921120	ES030ZCCM000000105	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0922010	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922010	ES0000355	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922010	ES030ZCCM000003082	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0922010	ES030ZCCM000003083	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0922120	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922120	ES0000355	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922120	ES030ZCCM000000092	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0922220	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922220	ES0000355	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0922220	ES030ZCCM000000000091	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0923110	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923110	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0923110	ES0000355	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923110	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923110	ES030ZCCM000000377	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0923210	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923210	ES4320011	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923210	ES030RNF067	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0923210	ES0000355	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923210	ES4150005	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923310	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923310	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0923310	ES030ZCCM000000450	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0923310	ES030ZCCM000003030	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0924010	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0924010	ES4150121	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0924010	ES4150126	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0924010	ES0000219	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0924010	ES4150005	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico,	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0924010	ES030ZCCM000000000512	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0925010	ES030_AMTPER000000012	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0925010	ES4150101	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0925010	ES4150126	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0925010	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0925010	ES030RNF189	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua no alcanza muy buen o buen estado final. El estado de la masa de agua no es representativo del estado de la zona protegida
ES030MSPF0925010	ES4150006	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0925010	ES030ZCCM000000334	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0925010	ES030ZCCM000000392	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0925010	ES030ZCCM000000513	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0925010	ES030ZCCM000003077	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0925010	ES030_ZSENESRI366	Zona sensible	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos por vertidos urbanos
ES030MSPF0926010	ES4150101	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0926010	ES4150006	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0926010	ES030_ZSENESRI366	Zona sensible	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos por vertidos urbanos
ES030MSPF0927110	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0927110	ES4150121	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0927110	ES0000219	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0927110	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0927210	ES4150107	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0927210	ES030RNF065	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0927210	ES4150005	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0927210	ES030ZCCM000000324	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0927210	ES030ZCCM000000335	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0927210	ES030ZCCM000000437	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0927210	ES030ZCCM000000514	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0927210	ES030ZCCM000000000566	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0929030	ES030_AMTPER000000012	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0929030	ES4320013	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0929030	ES030ZCCM000000000033	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0929110	ES030_AMTPER000000012	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0929110	ES4320013	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0929110	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0929110	ES030ZCCM000000569	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0930030	ES4150101	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0930030	ES4320038	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0930030	ES4150006	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0930030	ES030ZCCM000000034	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0931010	ES4320001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0931010	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0931120	ES030ZCCM000000000048	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0932010	ES4320001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0932010	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0932120	ES030ZCCM000000000538	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0934010	ES4320069	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0934010	ES030ZCCM000000286	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0935010	ES4320001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0935010	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0935120	ES030ZCCM000000047	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

Tabla 28 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Alagón

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Alagón

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_243	PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0	Río Alagón desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Mantenimiento canales	Reducción	03.01.03	Modernización de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
901010	Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_528		de la presión por extracción de agua		regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0	Río Alagón desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Reparación de Canal y camino	Reducción	03.01.03	Modernización de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
901010	Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_536	de servicio del Sector XVII y entubamiento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje)	de la presión por extracción de agua		regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/señal).			
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de	Medidas de conservació	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Alcántara		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		embarcaciones	n y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN	Medidas de conservación y mejora	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		DE EXÓTICAS INVASORAS	de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_673_413	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en N. PUEBLA DE ARGEME	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0	Río Alagón desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_2	Actuaciones para contribuir a	Reducción	01.01.01	Construcción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
901010	Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_673_451	alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en RINCÓN DEL OBISPO (CORIA)	de la Contaminación Puntual		nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara		en 2027		puntuales			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminac	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara		en 2027		puntuales			ión Puntual		aguas pluviales
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	acuaticos		
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la	Medidas de conservación y mejora	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Jerte		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	EXT_27	conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis	de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BOE

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0	Río Alagón desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Mejora del hábitat natural de	Mejora de	04.02.09	Recuperación del

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
902021	Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_ MAPRN_ EXT_42	especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	las condiciones morfológicas		lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0 902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0 902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Jerte		en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Hidrográfica del Tajo	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_674_42	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los	Reducción de la	01.01.01	Construcción de nuevas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdeobispo hasta Río Jerte		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	7	objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0902021. NUEVA EDAR en N. VALDEOBISPO	Contaminación Puntual		instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamen	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								te a presiones ni impactos): Gobernanza		autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0902220	Embalse San Marcos - Z.S. Montehermoso	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0903020	Embalse de Valdeobispo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0	Arroyo del	En	Manten	-	Medidas para mantener el	ES030_3	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
903110	Palomero	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	_553	caudales ecológicos	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027		control de vertidos					
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		Hidráulico
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo del	En	Manten	-	Medidas para mantener el	ES030_3	Estudios sobre la mejora del	Mejora de	04.01.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
903110	Palomero	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_428	espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	las condiciones morfológicas		de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027					estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027					directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a	Otras medidas (no ligadas	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027				la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable		(perfiles de riesgo)
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0903110	Arroyo del Palomero	En riesgo	Mantener el	-	Otras medidas recomendables vinculadas a	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES	Otras medidas	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	buen estado en 2027		la mejora del conocimiento		EN LA CUENCA DEL TAJO	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		planificación
ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0905110	Arroyo de Campallal desde Embalse de las Tapias hasta Embalse de Gabriel y Galán	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0905220	Embalse de Las Tapias	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0905310	Arroyo Chapallal hasta Embalse de Las Tapias	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidrológico (reducción de la extracción de agua)			de agua		adaptadas
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso urbano
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0	Río Alagón hasta	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
906110	Embalse de Gabriel y Galán	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_553	caudales ecológicos	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_930	Estrategia conservación del desmán ibérico	Medidas de conservación y mejora	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_961	Programa Parques Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_969	Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_970	Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							potencial invasor o dañino	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológica	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			s		de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0	Río Alagón hasta	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Prevención y control de EEI:	Medidas de	06.01.01	Prevención y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
906110	Embalse de Gabriel y Galán	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_459	Actuaciones para control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Alagón hasta	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Estudios de la eficiencia de los	Mejora de	04.01.01	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
906110	Embalse de Gabriel y Galán	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_492	dispositivos de paso en obstáculos transversales	las condiciones morfológicas		mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamen	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								te a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Sin riesgo significa	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		tivo	estado en 2027							
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							LA ZR DEL ALAGON			
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón	Reducción de la presión por extracción	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					hidrológico (reducción de la extracción de agua)		(Cáceres)	de agua		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_536	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0	Arroyo Grande	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE	Reducción	02.03.01	Restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
907010	hasta Río Alagón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_258	SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	de la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		puntuales			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0907120	Embalse de Montehermoso - Del Pez	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0	Arroyo del Encín	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE	Reducción	02.03.01	Restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
908010	hasta Río Alagón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	_258	SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	de la Contaminación Difusa		hidrológico forestal
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0	Arroyo del Encín	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Fomento de actuaciones	Mejora de	04.00.00	Medidas de mejora

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
908010	hasta Río Alagón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1171	dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	las condiciones morfológicas		morfológica en masas de agua
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en la cuenca del Tajo	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_243	PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)		2020			regadíos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV	Reducción de la presión por	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	extracción de agua		distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial:	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	condiciones morfológicas		longitudinal
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_591	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR EN GRIMALDO (CAÑAVERAL)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_677_396	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0909010.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							NUEVA EDAR en N. HOLGUERA			
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0	Rivera de Holguera	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Control de vertidos: Inventario	Otras	11.02.00	Inventarios y

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
909010	hasta Río Alagón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_451	de vertidos	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		censos de presiones
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Arroyo del	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_1	Fomento de implantación de	Reducción	03.01.01	Fomento de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
910010	Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	_51_N4	explotaciones agrícolas adaptadas.	de la presión por extracción de agua		implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_243	PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Boquerón				hidrológico (reducción de la extracción de agua)			de agua		
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del	Reducción de la presión por extracción	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Boquerón				hidrológico (reducción de la extracción de agua)		Alagón	de agua		
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de	Mejora de las	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Rivero desde Embalse de El Boquerón		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	condiciones morfológicas		masas de agua
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Régimen Sancionador	Gobernanza		
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BOE IDOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0910120	Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Boquerón						dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación	Otras medidas (no ligadas directamen	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Boquerón				del espacio fluvial)		Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	te a presiones ni impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							TODAS LAS PROVINCIAS			su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0911010	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Boquerón									
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_678	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los	Reducción de la	01.01.01	Construcción de nuevas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alagón		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0912010. NUEVA EDAR en SAN GIL (PLASENCIA)	Contaminación Puntual		instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamen	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								te a presiones ni impactos): Gobernanza		autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_294	EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_319	PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_531	Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_532	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_533	Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_535	Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_537	Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_538	Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_540	Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Alagón (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										concesional,etc)
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_995	Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0	Río Jerte desde	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Estrategias de lucha contra las	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
913010	Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1001	principales amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	ento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas.	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	EXT_55	Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	morfológicas		embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BOLETÍN OFICIAL

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológica	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			s		
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológica	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			s		
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_29	Modernización regadíos. Jerte	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.00	Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura). Modernización de regadíos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Garganta de la Oliva		en 2027		hidromorfológicas (caudales ecológicos)		(equipos y aplicación informática)	hidrológicas		mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_995	Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales	Medidas de conservació	06.03.01	Actuaciones de protección de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Plasencia hasta Garganta de la Oliva		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	MAPRN_EXT_28	de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	n y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas	Mejora de las	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Plasencia hasta Garganta de la Oliva		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	MAPRN_EXT_32	(Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	condiciones morfológicas		(reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BOE.es

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	acuaticos		
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha);	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de	Medidas de conservació	06.01.01	Prevención y control de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Plasencia hasta Garganta de la Oliva		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		embarcaciones	n y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		existentes
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		menores de 5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0	Garganta de la Oliva	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Artículo 10. Regímenes de	Mejora de	05.01.02	Medidas de gestión

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
918010	y otros hasta Río Jerte	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	_553	caudales ecológicos	las condiciones hidrológicas		para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservació	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jerte		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			n y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica	Mejora de las condiciones	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	morfológicas		
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_680_304	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR EN ALMENDRAL2 (OLIVA DE PLASENCIA)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_680_313	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en CABEZABELLOSA			aguas residuales urbanas
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_680_407	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en N. OLIVA DE PLASENCIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_680_482	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en VILLAR DE PLASENCIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0918120	Embalse Villar de Plasencia - La Oliva	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0918220	Embalse de Garganta De La Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0918220	Embalse de Garganta De La Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0918220	Embalse de Garganta De La Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF0918220	Embalse de Garganta De La Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0918220	Embalse de Garganta De La Oliva	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0920110	Río Ambroz hasta Embalse de Valdeobispo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N3	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla y León	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_1_52	Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico (Castilla y León).	Reducción de la presión por	03.02.02	Campañas de concienciación ciudadana en uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)			extracción de agua		urbano
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10	Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conservación de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5	Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (caudales ecológicos)		PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_1125	Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León).	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamen	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			te a presiones ni impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_930	Estrategia conservación del desmán ibérico	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_961	Programa Parques Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_962	Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		Gobernanza
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_963	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y León	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionami	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1047	Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1048	Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1	Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11	Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en charcas y lagunas	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12	Descaste poblacional de peces exóticos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13	Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										HMWB)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14	Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exóticas invasoras	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16	Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies exóticas con potencial invasor o dañino	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17	Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19	Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2	Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, helechos acuáticos,…)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20	Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y azudes (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21	Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22	Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23	Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.01	Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		2000)			zonas húmedas
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25	Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26	Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27	Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1166_MAPRN_	Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura	Mejora de las condiciones	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	CYL_28	2000)	morfológicas		(recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29	Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en Red Natura 2000	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3	Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30	Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31	Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32	Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33	Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.01	Eliminación de encauzamientos y cortas (recuperación del trazado meandriforme)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34	Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1166_	Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	por Béjar		estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	MAPRN_CYL_35	Natura 2000)	condiciones morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36	Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37	Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38	Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39	Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4	Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40	Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro de Red Natura 2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41	Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6	Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conservación de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Cuerpo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Restauración y conservación del	Mejora de	04.02.07	Medidas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
925010	Hombre a su paso por Béjar	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_427	espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restauración en Reservas naturales fluviales	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Río Cuerpo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Prevención y control de EEI:	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
925010	Hombre a su paso por Béjar	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_460	Difusión y divulgación de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							DE AFORO CH TAJO			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica	Mejora de las condiciones morfológica	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		del Tajo	s		
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_616	Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1_009	CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.04.00	Medidas de reducción de la contaminación por vertidos industriales
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1070	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equivalentes	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Río Cuerpo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Béjar. Adecuación del	Reducción	01.01.03	Otras adaptaciones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
925010	Hombre a su paso por Béjar	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_1174	tratamiento terciario	de la Contaminación Puntual		de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0	Río Cuerpo de	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Control de vertidos:	Reducción	01.00.00	Reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
925010	Hombre a su paso por Béjar	riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_452	Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	de la Contaminación Puntual		contaminación sin especificar
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027							
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_684_330	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0928030. NUEVA EDAR en CEREZO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_684_408	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0928030. NUEVA EDAR en N. PALOMERO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0928030	Embalse de Ahigal	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminac	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		puntuales			ión Puntual		vertidos urbanos
ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo	Mantener el	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas	11.08.01	Diseño de programas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		pero en buen estado	buen estado en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial			(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_926	Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_930	Estrategia conservación del desmán ibérico	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027					estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		mejora del espacio fluvial			de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1041	Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1042	Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1	Actuaciones de conservación de hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12	Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario de puntos negros o puedan provocar efecto barrera o fragmenten sustancialmente los hábitats: infraestructuras hidráulicas (presas o azudes). Prioritario en zonas de Galemys pyrenaicus (15000 €/actuación).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.03	Medidas de restauración: demolición de barreras obsoletas que supongan un obstáculo a la conectividad longitudinal (masas que no pasan screening para ser HMWB)
ES030MSPF0	Arroyo Baños hasta	En	Manten	-	Medidas para mantener el	ES030_3	Estudio sobre la utilización	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
929110	Embalse de Baños	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_ MAPRN_ EXT_16	temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0 929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_17	Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0 929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0	Arroyo Baños hasta	En	Manten	-	Medidas para mantener el	ES030_3	Extensificación de la cabaña	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
929110	Embalse de Baños	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_ MAPRN_ EXT_22	ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_ MAPRN_ EXT_23	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de bosque de interés comunitario (91E0*, 92D0, 92A0, 9230, 9240, 9260, 9330, 9340, 9580*y 9380) y formaciones forestales ribereñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_ MAPRN_ EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/señal).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29	Mejora del hábitat natural del Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (reposición o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reparación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, adecuación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.) Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Lacerta schreiberi, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de Galemys pyrenaicus, en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (65000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							información (15000 €/ estudio).			
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortalidad de fauna protegida (instalación de vallados longitudinales que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para zonas con Galemys pyrenaicus (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 1000 €/dispositivo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0	Arroyo Baños hasta	En	Manten	-	Medidas para mantener el	ES030_3	Mejora del hábitat natural de	Mejora de	04.02.07	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
929110	Embalse de Baños	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	_1165_ MAPRN_ EXT_43	Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a evitar un excesivo aporte de sedimentos a los cauces. Entre estas actuaciones podrán contemplarse: la construcción de balsas de decantación, el desvío de la escorrentía hacia barreras vegetales, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha).	las condiciones morfológicas		restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0 929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_5	Caracterización genética de las poblaciones de Galemys pyrenaicus (16667 €/población) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0 929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3 _1165_ MAPRN_ EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65	Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7	Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presencia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de	Otras medidas (no ligadas	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		mejora del espacio fluvial		Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		sancionador de vertidos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027					estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamen	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	en 2027					te a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF0	Arroyo Baños hasta	En	Manten	-	Otras medidas	ES030_3	Control de la evolución del	Otras	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
929110	Embalse de Baños	riesgo pero en buen estado	er el buen estado en 2027		recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	_458	estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								potable		
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027					directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0931120	Embalse de Las Aguas De Ceclavín	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO,	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027		hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Arroyo del Torruco	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	DESARROLLO DE APLICACIÓN	Medidas de	06.01.01	Prevención y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
932010		riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_506	DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0	Arroyo del Torruco	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Control de vertidos: Gestión de	Otras	11.02.01	Censos de vertidos.

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
932010		riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_450	autorizaciones de vertidos y reutilización	medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Arroyo del Torruco	En	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Artículo 34. Desbordamientos	Reducción	01.03.00	Medidas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
932010		riesgo	el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_555	de las redes de saneamiento	de la Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0932120	Embalse Pescueza	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL:	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica (Art	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de	Mejora de las	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		masas de agua
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0935120	Embalse de La Raposera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 29 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Alagón

BORRADOR

Conclusiones Sistema Alagón

De las 62 masas que constituyen el sistema Alagón, 19 masas presentan un estado o potencial ecológico inferior a bueno, de ellas 4 se encuentran en riesgo muy alto de incumplir, 2 en riesgo alto y el resto en riesgo medio. Los indicadores que incumplen con mayor frecuencia son los biológicos, con 15 incumplimientos entre IBMWP e IPS. También hay que resaltar la presencia de fosfatos en 4 masas y de amonio en una de ellas.

Las presiones más relevantes identificadas en este sistema son las presiones difusas procedentes de la actividad agrícola (pesticidas, abonos de origen químico u orgánico) principalmente en las zonas regables del Ambroz y de la margen derecha e izquierda del Alagón, que están causando por los impactos por nutrientes. Además, la presencia de numerosos núcleos de población dispersos que vierten sus aguas residuales generan presiones puntuales que causan impactos por nutrientes en 8 de las masas en riesgo.

La presencia de numerosas presas de pequeño tamaño y azudes para riego causan impacto por alteración del hábitat en 10 masas del sistema.

Las masas *ES030MSPF0910120 y ES030MSPF0918220* que están en estado ecológico moderado, además incumplen los requisitos adicionales establecidos para zonas protegidas por abastecimiento, ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio.

Las medidas contempladas en el programa de medidas, se centran principalmente en la mejora de la depuración de vertidos de aguas residuales urbanas, reducción de la contaminación difusa a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y una mejora del espacio fluvial, que permitan alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales en 2027 en aquellas masas que se encuentran en mal estado. Asimismo, se prevé medidas en las masas *ES030MSPF0903110 (Arroyo del Palomero*) y *ES030MSPF0929110 (Arroyo Baños hasta Embalse de Baños*), en riesgo a pesar de estar en buen estado, con base en los resultados del análisis DPSIR realizado (no cuentan con información biológica para evaluar su estado, por lo que el riesgo se puede asociar a la incertidumbre de que se alcancen los OMA por el nivel de confianza bajo de los datos empleados en su evaluación).

BORRADOR

Sistema Árrago



El sistema de explotación del río Árrago comprende la totalidad de la cuenca vertiente del propio río, con unos 1020 km^2 de cuenca y 61 km de longitud. Es un afluente por la margen derecha del río Alagón, aunque realmente desemboca en el embalse de Alcántara II. Como embalses principales están Borbollón y Rivera de Gata.



Figura 35. Estado o potencial ecológico masas de agua Árrago



Figura 36 Estado químico masas de agua Árrago



Figura 37 Estado final masas de agua Tajo Árrago



Figura 38. Riesgo de las masas de agua en Tajo Árrago

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial del Sistema Árrago

Masa de agua	Presión responsables riesgo								Impacto					Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y REDUCCIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF0801021				X						X				Medio	Moderado	Bueno	X	X													
ES030MSPF0802021				X						X				Medio	Deficiente	Bueno	X										X				
ES030MSPF0803020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X			
ES030MSPF0804010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0805021	X			X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X							
ES030MSPF0806020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0807010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno															
ES030MSPF0808010														Sin riesgo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0809010	X	X		X									X	Alto	Moderado	Bueno	X	X													
ES030MSPF0810010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno															
ES030MSPF0811020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															
ES030MSPF0812020														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno															

Tabla 30 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Árrago

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el Sistema Árrago

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0801021	ES4320001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0801021	ES4320061	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0801021	ES4320076	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0801021	ES0000434	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0802021	ES4320061	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			Natura.	
ES030MSPF0802021	ES0000326	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0803020	ES4320072	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0803020	ES0000326	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0803020	ES030_ZSENESRI546	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0804010	ES4320037	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0804010	ES4320072	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0804010	ES030RNF190	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF0804010	ES0000326	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0804010	ES0000370	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0804010	ES030_ZBANBAÑO_0044	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0804010	ES030_ZBANBAÑO_0045	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0804010	ES030_ZBANBAÑO_0046	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0804010	ES030_ZBANBAÑO_0047	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000314	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000318	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000330	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000331	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000382	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000445	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000449	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0804010	ES030ZCCM0000000506	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0805021	ES4320076	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0805021	ES030_ZBANBAÑO_0034	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0806020	ES4320076	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0806020	ES030ZCCM0000000029	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0806020	ES030_ZSENESRI2009	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF0807010	ES4320037	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0807010	ES4320076	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0807010	ES0000370	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0807010	ES030ZCCM0000000328	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0807010	ES030ZCCM0000000341	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0807010	ES030ZCCM0000000390	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0807010	ES030ZCCM0000003016	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF0808010	ES030_AMTPER000000017	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF0808010	ES4320037	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0808010	ES4320052	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0808010	ES4320076	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0808010	ES0000370	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF0808010	ES030_ZBANBAÑO_0023	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0808010	ES030_ZBANBAÑO_0053	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0808010	ES030ZCCM0000000551	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0809010	ES4320061	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0810010	ES4320047	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0810010	ES4320072	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0810010	ES030ZCCM0000000319	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0810010	ES030ZCCM0000000347	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0810010	ES030ZCCM0000000444	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0810010	ES030ZCCM0000000548	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF0811020	ES4320047	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0811020	ES030ZCCM0000000045	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				consumo humano
ES030MSPF0812020	ES4320037	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0812020	ES0000370	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF0812020	ES030ZCCM0000000093	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

Tabla 31 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Árrago

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Árrago

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_539	Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CICLO 2027-2033			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_995	Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							palustres.			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus			

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_M	Mejora del hábitat natural de especies	Mejora de las condiciones	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Alcántara		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_32	piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	morfológicas		o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila			

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/señal).			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0	Río Arrago desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Estudios sobre la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
801021	Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_428	mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	condiciones morfológicas		la continuidad longitudinal
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Otras medidas recomendables vinculadas a la depuración en pequeñas poblaciones sin tratamiento	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de	Reducción de la presión por	03.01.01	Fomento de la implantación de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Borbollón hasta Arroyo de Patana		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		explotaciones agrícolas adaptadas.	extracción de agua		producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_539	Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_995	Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Borbollón hasta Arroyo de Patana		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		de especies amenazadas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que	ecosistemas acuaticos		

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0	Río Arrago desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Mejora de la	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
802021	Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_EXT_34	información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							estudio).			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0	Río Arrago desde	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Mejora del hábitat	Mejora de las	04.02.09	Recuperación del lecho

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
802021	Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1165_MAPRN_EXT_42	natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	condiciones morfológicas		fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/señal).			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1183	Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palomero (CC), rio Árrago en	Medidas de protección frente a inundaciones	14.01.02	Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas. Restauración ambiental de la franja costera

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV)			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1184	Ejecución de las obras del proyecto restauración fluvial de tres tramos de cauces en las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV)	Medidas de protección frente a inundaciones	14.01.02	Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua, reforestación de riberas. Restauración ambiental de la franja costera
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							causas antrópicas			
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arroyo de Patana		en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_584_447	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA EDAR EN POZUELO DE ZARZON	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_584_478	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							NUEVA EDAR EN VILLA DEL CAMPO			
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cuenca del Tajo			
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_539	Proyecto de reparación de los	Reducción de la presión por	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Rivera de Gata hasta Río Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres)	extracción de agua		transporte y distribución
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_M	Actuaciones de conservación de	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Rivera de Gata hasta Río Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_1	hábitats de interés comunitario de bosques asociados a riberas (91E0*, 92A0, 92D0) o con poblaciones de flora (Veronica micrantha, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis y Narcissus minor subsp. asturiensis) y fauna de interés comunitario (Galemys pyrenaicus, Lacerta schreiberi, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii y Myotis myotis). Actuaciones dirigidas a mantener masas diversas (estratos y clases de edad), favorecer la regeneración	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							natural, mejorar el estado fitosanitario, tratamientos fitosanitarios preventivos para grafiosis. También dirigidos a crear claros para favorecer el rejuvenecimiento de la masa forestal, y las poblaciones de las especies indicadas anteriormente (1500 €/ha).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17	Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actualidad, en la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estudio).	acuaticos		
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de bosque de interés	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							comunitario (91E0*, 92D0, 92A0, 9230, 9240, 9260, 9330, 9340, 9580*y 9380) y formaciones forestales ribereñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m).	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Lacerta schreiberi, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Arrago		en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_32	(Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			frezaderos...)
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por			

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7	Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presencia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Río Arrago		en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		cauces y llanuras de inundación			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_668_429	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0805021. NUEVA EDAR en N. VEGAVIANA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					extracción de agua)					
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_539	Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		la contaminación de origen agropecuario	Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0	Arroyo de Patana y	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Plan Director de la Red	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
809010	otros hasta Río Arrago		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	_1039	Natura 2000 de Extremadura.	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_M	Mantenimiento y recuperación de los	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_27	elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (linderos, acúmulos de piedra e islas de vegetación, muros de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, caballones entre parcelas, etc.). Se consideran elementos ambientales de interés los siguientes: elementos del paisaje (I15 133-139), incluidos los majanos, muros de piedra, caballones, fuentes y las edificaciones de interés para la fauna (I 116), vegetación de ribera, hábitats de pastizal en los que se localicen poblaciones de Veronica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis, Narcissus minor subsp. asturiensis y	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Narcissus cavanillesii, de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Iberolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 €/ha).			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus,			

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio,	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_40	demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EX	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	T_53	reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).			mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_M	Restauración de hábitats acuáticos en	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos,

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Arrago		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	APRN_EXT_56	zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	morfológicas		lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58	Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial interés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha); ictiofauna, visón americano (Neovison vison), mapache (Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón americano prioritario en zonas con Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae y zonas potenciales, y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	impactos): Gobernanza		vertidos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			en 2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		EEI	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							PROVINCIAS			público")
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_671_349	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en GUIJO DE CORIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_671_352	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en HUÉLAGA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0	Arroyo de Patana y	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_2	Actuaciones para	Reducción de la	01.01.01	Construcción de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
809010	otros hasta Río Arrago		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_671_386	contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en N. CALZADILLA	Contaminación Puntual		nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0	Arroyo de Patana y	En riesgo	Alcanzar	Viabilidad	Medidas para alcanzar el	ES030_3	Procedimiento	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
809010	otros hasta Río Arrago		el buen estado en 2027	técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	_436	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 32 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Árrago

BORRADOR

Conclusiones Sistema Árrago

El sistema de Árrago se compone de 12 masas de agua superficial, de las cuáles, una está en riesgo muy alto, otra en riesgo alto y 3 en riesgo medio. El estado ecológico es moderado en las dos masas con mayor riesgo, pero es deficiente en la ES030MSPF0802021, a causa de la poca calidad biológica.

En este sistema destacan la zona regable de los Riegos del Árrago (Borbollón) que hacen que las 4 masas que se encuentran en ellos califiquen en los mayores riesgos y peores estados ecológicos. Los principales impactos originados por las actividades de este sector agrícola son la contaminación difusa por escorrentía superficial y subterránea y de manera puntual por los retornos de los sistemas de riego, que generan impactos de nutrientes.

En el sistema no se producen incumplimientos en los requisitos adicionales en las zonas protegidas.

El programa de medidas incluye propuestas en la mejora de la depuración, la reducción de la contaminación difusa y en la mejora del espacio fluvial

BORRADOR

Sistema Bajo Tajo



El sistema Bajo Tajo tiene 10.834 km^2 de superficie, e incluye más de 300 km de longitud del río Tajo, además de sus afluentes más importantes por la margen derecha: Almonte, Eljas, Ibor, Salor y Séver. En este sistema de explotación, el río Tajo está totalmente regulado mediante los embalses de Valdecañas, Arrocampo, Torrejón-Tajo, Alcántara II y Cedillo.



Figura 39. Estado o potencial ecológico masas de agua Bajo Tajo



Figura 40 Estado químico masas de agua Bajo Tajo



Figura 41 Estado final masas de agua Bajo Tajo



Figura 42. Riesgo de las masas de agua en Bajo Tajo

BORRADOR

Evaluación presión impacto riesgo masas superficial del Sistema Bajo Tajo

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto								Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento														
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF1001020	X					X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF1002020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF1003020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X	
ES030MSPF1004020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X	
ES030MSPF1005021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X						X			X			
ES030MSPF1006010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF1007010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF1008010				X						X				Medio	Moderado	Bueno	X												
ES030MSPF1009010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF1010010				X						X				Medio	Moderado	Bueno		X											
ES030MSPF1010120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1011010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													
ES030MSPF1012021	X	X		X						X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X											
ES030MSPF1013020	X	X				X	X							Medio	Moderado	Bueno												X	
ES030MSPF1014021	X	X		X			X			X				Muy alto	Deficiente	Bueno	X	X					X	X					
ES030MSPF1015021	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X						X					
ES030MSPF1016010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno													

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto							Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF1016120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1017110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF1017210														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1017310														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1018020	X	X				X	X				X			Alto	Malo	Bueno													X	
ES030MSPF1019010														Sin riesgo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1019120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1020110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF1020120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1020210														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1021110														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF1021210														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														
ES030MSPF1022110	X	X		X										Medio	Bueno o	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto									Indicador generador de incumplimiento																
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
															superior																
ES030MSPF1022210	X	X		X										Medio	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1022220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1022310	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno	X	X												
ES030MSPF1022420														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1022520														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1022620														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1023011	X	X		X			X			X				Muy alto	Moderado	Bueno		X						X			X			
ES030MSPF1024020	X	X				X	X							Medio	Malo	Bueno												X		
ES030MSPF1025010	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno		X									X			
ES030MSPF1026020	X	X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno												X		
ES030MSPF1027020		X				X	X							Medio	Malo	Bueno												X		
ES030MSPF1028010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1029010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno														
ES030MSPF1030010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X						
ES030MSPF1031010	X	X		X						X				Muy alto	Moderado	Bueno		X									X			
ES030MSPF1032010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto										Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS					
ES030MSPF1032120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF1033010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF1034010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF1035010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF1035120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF1036010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF1036120														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF1037110	X	X		X						X				Alto	Moderado	Bueno	X											X						
ES030MSPF1037210	X	X					X							Medio	Moderado	Bueno								X										
ES030MSPF1038110	X	X		X										Medio	Bueno	Bueno																		
ES030MSPF1038210														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno																		
ES030MSPF1038220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF1038320														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																		
ES030MSPF1039010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X										

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo					Impacto										Indicador generador de incumplimiento																	
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS		
ES030MSPF1039120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1039220														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1040020		X				X	X							Medio	Moderado	Bueno													X				
ES030MSPF1041030		X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno													X				
ES030MSPF1042030		X				X	X							Medio	Malo	Bueno													X				
ES030MSPF1043030		X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno													X				
ES030MSPF1044030		X				X	X							Medio	Deficiente	Bueno													X				
ES030MSPF1045010		X		X						X				Medio	Moderado	Bueno																	
ES030MSPF1046010		X		X						X				Medio	Deficiente	Bueno																	
ES030MSPF1047010	X	X		X						X				Alto	Deficiente	Bueno																	
ES030MSPF1047120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1047220		X					X							Medio	Moderado	Bueno													X				
ES030MSPF1048010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X									
ES030MSPF1048120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1049010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1049120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1050010		X		X			X			X				Medio	Moderado	Bueno								X									
ES030MSPF1050120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS	
ES030MSPF1051010		X		X			X			X				Medio	Moderado	Bueno								X						
ES030MSPF1051120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1052010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1052120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1053010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1053120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1054010	X	X		X										Medio	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1054120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1055010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1055120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1055520														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno														
ES030MSPF1056010	X	X		X										Medio	Bueno o superior	Bueno														

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto							Indicador generador de incumplimiento																			
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS	Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS			
ES030MSPF1056120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1057010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1057120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1059010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																	
ES030MSPF1060010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X									
ES030MSPF1061010														Sin riesgo significativo	Bueno	Bueno																	
ES030MSPF1063010		X		X			X			X				Medio	Moderado	Bueno								X									
ES030MSPF1063120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1064010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1064120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1065010	X	X		X			X							Medio	Moderado	Bueno								X									
ES030MSPF1065120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1066010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	
ES030MSPF1066120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno																	

BORRADOR

Masa de agua	Presión responsables riesgo						Impacto						Riesgo	Estado ecológico	Estado químico	Indicador generador de incumplimiento													
	PUNTUALES	DIFUSAS	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DERIVACIÓN DE FLUJO	HIDROMORFOLÓGICAS	OTRAS PRESIONES	ORGÁNICO	NUTRIENTES	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	ALTERACIONES DE HÁBITAT	TEMPERATURA	ACIDIFICACIÓN	OTROS				IBMWP	IPS	QUÍMICO	O_2 DISUELTO (mg/l)	% OXÍGENO	NITRATOS	AMONIO	FOSFATOS	PH	SUSTANCIAS PREFERENTES	HIDROMORFOLÓGICOS	CALIDAD BIOLÓGICA LAGOS	FÓSFORO TOTAL LAGOS
ES030MSPF1067010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1067120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1068010														Sin riesgo significativo	Muy bueno	Bueno													
ES030MSPF1069010	X	X		X										Medio	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1069120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1069220														Sin riesgo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1070010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1070120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1071010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1071120														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													
ES030MSPF1072010														Sin riesgo significativo	Bueno o superior	Bueno													

Tabla 33 Evaluación presión impacto riesgo masas superficiales del Sistema Bajo Tajo

BORRADOR

Requisitos Adicionales por zona protegida en el Sistema Bajo Tajo

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1001020	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1001020	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1001020	ES4320073	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1001020	ES4320075	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1001020	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1001020	ES030ZCCM0000001008	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro PFOS pero no es significativa.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1001020	ES030_ZSENESRI555	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1002020	ES4320001	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES0000415	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES0000434	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1002020	ES030ZCCM0000000528	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1002020	ES030ZCCM0000000537	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio
ES030MSPF1002020	ES030ZCCM0000001007	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1002020	ES030_ZSENESRI552	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1003020	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1003020	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1003020	ES0000324	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1003020	ES0000329	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1003020	ES030_ZSENESRI549	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1004020	ES4250013	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1004020	ES4320068	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1004020	ES0000329	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1004020	ES030ZCCM0000000037	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1004020	ES030ZCCM0000000526	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1004020	ES030_ZSENESRI548	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1004020	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1005021	ES0000329	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1005021	ES030_ZVULES42_5	Zona vulnerable	Ríos: no superar una concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/l para alguno de los años	Sí: no se identifican estaciones de aguas superficiales afectadas por nitratos de origen agrario
ES030MSPF1006010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1007010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1008010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1009010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1010010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1010120	ES030ZCCM0000001013	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF1011010	ES4320021	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1011010	ES4320037	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1011010	ES0000370	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000310	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000327	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000338	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000380	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000395	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000522	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000541	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1011010	ES030ZCCM0000000553	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1012021	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1013020	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1013020	ES030ZCCM0000000038	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico, zinc y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros ftalato de di(2-etilhexilo), nonilfenoles y DDEPP pero no son significativas.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1013020	ES030_ZSENESRI557	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1014021	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1015021	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1016010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1016010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1016120	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1016120	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1016120	ES030ZCCM0000000529	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1017110	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017110	ES030RNF082	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1017110	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017210	ES4320060	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017210	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017210	ES030RNF082	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1017210	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017310	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1017310	ES030RNF083	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1017310	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1018020	ES0000324	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1018020	ES030_ZSENESRI547	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1019010	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1019010	ES030_ZBANBAÑO_0041	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF1019010	ES030ZCCM0000000067	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1019010	ES030ZCCM0000000369	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1019010	ES030ZCCM0000000549	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1019120	ES030ZCCM0	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	000000308	por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1020110	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1020110	ES030_ZBANBAÑO_0043	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF1020110	ES030ZCCM0000000504	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1020110	ES030ZCCM0000004710	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos: Aún no dispone de punto de muestreo. Sust. Prioritarias/otros cont. : Aún no dispone de punto de muestreo. Nitratos y amonio: Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF1020120	ES030ZCCM0000000095	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1020210	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1020210	ES030RNF087	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1020210	ES030ZCCM0000000499	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1021110	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1021210	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1021210	ES030RNF086	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1021210	ES030RNF088	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1022110	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022110	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022110	ES4320074	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022110	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022210	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022210	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022210	ES4320033	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022210	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022220	ES030ZCCM0000000078	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1022310	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022310	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022310	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022310	ES4320030	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022310	ES0000368	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022420	ES4320033	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022420	ES030ZCCM0000000535	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1022520	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022520	ES030ZCCM0000000558	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1022620	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1022620	ES030ZCCM0000000080	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro amonio pero no es significativa
ES030MSPF1023011	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1024020	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1024020	ES030_ZSENESRI554	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	No: el estado de la masa de agua superficial es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1025010	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1025010	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1025010	ES0000416	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1027020	ES0000416	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1027020	ES030ZCCM0000003159	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Aún no dispone de punto de muestreo.Sustancias prioritarias:Aún no dispone de punto de muestreo.Nitratos y amonio:Aún no dispone de punto de muestreo
ES030MSPF1028010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1028010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1029010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1029010	ES0000368	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1030010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1030010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1031010	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1032010	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1032010	ES4320073	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1032010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1032120	ES0000070	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1032120	ES030ZCCM0000000085	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros amonio y nitrato pero no son significativas
ES030MSPF1033010	ES4320075	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1033010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1034010	ES4320075	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1034010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1035010	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1035010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1035010	ES030RNF084	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1035010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1035010	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1035120	ES030ZCCM0000000100	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1036010	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1036010	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1036010	ES030RNF084	Reserva Hidrológica	Muy buen o buen estado final	La masa de agua alcanza muy buen o buen estado final
ES030MSPF1036010	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1036010	ES030_ZBANBAÑO_0039	Zona de baño	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente
ES030MSPF1036010	ES030ZCCM0000000505	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1036120	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1036120	ES030ZCCM0000000103	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1037110	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1037110	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1037210	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1037210	ES0000356	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038110	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038110	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038110	ES0000356	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038210	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038210	ES0000332	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038210	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038220	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038220	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1038220	ES030ZCCM0000000070	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1038320	ES030ZCCM0000000071	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1039010	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039010	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1039010	ES0000332	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039010	ES0000356	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039010	ES0000425	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039120	ES0000425	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039120	ES030ZCCM0000000099	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1039220	ES0000332	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1039220	ES030ZCCM0000000539	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1039220	ES030_ZSENESLK845	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1040020	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1040020	ES030ZCCM0000000039	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente,

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1040020	ES030_ZSENESRI553	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1041030	ES030ZCCM0000000040	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1042030	ES030ZCCM0000000041	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1043030	ES4320065	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1044030	ES030ZCCM0000000042	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1045010	ES4320065	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1047010	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1047120	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1047120	ES030_ZSENESLK840	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1047220	ES0000071	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1047220	ES030ZCCM0000000072	Zona protegida por captación por	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		abastecimiento		punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio
ES030MSPF1048010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1048010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1048120	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1048120	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1048120	ES030ZCCM0000000081	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1049010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1049010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1049120	ES030ZCCM0000000082	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1050010	ES0000415	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1050010	ES0000426	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1050120	ES030ZCCM0000000074	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1051010	ES0000426	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1051120	ES0000426	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1051120	ES030ZCCM0000000073	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1052120	ES030ZCCM0000000049	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruro pero no es significativa.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1053010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1053010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1053010	ES0000415	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1053120	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1053120	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1053120	ES030ZCCM0000000052	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1054010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1054010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1054120	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1054120	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1054120	ES030ZCCM0000000098	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1055010	ES4320018	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1055010	ES4320035	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1055010	ES0000356	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1055120	ES030ZCCM0000000351	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1055120	ES030_ZSENESLK843	Zona sensible	Lagos: no alcanzar estado trófico catalogado como eutrófico o como hipereutrófico	Sí: el estado de la masa de agua superficial no es catalogada como eutrófico o como hipereutrófico
ES030MSPF1055520	ES4320035	LIC o ZEC	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1055520	ES030ZCCM0000000097	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1056120	ES030ZCCM0000000094	Zona protegida por captación	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		por abastecimiento		la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1057120	ES030ZCCM0000000066	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1059010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1059010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1059010	ES030ZCCM0000000652	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1060010	ES0000415	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1061010	ES030ZCCM0000000348	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1063010	ES030_AMTPER000000020	Aguas minerales termales	No se han establecido requisitos adicionales para alcanzar los objetivos ambientales de esta zona protegida	
ES030MSPF1063010	ES0000369	La superficie del	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido.	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1063010	ES0000417	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1063120	ES0000417	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1063120	ES030ZCCM0000000079	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1064010	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1064120	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		misma que está designada ZEPA	para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1064120	ES030ZCCM0000000077	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1065010	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1065010	ES4320002	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1065010	ES0000368	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1065120	ES0000369	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
		designada ZEPA	las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1065120	ES030ZCCM0000000075	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1066010	ES0000434	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1066010	ES030ZCCM0000000305	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1066010	ES030ZCCM0	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	000000339	por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1066120	ES030ZCCM0000000050	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro amonio pero no es significativa
ES030MSPF1067010	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1067010	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1067010	ES030ZCCM0	Zona protegida	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
	000000313	por captación por abastecimiento	preferentes, amonio o nitrato.	una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa
ES030MSPF1067120	ES4320077	LIC o ZEC	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1067120	ES0000014	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1067120	ES030ZCCM0000000053	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
ES030MSPF1068010	ES4320039	La superficie del LIC/ZEC es la misma que está designada ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1068010	ES0000329	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1068010	ES030ZCCM0000000303	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1069010	ES0000329	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1069010	ES030ZCCM0000000346	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1069120	ES030ZCCM0000000345	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1069220	ES030ZCCM0000000065	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1070010	ES0000418	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos	

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
			para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1070120	ES0000418	ZEPA	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1070120	ES030ZCCM0000000068	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de contaminantes específicos en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1071120	ES0000407	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	
ES030MSPF1071120	ES030ZCCM0000000084	Zona protegida por captación por abastecimiento	No detectar tendencias significativas de sustancias prioritarias, sustancias preferentes, amonio o nitrato.	Contaminantes específicos:Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruro pero no son significativas.Sustancias prioritarias:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de sustancias prioritarias en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano.Nitratos y amonio:Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de

BORRADOR

CodMasa	ZPCod	TIPO_ZP	Requisito	Cumplimiento
				la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano
ES030MSPF1072010	ES0000415	ZEPA	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.	

Tabla 34 Requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a zonas protegidas Sistema Bajo Tajo

BORRADOR

Propuesta final OMAS y medidas asociadas en el Sistema Bajo Tajo

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_685	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales					
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_614	PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES)	Reducción de la Contaminación Difusa	02.11.01	Creación / mantenimiento de bandas de vegetación (buffer zones) para retener arrastres por escorrentía de contaminación y sedimentos y evitar su llegada a las masas de agua
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_546_193	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR SERRADILLA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_546_256	Actuaciones de depuración en	Reducción de la Contaminación	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN	Puntual		depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_315	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_391	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_395	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL			
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_402	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_412	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_423	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							SANTIAGO DEL CAMPO			
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_686_443	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_4	EDAR en Villareal de San Carlos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_614	PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES)	Reducción de la Contaminación Difusa	02.11.01	Creación / mantenimiento de bandas de vegetación (buffer zones) para retener arrastres por escorrentía de contaminación y sedimentos y evitar su llegada a las masas de agua
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_687_468	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales		objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO			residuales urbanas
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la construcción de puntos de agua	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(abrevaderos) alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €.			
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140	Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Establecimiento de acuerdos con particulares donde se detecte que el aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado de conservacion favorable de los habitats de interes comunitario. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 77,15 € Ha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141	Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ganado mediante la instalación de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado	Reducción de la Contaminación Difusa	02.00.00	Reducción de la Contaminación difusa genérica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							17,16 €.			
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42	Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (caminos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, diversidad y regeneración de las especies integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSP	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Plan Integrado de	Reducción de la	21201	Planes y/o gestión de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1004020	Valdecañas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	172	Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Contaminación Difusa		reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_598_347	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR EN GORDO (EL)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.03	Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras mejoras)
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_598_472	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							NUEVA EDAR EN VALDELACASA DE TAJO			
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_308	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_309	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_344	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							GARVÍN			
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_384	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_387	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_409	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_430	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_434	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_688_470	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Mejora de la calidad de las aguas del	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	N_CLM_147	hábitat 3170*, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). Coste instalación 150 €/habitante	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148	Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152	Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							otras acciones que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad			
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSP	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_5	Artículo 33. Vertidos	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1004020	Valdecañas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	54	de aguas residuales	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N2	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. Castilla La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1013	Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica Castilla la Mancha 2019-2023.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1014	Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla-La Mancha	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1016	Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_210	SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CASTREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_211	PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCOLEA (CÁCERES)	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_3_528	Mantenimiento canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdecañas				hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_530	Diversas actuaciones en canales	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.03	Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_1_15	Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Castilla-La Mancha	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.01	Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Valdecañas		2027	DMA)	difusas		2029			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSP	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_2_9	Plan Estratégico del	Otras medidas	11.00.00	Otras medidas genéricas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1005021	Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	16	Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdecañas				del espacio fluvial)		mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdecañas				del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Río Tajo desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1005021	Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	61	de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Valdecañas									
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del	Sin riesgo significati	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	vo	estado en 2027							
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	acuaticos		
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Rivera Basádiga	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Mantenimiento y	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de protección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1008010	y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_EXT_28	recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).			
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Rivera Basádiga	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1008010	y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	60	de EEI: Difusión y divulgación de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	PT-						ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			"uso público")
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos - PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos - PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos - PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos - PT-	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga	Sin riesgo significati	Mantener el buen	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	(PT05TEJO779)	vo	estado en 2027							
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSP	Rivera	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_1_2	Programa de	Otras medidas	11.08.01	Diseño de programas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1010010	Trevejana hasta Río Erjas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	12	Voluntarido de ríos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).			
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSP	Rivera	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Estudios sobre la	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1010010	Trevejana hasta Río Erjas		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	28	mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	condiciones morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							INVASORAS	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1010120	Embalse Atalaya	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones	Reducción de la presión por extracción de	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Portaje hasta Embalse de Alcántara		2027	DMA)	alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)		agrícolas adaptadas.	agua		adaptadas
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Difusa		
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el	Mejora de las condiciones	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	hidrológicas		para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Alcántara							de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus,			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Alcántara				del espacio fluvial)		Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Alcántara				del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_690_379	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							agua ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. ACEHUCHE			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_690_411	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. PORTAJE	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Alcántara							impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Difusa		
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_691_440	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1013020. NUEVA EDAR en PEDROSO DE ACIM			
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							informática)			
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSP	Río Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Estrategias de lucha	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1014021	desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	001	contra las principales amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Gobernanza		
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Alcántara				del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSP	Río Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_5	Proyectos de	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1014021	desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	86	recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSP	Río Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Procedimiento	Otras medidas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1014021	desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	36	sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Alcántara		2027	DMA)	puntuales					
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de	Reducción de la Contaminación	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		Extremadura 2023-2029	Difusa		residuos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSP	Río Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Estrategias de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1015021	desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	000	conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de la Ribera				del espacio fluvial)		Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de la Ribera				del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_551_314	Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1015021. NUEVA EDAR EN CÁCERES	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_571	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación			
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_692_382	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. BELVIS DE MONROY	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_692_388	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. CASAS DE BELVIS	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_692_404	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N.	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MILLANES			
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_692_459	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en SAUCEDILLA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales					
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1019120	Embalse Deleitosa - De Los Batanes	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1020120	Embalse Fresnedoso de Ibor - Moral	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1020210	Río Viejas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Zamores hasta Embalse de Cedillo	buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSP	Río Salor, Rio	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_1_2	Programa de	Otras medidas	11.08.01	Diseño de programas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1022110	Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	12	Voluntarido de ríos	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Cedillo	estado	2027		mejora del espacio fluvial		vigilancia de EEI	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSP	Río Salor, Rio	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_4	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1022110	Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	97	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Zamores hasta Embalse de Cedillo	buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa		restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Difusa		
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión	Otras medidas (no ligadas	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Zamores hasta Embalse de Cedillo	buen estado	estado en 2027		a la mejora del conocimiento		del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras,	Otras medidas (no ligadas	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Zamores hasta Embalse de Cedillo	buen estado	estado en 2027		a la mejora del conocimiento		dotación y gestión del laboratorio	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								agua potable		
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_2_552_455	NUEVA EDAR EN SALORINO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		mejora del espacio fluvial			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSP	Rivera de la	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_1	Mejora del hábitat	Mejora de las	04.02.09	Recuperación del lecho

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1022210	Torre	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	165_MAPRN_EXT_42	natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	condiciones morfológicas		fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		mejora del espacio fluvial		vigilancia de EEI	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSP	Rivera de la	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_4	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1022210	Torre	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	97	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de	Reducción de la Contaminación	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa		restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Difusa		
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión	Otras medidas (no ligadas	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		a la mejora del conocimiento		del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras,	Otras medidas (no ligadas	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		a la mejora del conocimiento		dotación y gestión del laboratorio	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								agua potable		
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022220	Embalse Pantano de El Cementerio	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CICLO 2027-2033			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSP	Río Salor desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Estrategias de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1022310	Río Ayuela hasta Rivera de la Torre		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	002	conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							palustres.			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			"uso público")
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Rivera de la Torre		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		limpieza de embarcaciones	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_695	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	Sin riesgo significati	Mantener el buen	-						

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		vo	estado en 2027							
ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos:

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Ayuela		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		Gobernanza
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSP	Río Salor desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Plan de manejo de la	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1023011	Embalse de El Salor hasta Río Ayuela		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	043	grulla común en Extremadura	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSP	Río Salor desde	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Seguimiento de	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1023011	Embalse de El Salor hasta Río Ayuela		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_EXT_57	nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Ayuela		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_696	Actuaciones para contribuir a alcanzar el	Reducción de la Contaminación	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Salor hasta Río Ayuela		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1023011. NUEVA EDAR en N. VALDESALOR	Puntual		tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Salor hasta Río Ayuela		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Salor hasta Río Ayuela		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_697_300	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en ALBALÁ DEL CAUDILLO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_697_426	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en N. TORREQUEMADA			
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ilegales en la cuenca del Tajo			
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Salor									
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Salor						en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la	Otras medidas (no ligadas	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Biodiversidad.	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Ayuela hasta Río Salor				del espacio fluvial)		distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio,	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Ayuela hasta Río Salor		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51	Reforzamiento de poblaciones piscícolas (al menos Anaecypris hispanica) (10000 €/actuación) (Dentro	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Río Salor						de RN2000)	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							RN2000)			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Ayuela hasta Río Salor				del espacio fluvial)		transversales			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		agua
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_698_325	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en CASAS DE DON ANTONIO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_698_380	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en N. ALDEA DEL CANO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Ayuela hasta Río Salor							impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSP	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_2	PRÓRROGA DEL	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1026020	Ayuela		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	58	CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa:	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales					vertidos urbanos
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sever		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		Público Hidráulico
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sever		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		Demarcación Hidrográfica del Tajo			revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y	Medidas de conservación y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Avid hasta Río Sever		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		divulgación de EEI	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSP	Río Alburrel	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_5	DESARROLLO DE	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1030010	desde Rivera Avid hasta Río Sever		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	06	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Sever		2027	DMA)	puntuales			presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					la extracción de agua)					
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Avid		2027	DMA)	hidromorfológicas (caudales ecológicos)		ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			(estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Avid		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Río Alburrel	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Extensificación de la	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de protección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1031010	desde cabecera hasta Rivera Avid		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_EXT_22	cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus,			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Río Alburrel	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1031010	desde cabecera hasta Rivera Avid		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	61	de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii,	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1035120	Embalse de Santa Ana	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)		CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	hidrológicas		caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	acuaticos		
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Instalación de señales de tráfico de	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_EXT_25	advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la	de los ecosistemas acuaticos		

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Creación/adecuación de muros de piedra	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_EXT_8	frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Gobernanza		
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSP	Río Tozo hasta	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_5	Proyectos de	Mejora de las	04.01.00	Medidas de mejora de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1037110	Río Almonte		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	86	recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	condiciones morfológicas		continuidad longitudinal
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_607	NUEVAS EDAR EN TORRECILLAS DE LA TIESA (Comarca Agraria de La Vera)	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_703	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1037210. NUEVA EDAR en N. LA ALDEA DEL OBISPO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Mejora del hábitat natural de especies	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	N_EXT_33	piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		de las existentes
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_2_704_310	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en BOTIJA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y	ES030_2_704_410	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara II				control de vertidos		de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. PLASENZUELA			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_2_704_418	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. SALVATIERRA DE SANTIAGO	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_2_704_425	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. TORRE DE SANTA MARIA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y	ES030_2_704_454	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara II				control de vertidos		de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en RUANES			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Mato hasta Embalse de Alcántara II	buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos			Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Alcántara II	estado	2027		mejora del espacio fluvial			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Río Tamuja y	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_1	Adecuación de	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de protección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1038110	Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	165_MAPRN_EXT_2	infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							asturicense (150 €/ha).			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	acuaticos		
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Embalse de Alcántara II	estado	2027		mejora del espacio fluvial		de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).	ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Alcántara II				contaminación difusa					
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1038320	Embalse de El Prado	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67	Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subterráneas al objeto de detectar una sobreexplotación de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.02	Inspección de concesiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							recursos hídricos que pueda condicionar el estado de conservación de los hábitats de interés comunit			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	difusas		origen agropecuario			agricultura
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			presiones ni impactos): Gobernanza		Público Hidráulico
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Extremadura.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16	Estudio sobre la utilización temporal de los embalses por las especies de aves acuáticas durante su paso migratorio. Se pondrá especial interés en especies como Ciconia nigra, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20	Exclusión ganadera parcial en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) y zonas de concentración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21	Exclusión ganadera parcial en superficies con hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250) y hábitats	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense (150 €/ha).	acuaticos		
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24	Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense o zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pastante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Natura 2000, prestando especial atención a Anaecypris hispanica y Cobitis vettonica, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (15000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Mejora del conocimiento sobre el	Medidas de conservación y	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	N_EXT_40	uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51	Reforzamiento de poblaciones piscícolas (al menos Anaecypris hispanica) (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000)	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.04	Reintroducción de especies (extinguidas, amenazadas)
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54	Restauración de hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260) (9000 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56	Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57	Seguimiento de nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana), azolla (Azolla filiculoides), camalote (Eichhornia crassipes), grama de agua (Paspalum paspalodes) y caña común (Arundo donax) en cursos de agua y en hábitats de interés comunitarios acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							3250) y zonas de reproducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de trabajo).			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1039010			buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	61	de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_2_705_422	Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.01	Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1165_MAPR	Mejora del hábitat natural de especies	Reducción de la Contaminación	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas puntuales	N_EXT_33	piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Puntual		contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								impactos): Gobernanza		de las existentes
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1039010	Río Magasca	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_14	Establecimiento de sistemas de producción agrícola en los que se reduzca el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios. Prioritario en cultivos de arroz con poblaciones de Marsilea sp., en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							barbastellus y Myotis bechsteinii) , zonas de alimentación de aves rupícolas (especialmente de Falco peregrinus, Apus caffer, Oenanthe leucura y Pyrrhocorax pyrrhocorax), zonas de alimentación de aves forestales, aves esteparias, Falco naumanni y áreas de distribución de aves acuáticas (250 €/ha).			
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO,	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	difusas		2029			
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSP	Embalse de	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Tecnologías	Reducción de la	02.12.01	Planes y/o gestión de la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1044030	Alcuéscar		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	065	innovadoras en aguas residuales.	Contaminación Difusa		reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1044030	Embalse de Alcuéscar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1044030	Embalse de Alcuéscar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1044030	Embalse de Alcuéscar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1044030	Embalse de Alcuéscar	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							CICLO 2027-2033			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		obstáculos transversales			
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1045010	Río Pantones	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					del espacio fluvial)		prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo			
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSP	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Estrategias de	Medidas de	06.03.05	Instrumentos de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1046010			buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	002	conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_426	Programa de conservación,	Mejora de las condiciones	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses:

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	morfológicas		mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							AFORO CH TAJO			
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1046010	Río Ayuela	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					la extracción de agua)					
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	difusas		origen agropecuario			agricultura
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)			directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		Extremadura.	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSP	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1047010			buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	59	de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Demarcación Hidrográfica del Tajo			
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1047010	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSP	Río Salor	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_6	Plan de Saneamiento y	Reducción de la	01.01.00	Medidas genéricas de

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1047010			buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	13	Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Contaminación Puntual		reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres - Jarripa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres - Jarripa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres - Jarripa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres -	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra	Reducción de la Contaminación	02.02.00	Otras medidas de reducción de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	Jarripa		estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas difusas		la contaminación de origen agropecuario	Difusa		contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres - Jarripa	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)			hidrológicas		caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		contra sus amenazas. MITECO	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSP	Regato del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_1	Mejora del hábitat	Mejora de las	04.02.09	Recuperación del lecho

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1048010	Pueblo		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	165_MAPRN_EXT_42	natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	condiciones morfológicas		fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		vigilancia de EEI	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSP	Regato del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	RESTAURACIÓN DE LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1048010	Pueblo		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	97	DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	condiciones morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSP	Regato del	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Control de vertidos:	Otras medidas	11.02.01	Censos de vertidos.

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1048010	Pueblo		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	50	Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	(no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	puntuales		menores de 5.000 hab-eqv			vertidos urbanos
ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1049120	Embalse de El Agua	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSP	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_2	PRÓRROGA DEL	Reducción de la	02.03.01	Restauración hidrológico

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1050010	Rehana		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	58	CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Contaminación Difusa		forestal
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					(caudales ecológicos)		caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)			
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	morfológicas		agua
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Arroyo de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1050010	Rehana		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	62	de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							PROVINCIAS			
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1050120	Embalse de La Navicera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO,	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033			
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1052010	Arroyo de Pizarroso	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1052120	Embalse de Cañaveral	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos	Reducción de la Contaminación	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos		de las redes de saneamiento	Puntual		aguas pluviales
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22	Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pastizal de interés comunitario (6160, 6220*, 6230*, 6420, 6430) o pastizales con presencia de Microtus cabrerae, Discoglossus galganoi o aves esteparias (estas últimas en ZIP/ZAI) y zonas de alimentación de Falco naumanni (25 €/ha).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							pardinus (200 €/señal).			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26	Inventario de zonas húmedas de importancia, de origen antrópico y natural, para Discoglossus galganoi.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31	Mejora del hábitat natural de Emys orbicularis, a través de actuaciones como la creación puntos de agua, zonas arenosas, refugios, o la plantación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							vegetación autóctona (1500 €/actuación) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros,			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	acuaticos		
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8	Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de cerramientos. Prioritario en áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi) y anfibios (Discoglossus galganoi) de interés comunitario, ZIP/ZAI de aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 €/metro cúbico).			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		reducción de la contaminación difusa					de depuración
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación			
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ciudadano	Gobernanza		
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Otras medidas recomendables vinculadas	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la	Otras medidas (no ligadas	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		a la mejora del conocimiento		dinámica física y ecológica de los sedimentos	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1055120	Embalse de La Madroñera	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y	Otras medidas (no ligadas	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos		procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	directamente a presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSP	Arroyo de la	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_4	Programa de	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1056010	Mazmorra	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	26	conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	condiciones morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								acuaticos		
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							ESTACIONES DE AFORO CH TAJO			"uso público")
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
					contaminación difusa					
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e información al ciudadano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							humano	específicas de protección de agua potable		
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056010	Arroyo de la Mazmorra	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1056120	Embalse de Los Huertos	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSP	Arroyo	Sin riesgo	Mantener	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1057010	Pizarroso	significativo	el buen estado en 2027							
ES030MSPF1057120	Embalse de Pizarroso	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen	Viabilidad técnica	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales	Medidas de conservación y	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			estado en 2027	(Art 4.4 DMA)	presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		amenazas. MITECO	mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		protección de habitats y especies
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000: actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28	Mantenimiento y recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración, principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							€/ha).			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador			
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1061010	Arroyo del Sauceral hasta Presa De Mohedas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	difusas		TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION			
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							(equipos y aplicación informática)			
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		(Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas			
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		embarcaciones	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Rivera de la	En riesgo	Alcanzar el	Viabilida	Medidas para alcanzar el	ES030_3_5	MEDIDAS PARA LA	Mejora de las	04.02.07	Medidas de restauración

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1063010	Mata		buen estado en 2027	d técnica (Art 4.4 DMA)	buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	12	MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	condiciones morfológicas		de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen	ES030_1_51_N4	Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.01.01	Fomento de la implantación de producciones agrícolas adaptadas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Cedillo				hidrológico (reducción de la extracción de agua)					
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas de alteración del régimen hidrológico (reducción de la extracción de agua)	ES030_3_1063	Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hidráulicas.	Reducción de la presión por extracción de agua	03.02.06	Reducción de consumos energéticos en abastecimiento
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_258	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							EXPLOTACION			
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas difusas	ES030_3_569	Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación	Reducción de la Contaminación Difusa	02.03.01	Restauración hidrológico forestal
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (caudales ecológicos)	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Cedillo				(caudales ecológicos)					redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								de los ecosistemas acuaticos		
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1043	Plan de manejo de la grulla común en Extremadura	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio,	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies de insectos, prestando especial interés a odonatos (Macromia splendens, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de información (30000 €/ estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
										"uso público")
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	de Cedillo				del espacio fluvial)			funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_462	Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I	En riesgo	Alcanzar el buen estado en	Viabilidad técnica (Art 4.4	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE	Medidas de conservación y mejora de la	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
	hasta Embalse de Cedillo		2027	DMA)	hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)		TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas hidromorfológicas (mejora del espacio fluvial)	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).			
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.02.00	Inventarios y censos de presiones

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
								Gobernanza		
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	En riesgo	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)	Medidas para alcanzar el buen estado vinculadas a presiones significativas puntuales	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
			2027							
ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1066120	Embalse de Torrejoncillo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_1059	Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática)	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.03	Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecológicos.
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_517	SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 2027-2033	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: caudales ecológicos	ES030_3_553	Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos	Mejora de las condiciones hidrológicas	05.01.02	Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adaptación de redes, regimen concesional,etc)
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha).	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_436	Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos):	11.07.03	Inspección de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo	Gobernanza		
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_450	Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.01	Censos de vertidos. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas autorizaciones o revisión de las existentes
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_451	Control de vertidos: Inventario de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.00	Inventarios y censos de presiones
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_452	Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrolados	Reducción de la Contaminación Puntual	01.00.00	Reducción de la contaminación sin especificar
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_453	Control de vertidos: Inspección de vertidos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.07.03	Inspección de vertidos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_454	Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_554	Artículo 33. Vertidos de aguas residuales	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		mejora de la depuración y control de vertidos					vertidos urbanos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_555	Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento	Reducción de la Contaminación Puntual	01.03.00	Medidas de reducción de la contaminación por aguas pluviales
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora de la depuración y control de vertidos	ES030_3_613	Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 hab-eqv	Reducción de la Contaminación Puntual	01.01.00	Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos urbanos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_1_212	Programa de Voluntarido de ríos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.08.01	Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_2_916	Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.00.00	Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1000	Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_1001	Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		mejora del espacio fluvial			estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1002	Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus amenazas. MITECO	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1034	Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1039	Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura.	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.05	Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2	Adecuación de infraestructuras existentes para minimizar su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000:	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							actuaciones en pasos canadienses y balsas de agua para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave (500€/actuación).	acuaticos		
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25	Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Arroyo del	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_1	Mantenimiento y	Medidas de	06.03.01	Actuaciones de protección

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1069010	Pedroso	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	165_MAPRN_EXT_28	recuperación de los elementos ambientales de interés para la conservación de la biodiversidad (Incidencia SIGPAC 128): hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 3170*, 3150, 3260, 3250), hábitats donde se localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes velatum subsp asturicense y/o hábitats donde se localicen poblaciones de Discoglossus galganoi o Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribución de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica o Charadrius alexandrinus) (2500 €/ha) (dentro de RN2000)			
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Cobitis vettonica, Cobitis paludica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34	Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, distribución, y estado de conservación de las especies Natura 2000 pertenecientes a la comunidad de herpetos, prestando especial atención a Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 €/estudio).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40	Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberolacerta martinezricai,	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa), grupo de mamíferos quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales y el Lynx pardinus. En relación a las rapaces, se prestará especial atención a la identificación de las zonas preferentes de nidificación, alimentación, dispersión y concentración,			

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							principalmente para especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas de dispersión juvenil. En relación a los quirópteros, además deberá analizarse el uso de los bosques de ribera realizado por quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii).			
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42	Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispánica, Cobitis vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.09	Recuperación del lecho fluvial (reconstrucción o limpieza de frezaderos...)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							mediante la creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 €/ha).			
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52	Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de fauna protegida. Prioritario en zonas donde Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Lacerta schreiberi han sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y Lynx pardinus (200 €/señal).	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.03.01	Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55	Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 €/ha) (dentro de RN2000)	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1171	Fomento de actuaciones dirigidas a	Mejora de las condiciones	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial		la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU	morfológicas		agua
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_426	Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_428	Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales:	ES030_3_435	Procedimiento sancionador y procedimientos de	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.07.07	Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		mejora del espacio fluvial		ejecución forzosa: Servicio Técnico de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedimientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_459	Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_460	Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_461	Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcaciones	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSP	Arroyo del	En riesgo	Mantener	-	Medidas para mantener el	ES030_3_4	Prevención y control	Medidas de	06.01.01	Prevención y control de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1069010	Pedroso	pero en buen estado	el buen estado en 2027		buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	62	de EEI: Estudios para comportamiento de EEI	conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos		especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_492	Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.01	Medidas de mitigación: escalas para peces
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_497	RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_506	DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS	Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos	06.01.01	Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_512	MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS	Mejora de las condiciones morfológicas	04.02.07	Medidas de restauración de ríos, lagos y embalses: mejora de las zonas ribereñas incluida su revegetación (excepto las incluidas en epígrafe 15.04 "uso público")

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
							PROVINCIAS			
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_586	Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación	Mejora de las condiciones morfológicas	04.01.00	Medidas de mejora de la continuidad longitudinal
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: mejora del espacio fluvial	ES030_3_590	Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo	Mejora de las condiciones morfológicas	04.00.00	Medidas de mejora morfológica en masas de agua
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1023	Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1024	Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Mancha.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por residuos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1065	Tecnologías innovadoras en aguas residuales.	Reducción de la Contaminación Difusa	02.12.01	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_1172	Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022	Reducción de la Contaminación Difusa	21201	Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en	Mantener el buen	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los	ES030_3_1173	Plan Integrado de Residuos de	Reducción de la Contaminación	02.10.00	Reducción de la contaminación difusa por

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		buen estado	estado en 2027		requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa		Extremadura 2023-2029	Difusa		residuos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Medidas para mantener el buen estado y cumplir los requisitos adicionales: reducción de la contaminación difusa	ES030_3_556	Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de origen agropecuario	Reducción de la Contaminación Difusa	02.02.00	Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1061	Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.05.00	Otras medidas genéricas de asesoramiento y formación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_1064	Mejora de la calidad del agua.	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.01	Modelos de simulación de calidad y cantidad
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_429	Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.03.01	Delimitación del Dominio Público Hidráulico
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_430	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.03	Registro y control de volúmenes detraidos y retornados a las masas de agua
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del	ES030_3_431	Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión,	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.05.08	Planes de formación y sensibilización de personal al servicio de

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		conocimiento		divulgación e información al ciudadano	presiones ni impactos): Gobernanza		administacion hidráulica y del ciudadano
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_432	Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprovechamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.02.02	Registro de Aguas y Catálogo de aguas privadas. Tramitación administrativa para su llevanza: nuevas solicitudes o revisión de concesiones existentes
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_438	Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.04	Redes de control: Red de aforos (ROEA)
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_440	Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.03	Redes de control: SAICA
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_447	Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen	Mantener el buen estado en	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del	ES030_3_455	Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del	Otras medidas (no ligadas directamente a	11.01.00	Redes de control

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
		estado	2027		conocimiento		laboratorio	presiones ni impactos): Gobernanza		
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_456	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.01	Redes de control: Redes de control de contaminantes y parámetros biológicos
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_458	Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de seguimiento	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.01.00	Redes de control
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_484	Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_486	Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_489	Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable	09.01.04	Planes de seguridad de captaciones (perfiles de riesgo)

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_491	Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_493	Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red Natura 2000 de la AGE)	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_494	Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_519	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	En riesgo pero en buen estado	Mantener el buen estado en 2027	-	Otras medidas recomendables vinculadas a la mejora del conocimiento	ES030_3_520	ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO	Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza	11.04.03	Otros estudios de apoyo a la planificación
ES030MSP	Embalse de	Sin riesgo	Mantener	-						

BORRADOR

Código	Denominación	¿En riesgo?	OMA	Motivo Prórroga	Medidas necesarias	Measure Code	Descripción Medida	Tipo IPH	Cod Subtipo IPH	Subtipo IPH
F1069120	Carrascalejo	significativo	el buen estado en 2027							
ES030MSPF1069220	Embalse Mohedas de la Jara	Sin riesgo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1071010	Arroyo de Alpotrel	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						
ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	Sin riesgo significativo	Mantener el buen estado en 2027	-						

Tabla 35 Propuesta de OMAS para las masas de agua Sistema Bajo Tajo

BORRADOR

Conclusiones Sistema Bajo Tajo

El sistema de explotación de Bajo Tajo presenta 44 masas de agua en riesgo, 33 de ellas en riesgo medio, presentando en su mayoría incumplimientos en los indicadores de fosfato, IBMWP, IPS e hidromorfológico.

El sistema recibe aportes procedentes del Río Jarama, Guadarrama y Alberche entre otros, por lo que estado de la calidad del agua de los mismos es un factor determinante para la consecución de los objetivos medioambientales.

Se encuentran en este sistema varios aprovechamientos hidroeléctricos además de la central nuclear de Almaraz. La alta regulación de este sistema, provoca la desnaturalización de los cauces, causando la modificación sustancial de la estructura de las comunidades vegetales y de invertebrados. Asimismo, la sucesión de embalses como Valdecañas, Torrejón-Tajo, Alcántara y Cedillo, construidos sobre el eje del río Tajo, constituyen el principal factor de alteración del régimen hidrológico.

La principal presión puntual es ejercida por el vertido del núcleo urbano de Cáceres en el río Guadiloba y, en menor medida, por núcleos cercanos en al Salor o sus afluentes. En cuanto a presión de origen agrícola, se encuentran las zonas regables de Alcolea, Valdecañas y Peraleda entre otras, que suponen una fuente de impactos notable afectando a las características hidrológicas, geomorfológicas y a la calidad de los ecosistemas acuáticos, acompañados igualmente por la ocupación de llanuras de inundación alterando la hidromorfología de los cauces.

Derivado de los diversos estudios realizados de evaluación del estado, se desprende el riesgo de no alcanzar el buen estado, pero con la aplicación de las medidas propuestas como la mejora de la depuración en pequeños núcleos sin tratamiento, la reducción de la contaminación difusa, la mejora del espacio fluvial y la mejora del conocimiento, se espera alcanzar el buen estado en el año 2027 en aquellas masas que se encuentran en mal estado. Asimismo, se prevé medidas en las masas *ES030MSPF1022110 (Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo), ES030MSPF1022210 (Rivera de la Torre), ES030MSPF1054010 (Arroyo del Pueblo), ES030MSPF1056010 (Arroyo de la Mazmorra) y ES030MSPF1069010 (Arroyo del Pedroso),* en riesgo a pesar de estar en buen estado, con base en los resultados del análisis DPSIR realizado (no cuentan con información biológica para evaluar su estado, por lo que el riesgo se puede asociar a la incertidumbre de que se alcancen los OMA por el nivel de confianza bajo de los datos empleados en su evaluación); y en las masas *ES030MSPF0524010 (Río Sotillo hasta Río Cofio) y ES030MSPF1038110 (Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II*).

BORRADOR

3.1.2.1.1 Objetivos medioambientales en las masas de agua superficial de cuenca del Tajo

Tras el análisis realizado anteriormente y conforme a la metodología propuesta en el apartado 3.1.1, para este tercer ciclo de planificación hidrológica, en la cuenca del Tajo se determinan para las masas de agua superficial los siguientes objetivos medioambientales:



Figura 43. Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial en la cuenca del Tajo

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0101021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0102021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0103021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0104020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0105021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0106020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0107021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0108020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0109020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0110020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0111010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0112010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0113010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0114010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0115110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0115210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0116010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0117010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0118010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0119010	Mantener el buen estado en 2027	-

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0120010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0121010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0121110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0122010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0123010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0124010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0125010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0126010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0127010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0128110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0128210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0129010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0131020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0132010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0133010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0134010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0134120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0135110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0135210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0136010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0137010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0138010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0139010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0140010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0141010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0142010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0143110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0143210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0144010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0145011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0146020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0147010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0148040	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0149040	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0201110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0201210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0202011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0203020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0204010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0205010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0206010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0207010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0301010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0302010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0303010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0304010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0305010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0306010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0307010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0308010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0309021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0310010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0311010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0312010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0313010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0314010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0315010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0316011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0317020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0318110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0318220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0318310	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0319010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0320011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0321020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0322110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0322310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0322410	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0323011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0324020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0325010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0326110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0326210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0327021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0328020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0329110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0329210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0330010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0330040	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0331040	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0401010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0401110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0402010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0403110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0403220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0403310	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0403420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0404021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0405010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0405120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0405220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0406010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0407021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0408021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0409021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0410020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0411020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0412010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0413021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0414011	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0415020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0416021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0417021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0418020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0419010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0420021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0421021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0422021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0423021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0424021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0425020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0426110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0426210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0427021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0428021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0429020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0430021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0431020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0432010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0432110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0433021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0434021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0435021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0436010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0437021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0438020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0439010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0440021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0441021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0442020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0442110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0442220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0443021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0444020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0445020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0446020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0447020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0448021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0449020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0450110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0450210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0451010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0452010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0453010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0454010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0455040	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0456040	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0457040	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0501021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0502020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0503021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0504021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0505021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0506021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0507020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0508020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0508110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0508220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0508310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0508420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0509021	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0510020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0511020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0512010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0513010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0514010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0515010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0516010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0517010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0518010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0519010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0520010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0521010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0521120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0522011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0522120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0523020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0523110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0523220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0524010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0525110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0525220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0525310	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0525420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0526010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0526120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0526220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0527010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0528010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0529010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0529110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0529220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0601020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0602021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0603021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0604021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0605020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0606021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0607021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0608110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0608221	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0608321	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0609110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0609220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0609310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0609420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0610111	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0610220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0610311	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0611020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0612010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0613010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0614010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0614120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0615110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0615210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0616010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0617011	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0618020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0618110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0618220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0619010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0620021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0621020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0622021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0623020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0624021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0625020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0626010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0627110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0627210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0628021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0629031	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0630030	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0632010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0701020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0702021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0703021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0704020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0705010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0706010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0707010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0708110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0708210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0708320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0708420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0708520	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0708610	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0709010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0709120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0709210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0709320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0709410	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0709520	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0710010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0711110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0711220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0711310	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0711420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0711510	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0711620	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0712110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0712210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0713010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0713120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0714010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0715010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0715120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0716010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0717010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0718110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0718210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0719010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0720010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0721010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0722010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0722120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0723110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0723210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0723320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0724010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0725010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0726010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0727010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0728011	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0729020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0730110	Mantener el buen estado en 2027	-

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0730210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0730320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0730410	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0730520	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0730620	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0731110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0731220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0731310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0732010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0733010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0734010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0735010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0736010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0737020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0737110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0742030	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0801021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0802021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0803020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0804010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0805021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0806020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0807010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0808010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0809010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0810010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0811020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0812020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0901010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0902021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0902110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0902220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0903020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0903110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0904020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0905020	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0905110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0905220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0905310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0906110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0906210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0906310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0906320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0907010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0907120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0908010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0909010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0910010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0910120	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0911010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0912010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0913010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0914021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0915020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0916010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0916120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0917110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0917210	Mantener el buen estado en 2027	-

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF0918010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0918120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0918220	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0919010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0919220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0920110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0920210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0920320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0921010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0921120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0922010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0922120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0922220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0923110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0923210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0923310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0924010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0925010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0926010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0927110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0927210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0928030	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0929030	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0929110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0930030	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0931010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0931120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0932010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0932120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0934010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF0935010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF0935120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1001020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1002020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1003020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1004020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1005021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1006010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1007010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1008010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1009010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1010010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1010120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1011010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1012021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1013020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1014021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1015021	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1016010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1016120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1017110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1017210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1017310	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1018020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1019010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1019120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1020110	Mantener el buen estado en 2027	-

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF1020120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1020210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1021110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1021210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022310	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1022420	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022520	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1022620	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1023011	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1024020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1025010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1026020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1027020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1028010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1029010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1030010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1031010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1032010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1032120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1033010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1034010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1035010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1035120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1036010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1036120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1037110	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1037210	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1038110	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1038210	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1038220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1038320	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1039010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1039120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1039220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1040020	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1041030	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1042030	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1043030	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1044030	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1045010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1046010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1047010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1047120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1047220	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1048010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1048120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1049010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1049120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1050010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1050120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1051010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1051120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1052010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1052120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1053010	Mantener el buen estado en 2027	-

BORRADOR

Masa de agua	OMA	Justificación de exención
ES030MSPF1053120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1054010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1054120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1055010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1055120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1055520	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1056010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1056120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1057010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1057120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1059010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1060010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1061010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1063010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1063120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1064010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1064120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1065010	Alcanzar el buen estado en 2027	Viabilidad técnica (Art 4.4 DMA)
ES030MSPF1065120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1066010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1066120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1067010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1067120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1068010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1069010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1069120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1069220	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1070010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1070120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1071010	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1071120	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSPF1072010	Mantener el buen estado en 2027	-

Tabla 36. Propuesta OMAS tercer ciclo de planificación para las masas de agua superficial en la cuenca del Tajo

3.1.2.2 Masas de agua subterránea

Como consecuencia de la aplicación de la metodología descrita en el apartado 3.1.1.2., en el presente apartado se recogen los objetivos medioambientales de cada masa de agua subterránea, así como los umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua o sector de masa en las que se ha observado la necesidad de invertir la tendencia y/o bien en las que existan definidas zonas vulnerables a los nitratos por las CC.AA. que conduzcan al logro de los objetivos ambientales establecidos.

Para establecer estos objetivos medioambientales, se tendrá en cuenta tanto la evaluación de la evolución del contenido en nitratos por MSBT, realizada a partir de los datos de la red de control de calidad, como las estimaciones, de la necesidad de reducción de presión por nitratos, establecidas a partir del PATRICAL, en cada sector de masa de agua. La estimación de PATRICAL es especialmente valiosa en aquellas masas cuya confianza en la evaluación sea menor o de las que no se disponga información hidroquímica suficiente.

En el caso de las zonas vulnerables, de acuerdo a la Directiva 91/676/CEE, es necesario que se pongan en práctica programas de actuación para disminuir la contaminación de las aguas afectadas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y ganaderas. De acuerdo con el artículo 8.3 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos

BORRADOR

procedentes de fuentes agrarias, las Comunidades Autónomas deberán tomar en consideración los umbrales de excedentes de nitrógeno que se establezcan en los planes hidrológicos, de cara a la revisión de sus programas de actuación aplicables en las zonas vulnerables. Según el último reporte a la Comisión Europea relativo al informe cuatrienal 2016-2019 de la Directiva de Nitratos, se considerarían como afectadas 41 estaciones de control situadas en 14 masas de agua subterránea, al ser la concentración media o máxima de nitratos igual o superior a 50 mg/l o siendo los valores medios inferiores a 50 mg/L, los máximos registrados igualan o superan esa concentración para alguno de los años del cuatrienio. Además, se considerarían como en riesgo de estar afectadas a la contaminación, 20 estaciones de control situadas en 7 masas de agua subterránea, pues su concentración media o máxima de nitratos está entre 40 y 50 mg/l.En el ámbito territorial de la demarcación hay varias masas de agua subterránea sobre las que hay declaradas zonas vulnerables, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha, con el objetivo de revertir la situación de las aguas afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario. No obstante, en aquellas masas de agua subterránea situadas en estas zonas vulnerables, que no se encuentran en mal estado químico, ni presentan una tendencia evolutiva preocupante, o que presentan una reducida superficie dentro de estas zonas vulnerables, se estiman como suficientes las medidas tomadas dentro de los programas de actuación de estas zonas vulnerables: Tajuña-Montes Universales (030.003), Jadraque (030.005), Aluviales Jarama-Tajuña (030.007), Molina de Aragón (030.009) y Entrepeñas (030.014).

Así, para el resto de masas, situadas en zonas vulnerables, se tendrá en cuenta la estimación del excedente de nitrógeno total que se considera compatible con dichos objetivos y que se ha calculado mediante el modelo PATRICAL, para reforzar las medidas de los programas de actuación y permitir que se alcancen los objetivos medioambientales. Para su aplicación de deberá tener en cuenta la sectorización realizada para el modelo PATRICAL, puesto que dentro de una misma MSBT los distintos sectores pueden presentar diferentes volúmenes de excedente. Los umbrales de excedentes de nitrógeno se reflejan en la tabla siguiente.

Masa de Agua Subterránea	Sector (PATRICAL)	% reducción de carga contaminante para cumplimiento de OMAs	Exceso de nitrógeno compatible (kg/ha·año)			
			Regadío		Secano	
			Herbáceos	Leñosos	Herbáceos	Leñosos
GUADALAJARA	Bajo Torote	25%	71	43	54	19
	Afluente Al Henares	50%	62	19	37	14
	Bajo Jarama	25%	94	94	52	21
	Río Henares En Alcalá De Henares	50%	51	46	35	27
LA ALCARRIA	Zona Media	50%	49	25	30	15
	Río Tajuña En Orusco	25%	59	112	44	21
	Zona Baja, Valdecañas	50%	52	86	36	18
	Zona Baja, Veguilla	80%	21	35	14	10
	Río Jarama, Zona Baja	80%	30	33	11	9
	Río Tajuña, Zona Baja	50%	57	66	32	17
MADRID: GUADARRAMA-MANZANARES	Cabecera, Centro	25%	124	115	55	22
MADRID: ALDEA DEL	Cabecera Río Grande	50%	75	84	35	43

Masa de Agua Subterránea	Sector (PATRICAL)	% reducción de carga contaminante para cumplimiento de OMAs	Exceso de nitrógeno compatible (kg/ha·año)			
			Regadío		Secano	
			Herbáceos	Leñosos	Herbáceos	Leñosos
FRESNO-GUADARRAMA	Río Grande Medio	25%	66	113	52	62
	Rio Alberche	80%	34	34	11	17
ALUVIAL DEL TAJO: ZORITA DE LOS CANES-ARANJUEZ	Medio	25%	62	77	40	18
	Bajo	25%	81	80	40	28
TALAVERA	Interior centro	50%	36	22	21	9
	Interior Guaten	80%*	13	8	8	4
	Interior Guadarrama	80%**	14	9	7	4
	Interior oeste	80%*	15	13	8	4
	Aluvial Tajo, Castrejón	80%	20	14	8	4
	Río Pusa	80%*	27	11	7	4
	Tajo, Embalse De Cazalegas	50%	61	24	20	9
	Tajo En Talavera	80%	30	9	8	4
	Bajo Tajo, Embalse De Azutan	80%*	27	9	8	4
	Bajo Tajo, A Valdecañas	80%**	33	9	8	3
ALUVIAL DEL TAJO: TOLEDO-MONTEARAGÓN	-	50%	58	29	19	11
ALUVIAL DEL TAJO: ARANJUEZ-TOLEDO	-	25%	91	56	38	19
OCAÑA	Cabecera	50%	27	23	15	7
	Centro Villatobas	80%*	12	10	7	4
	Sur	80%	11	10	8	4
	Dosbarrios	80%	11	9	8	4
	Ocaña	80%	12	10	8	4

* A pesar de reducir en un 80% la carga contaminante, en 2027 la concentración de nitratos en el sector sería superior a 37,5 mg/l, por tanto, no podrían cumplir los objetivos medioambientales en 2027.

** A pesar de reducir en un 80% la carga contaminante, en 2027 la concentración de nitratos en el sector sería superior a 50 mg/l, por tanto, atendiendo a los resultados del modelo PATRICAL, no se podrían cumplir los objetivos medioambientales.

En el apéndice 3 de este anejo se presentan mapas con la delimitación de cada uno de los sectores, junto con el excedente de nitrógeno estimado compatible con los objetivos medioambientales establecidos en el presente plan hidrológico.

En cuanto a los objetivos medioambientales, el análisis de la información hidroquímica proveniente de la red de control, así como el resultado de la **evaluación del estado químico de las masas de agua** a partir de los test establecidos a tal efecto y descritos en el anejo de evaluación del estado de las masas de agua, permiten concluir que se han cumplido los horizontes para alcanzar el buen estado previstos en el plan hidrológico (2015-21), con excepción de las masas de agua La Alcarria (030.008) y Ocaña (030.018). La Alcarria (030.008) y Ocaña (030.0018) están constituidas por formaciones acuíferas carbonatadas

BORRADOR

terciarias de escaso espesor, permeables por fisuración-karstificación, generalmente extensas en forma de tabla subhorizontal, muy permeables y productivas. Sus superficies están ocupadas por una actividad agraria de secano y regadío. La incorporación de los contaminantes en estas masas de agua subterránea puede ser rápida ya que el efecto de los procesos de transformación del nitrógeno en el suelo y en zona no saturada será muy limitado. No obstante, a pesar de esa rapidez en alcanzar las aguas subterráneas, se han estimado tiempos medios de residencia y de renovación de los flujos subterráneos de entre 15 y 30 años, en el caso de La Alcarria, con una capacidad reguladora condicionada por la presencia de depósitos detríticos suprayacentes; y algo mayores en Ocaña, cuyo recubrimiento está más desarrollado, tiene una mayor inercia del conjunto y, por tanto, una capacidad reguladora ligeramente superior. Estos tiempos de residencia impiden que las medidas adoptadas, tengan efecto antes de 2027, en el caso de La Alcarria y de 2033, en el caso de Ocaña, atendiendo a los escenarios previstos por el modelo PATRICAL.

A modo de conclusión, se estima que la aplicación de códigos de buenas prácticas agrarias, junto con las medidas contenidas en los programas de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, una vez ajustadas a los excedentes de nitrato establecidas en el presente plan hidrológico, el futuro *Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios*, o el Plan Estratégico de la PAC, entre otras medidas, permitirán alcanzar el buen estado químico de las masas de agua en los horizontes previstos.

En cuanto al **estado cuantitativo**, las medidas propuestas en el anejo 6 ASIGNACIÓN DE RECURSOS. PRIORIDADES Y RESTRICCIONES AL USO DEL AGUA y reflejadas en la normativa del plan, se consideran adecuadas para evitar el deterioro de las masas de agua desde el punto de vista cuantitativo.

En la siguiente tabla se refleja el número de masas en buen estado en la situación actual y la previsión futura.

Nº de masas	Estado	PH 3er ciclo Situación actual		PH 3er ciclo Horizonte 2027			
		Buen Estado		Buen estado en 2027 (4.4)		BE más allá 2027 (4.4 CN)	OMR (4.5)
		Nº masas	% masas	Nº masas	% masas	Nº masas	Nº masas
26	EC	26	100	26	100	0	0
	EQ	24	92	25	96	1	0
	E. masa	24	92	25	96	1	0

Tabla 37. Objetivos de buen estado y exenciones para el horizonte 2027 planteados en el plan hidrológico del tercer ciclo para las masas de agua subterránea.

EC: estado cuantitativo; EQ: estado químico; E. masa: estado de la masa; BE: buen estado; CN: condiciones naturales; OMR: objetivos menos rigurosos

3.1.2.2.1 Objetivos medioambientales en las masas de agua subterránea de cuenca del Tajo

Tras el análisis realizado anteriormente y conforme a la metodología propuesta en el apartado 3.1.1, para este tercer ciclo de planificación hidrológica, en la cuenca del Tajo se determinan los siguientes objetivos medioambientales para las masas de agua subterránea:

Código	Denominación	Objetivo ambiental	Motivo prórroga

Código	Denominación	Objetivo ambiental	Motivo prórroga
ES030MSBT030.001	Cabecera del Bornova	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.002	Sigüenza-Maranchón	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.005	Jadraque	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Alcanzar el buen estado en 2027	Condiciones naturales (Art 4.4 DMA)
ES030MSBT030.009	Molina de Aragón	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.015	Talavera	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.018	Ocaña	Alcanzar el buen estado en 2033	Condiciones naturales (Art 4.4 DMA)
ES030MSBT030.019	Moraleja	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.020	Zarza de Granadilla	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.021	Galisteo	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.022	Tiétar	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.023	Talaván	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.025	Algodor	Mantener el buen estado en 2027	-
ES030MSBT030.026	Sonseca	Mantener el buen estado en 2027	-

Tabla 38. Propuesta de OMAs para masas de agua subterránea de la cuenca del Tajo para el tercer ciclo de planificación

BORRADOR

3.2 Asociados a los requisitos adicionales que deben cumplir las masas de agua vinculadas con zonas protegidas

Conforme al apartado 6.1.4 de la IPH, los objetivos medioambientales para las zonas protegidas persiguen cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en cada tipo de zona alcanzando los objetivos ambientales particulares que para ellas se determinen. El plan hidrológico identificará cada una de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de cumplimiento.

Por su parte, el Real Decreto 817/2015, establece en su artículo 8 los requisitos para el control adicional de las masas de agua del registro de zonas protegidas, y la Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas (aprobada mediante Instrucción SEMA 14-10-2020), los criterios a considerar para la definición de los requisitos adicionales.

La información descrita en este capítulo se complementa con la recogida en el Anejo 4. Dicho anejo incluye en su apéndice 3 una ficha por zona protegida incluyendo la representación geográfica de la misma, las principales características, las presiones inventariadas, y la evaluación de los requisitos adicionales de la masa de agua asociada para alcanzar los objetivos de la zona protegida, en caso de haber sido establecidos.

3.2.1 Zonas de captación de agua para abastecimiento

El RD 817/2015, establece que las masas de agua destinadas a la producción de agua para consumo humano, que a partir de uno o varios puntos de captación proporcionen un promedio de más de 100 metros cúbicos diarios, se someterán a controles adicionales de las sustancias prioritarias y los contaminantes vertidos en cantidades significativas; prestando especial atención a las sustancias que afecten al estado y que se regulan en el anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano. Las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se identificarán como Programa de control de aguas destinadas al abastecimiento.

Según la Guía de evaluación del estado una masa de agua superficial incumple los requisitos adicionales de las Zonas Protegidas por Abastecimiento si en los puntos de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de los contaminantes de riesgo, en particular:

- Sustancias prioritarias (Anexo IV del RDSE) vertidas.
- Contaminantes (Anexo V y VI del RDSE) vertidos en cantidades significativas, es decir, contaminantes específicos de cuenca.
- Deberá tomarse especial atención a los parámetros químicos del Anexo I del RD de aguas de consumo. Excluyendo, las sustancias de origen natural cuando no exista una emisión adicional de origen antrópico y los parámetros microbiológicos porque no son contaminantes.
- De la relación de nutrientes se deben evaluar las tendencias de, al menos, nitratos y amonio; no es necesario evaluar los compuestos de fósforo.

Se observa que las sustancias sobre las que se evalúa la tendencia son las mismas que determinan el estado químico y ecológico de las masas de agua superficial, es decir que para estas estas sustancias, además de evaluar el cumplimiento de la NCA, se deben analizar las tendencias de sustancias prioritarias y otros contaminantes (determinan el estado químico) y los contaminantes específicos de cuenca y preferentes (determinan el estado ecológico).

BORRADOR

Figura 44. Requisitos adicionales en MSPF destinadas al consumo humano

Aplicando estos criterios, en la cuenca del Tajo se obtienen los siguientes resultados:

Requisito	Cumplimiento		Nº ZPROT	Nº Masas de agua
No detectar tendencias significativas de CONTAMINANTES ESPECÍFICOS	**Cumple**	Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano	254	168
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y fluoruros pero no son significativas	5	5
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico y zinc pero no son significativas	2	2
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros arsénico, zinc y fluoruros pero no son significativas	2	2
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros zinc y fluoruros o pero no son significativas	3	3
		Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro arsénico pero no es significativa	1	1
		Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro fluoruros pero no es significativa	35	30
		Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro zinc pero no es significativa	11	11
	No evaluado el cumplimiento	Aún no dispone de punto de muestreo	50	46

Requisito	Cumplimiento		Nº ZPROT	Nº Masas de agua
No detectar tendencias significativas de NITRATOS O AMONIO	**Cumple**	Sí: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano	293	201
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros amonio y nitrato pero no son significativas	4	4
		Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro amonio pero no es significativa	4	4
		Sí: Se detecta tendencia ascendente del parámetro nitrato pero no es significativa	7	6
	No cumple	Incumple los requisitos adicionales de la zona protegida por captación de agua de consumo humano ya que en el punto de muestreo se observa una tendencia ascendente, significativa y sostenida, de la concentración de amonio	5	5
	No evaluado el cumplimiento	Aún no dispone de punto de muestreo	50	46
No detectar tendencias significativas de SUSTANCIAS PRIORITARIAS	**Cumple**	Si: No ha sido detectada una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en el punto de muestreo de la zona protegida por captación de agua de consumo humano	307	210
		Sí: Se detecta tendencia ascendente de los parámetros benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno pero no son significativas	1	1
		Sí:Se detecta tendencia ascendente de los parámetros benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno pero no son significativas	1	1
		Sí:Se detecta tendencia ascendente de los parámetros ftalato de di(2-etilhexilo), nonilfenoles y DDEPP pero no son significativas	1	1
		Sí:Se detecta tendencia ascendente del parámetro cadmio pero no es significativa	1	1
		Sí:Se detecta tendencia ascendente del parámetro clorpirifós pero no es significativa	1	1
		Sí:Se detecta tendencia ascendente del parámetro PFOS pero no es significativa	1	1
	No evaluado el cumplimiento	Aún no dispone de punto de muestreo	50	46
	Futura zona de abastecimiento	Aún no dispone de punto de muestreo	1	1
	No evaluado el cumplimiento	Aún no dispone de punto de muestreo	108	

Tabla 39. Estudio de requisitos adicionales para masas de agua superficial en la cuenca del Tajo asociadas a zonas de captación por abastecimiento.

Tal y como muestra la tabla anterior, tras llevar a cabo el análisis de tendencias en las zonas de captación de agua para consumo humano, se ha detectado una tendencia ascendente, significativa y sostenida de la concentración de nutrientes en 5 embalses de abastecimiento de la cuenca.

Siguiendo los criterios mencionados en el Anejo 4, se han delimitado471 zonas protegidas de captación de agua superficial para consumo humano, de las cuales 172 son nuevas zonas propuestas en este nuevo ciclo; la mayor parte de las cuales no cuentan actualmente con una estación de control, por lo que no ha sido posible la evaluación de las tendencias de los contaminantes en las mismas.



Figura 45. Zonas protegidas de captación de agua superficial para consumo humano con tendencias significativas

Respecto a las captaciones de agua subterránea para captación de agua subterránea para consumo humano, se ha procedido a la delimitación de las zonas protegidas correspondiente conforme a los criterios mencionados en el Anejo 4, resultando un total de 1749 zonas de abastecimiento de origen subterráneo, de las cuales 1550 no estaban incluidas en el plan anterior.

En aguas subterráneas, según la Guía de evaluación del estado, el procedimiento de evaluación del estado químico de una masa de agua subterránea incluye el test de zonas protegidas por captación de aguas de consumo. De tal modo que si la masa de agua subterránea no cumple el test se clasifica en estado químico malo.

Es decir, en este caso el requisito adicional de la masa de agua subterránea asociada para alcanzar los objetivos de la zona protegida es el siguiente:

- Si la concentración de un parámetro supera el 50% del valor paramétrico establecido en la normativa de aguas de abastecimiento y dicha concentración se debe a causas antrópicas, la concentración de dicho parámetro no ha de superar la NCA o el valor umbral correspondiente, ni prever una tendencia ascendente en su concentración que conlleve la superación de dicha NCA o valor umbral nivel a lo largo del siguiente ciclo de planificación.

Aplicando estos criterios, se identifican 8 zonas de captación de agua de consumo humano que no pasan el test, es decir en las que no se cumplen los requisitos adicionales. En todos los casos en los que el test no se supera, se debe a los nitratos.



Figura 46. Zonas protegidas de captación de agua subterránea para consumo humano que no superan el test 5 en la cuenca del Tajo

Las zonas de captación de agua subterránea de consumo humano que no superan el test están asociadas con dos masas de agua subterránea: 030.008 (La Alcarria) y 030.018 (Ocaña).

En las fichas recogidas en el Anexo 4, se relacionan las zonas protegidas con las masas de agua correspondientes y se exponen los resultados relativos al cumplimiento de los requisitos adicionales conforme a los criterios establecidos en la guía de evaluación del estado (MITECO 2020).

3.2.2 Zonas de uso recreativo

Para valorar los requisitos adicionales de las masas de agua asociadas a estas zonas protegidas, se ha de considerar la normativa específica por la que se declaran.

La base normativa para la protección de las masas de agua de uso recreativo está formada por la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE.

El Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, transpone la Directiva 2006/7/CE al ordenamiento jurídico español, derogando el Real Decreto 734/1988.

El anejo 1 del Real Decreto 1341/2007 define los parámetros de calidad a tener en cuenta en la valoración anual de las zonas de baño. Con el fin de proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación, se analiza, mediante esta valoración, si cada zona tiene una calidad suficiente para el baño.

Quince zonas de baño en tramos de río, vinculadas a 11 masas de agua superficial, han sido evaluadas con calidad insuficiente al menos en uno de los años de la serie de datos del tercer ciclo de planificación (2015-2021).

Tal y como se indica en el artículo 12.4 del Real Decreto 1341/2007, "Si las aguas de baño son clasificadas como de calidad insuficiente durante cinco años consecutivos, la autoridad competente dispondrá que se dicte una prohibición permanente de baño o recomendación de abstenerse del mismo". La zona Río Alberche Escalona ha sido clasificada con calidad insuficiente durante cinco años consecutivos, por lo que la autoridad competente en 2020 dio de baja esta zona de baño (no formando parte del Registro de Zonas Protegidas desde ese momento).

Zonas de baño	Código MSPF	Nombre MSPF	Calidad insuficiente alguno de los años del periodo 2015-2021
Rivera de Acebo	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	No
Rivera de Acebo 02			
Garganta de Cuartos Losar de la Vera	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Sí
Río Jerte Plasencia	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	No
Río Cuervo Santa María del Val	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	No
Río Guadiela Albendea	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	No
Río Tajo Zaorejas	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	No
	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	
Río Tajo Trillo	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	No
Río Tajo Estremera	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	No
Río Alberche Aldea del Fresno	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	No
	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	
Río Lozoya Rascafría	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	No
Río Alberche Escalona	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Calidad insuficiente durante cinco años consecutivos. BAJA.
Arroyo Cimorro Navalacruz	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Sí
Garganta de Jaranda Jarandilla de la Vera	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Sí
Rivera de Gata Moraleja	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	No
Garganta de Alardos Madrigal de la Vera	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Sí
Río Escabas Cañamares	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	No
Río Ibor Castañar de Ibor	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	Sí
Garganta Río Tiétar Villanueva de la Vera	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Sí
Río Almonte Cabañas del	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Sí

BORRADOR

Zonas de baño	Código MSPF	Nombre MSPF	Calidad insuficiente alguno de los años del periodo 2015-2021
Castillo			
Garganta Río Moro Viandar de la Vera	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	No
Garganta Río Tajo Valdecañas del Tajo	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	No
Arroyo de San Juan Torre de Don Miguel	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Sí
Río Árrago Cadalso			No
Río Árrago Cadalso 02			Sí
Río Árrago Santibañez El Alto			Sí
Río Jerte Navaconcejo	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Sí
Río Jerte Navaconcejo 02			Sí
Río Jerte Navaconcejo 03			Sí
Río Los Ángeles Pinofranqueado	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Sí
Embalse de Buendía	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	No
Laguna El Tobar Beteta	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	No
Embalse Alcorlo Toba (La)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	No
Embalse Entrepeñas Alocén 02	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	No
Embalse Entrepeñas Durón	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	No
Embalse Palmaces Pálmaces de Jadraque	ES030MSPF0324020	Embalse de Pálmaces	No
Embalse de San Juan San Martín de Valdeiglesias PM1	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	No
Embalse de San Juan San Martín de Valdeiglesias PM2	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	No
Embalse Cazalegas	ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	No
Embalse Buendía 02	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	No
Embalse Entrepeñas Pareja 02	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	No

Tabla 40. Estudio de requisitos adicionales para masas de agua superficial en la cuenca del Tajo asociadas a zonas de baño

Por otro lado, el RD 817/2015, establece que las masas de agua en las que se ubiquen zonas declaradas como aguas de baño se someterán a un seguimiento adicional en el punto de control ambiental designado por el órgano ambiental para el control de las causas de contaminación que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo a los perfiles ambientales elaborados de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Los puntos de muestreo seleccionados para este control se identificarán como Programa de control ambiental de aguas de baño.

En la cuenca del Tajo, los perfiles ambientales de cada zona de baño se encuentran disponibles en el Sistema de información nacional de zonas de baño NAYADE (

BORRADOR

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/aguasBanno/S_Info_nayade.htm) que recoge la información sobre el punto ambiental de la zona de baño.



Figura 47. Zonas de baño con calidad insuficiente en algún año de periodo 2015-2020

3.2.3 Zonas vulnerables

La base normativa de estas zonas protegidas, está formada por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que incorpora la Directiva 91/676 al ordenamiento jurídico español y es la base normativa para la designación y protección de las zonas vulnerables.

Para la identificación de las aguas afectadas por la contaminación por nitratos, o en riesgo de estarlo, según la Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas (MITECO, 2020), se tiene en cuenta:

- Ríos: concentración media o máxima de nitratos ≥ 40 mg/L para alguno de los años.
- Lagos: estado trófico catalogado como eutrófico o como hipertrófico.
- Aguas subterráneas:

  i. Concentración media o máxima de nitratos ≥ 50 mg/L o valores medios < 50 mg/L, pero con máximos ≥ 50 mg/L para alguno de los años del cuatrienio. Estas estaciones se catalogan como afectadas.

  ii. Concentración media o máxima de nitratos entre 40 y 50 mg/L. Estas estaciones se catalogan como en riesgo de estar afectadas.

En cuanto a los requisitos adicionales de las masas de agua en estas zonas protegidas, las aguas afectadas por la contaminación por nitratos deben incluirse en el control operativo, teniéndose en cuenta las especificaciones señaladas en la propia norma por las que se declaran las zonas vulnerables como zona protegida. Tal y como marca el RD 817/2015, las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se identificarán como Programa de control de aguas afectadas por nitratos de origen agrario.

Por otro lado, dado que el objetivo de la designación de zonas vulnerables es reducir la contaminación, para valorar si se cumple ese objetivo, se compararán las concentraciones observadas en masas de agua situadas en zonas vulnerables, con aquellas a partir de las cuales habría que declarar unas aguas como afectadas por la contaminación por nitratos o en riesgo de estarlo.

- Según el último reporte a la Comisión Europea relativo al informe cuatrienal 2016-2019 de la Directiva de Nitratos, la concentración media en 15 estaciones de control en 5 masas de agua superficial supera los 40 mg/l (3 de las cuales situadas en zonas vulnerables), y 16 estaciones de control correspondientes a 14 masas de agua superficial presentan esa concentración máxima en los años del cuatrienio (8 de estas masas de agua se sitúan en zonas vulnerables).

Código MSPF	Nombre MSPF	Estaciones Afectadas NO3	MSPF en Zona Vulnerable
ES030MSPF0141010	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía	Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	Estaciones >=40MediaAnual Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Galapagar hasta Río Aulencia	Estaciones >=40MediaAnual Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Estaciones >=40MediaAnual Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0528010	Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo	Estaciones MAX>=40	
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	Estaciones >=40MediaAnual Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0620021	Arroyo de Guajaraz desde Embalse del Guajaraz hasta Río Tajo	Estaciones MAX>=40	Sí
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	Estaciones >=40MediaAnual Estaciones MAX>=40	Sí

Tabla 41. Masas de agua superficial con estaciones afectadas o en riesgo de afección de nitratos según el reporte del informe cuatrienal 2016-2019

- En el caso de los lagos, según el reporte del informe cuatrienal 2016-2019, 19 embalses de la cuenca tienen un estado eutrófico, y 4 un estado hipereutrófico; 8 de estos embalses están situados en zona vulnerable.

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Grado de eutrofia	Embalse en Zona vulnerable
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	Eutrófico	
ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	Eutrófico	
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Eutrófico	
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Eutrófico	Sí
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Hipereutrófico	Sí
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Eutrófico	Sí
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	Eutrófico	Sí
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	Eutrófico	
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	Eutrófico	Sí
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Eutrófico	
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Eutrófico	Sí
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Eutrófico	Sí
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Eutrófico	
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	Eutrófico	
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Eutrófico	Sí
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	Hipereutrófico	
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	Hipereutrófico	
ES030MSPF1026020	Embalse de Ayuela	Eutrófico	
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	Hipereutrófico	
ES030MSPF1041030	Embalse de Casar de Cáceres	Eutrófico	
ES030MSPF1042030	Embalse Molano	Eutrófico	
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	Eutrófico	
ES030MSPF1044030	Embalse de Alcuéscar	Eutrófico	

Tabla 42. Embalses con eutrofia según el reporte del informe cuatrienal 2016-2019

- En el caso de las aguas subterráneas, se considerarían como afectadas 41 estaciones de control situadas en 14 masas de agua subterránea, al ser la concentración media o máxima de nitratos igual o superior a 50 mg/l o siendo los valores medios inferiores a 50 mg/L, los máximos registrados igualan o superan esa concentración para alguno de los años del cuatrienio. Además, se considerarían como en riesgo de estar afectadas a la contaminación, 20 estaciones de control situadas en 7 masas de agua subterránea, pues su concentración media o máxima de nitratos está entre 40 y 50 mg/l.

BORRADOR



Figura 48. Incumplimientos en masas de agua en zonas vulnerables y masas de aguas afectadas en la cuenca del Tajo

3.2.4 Zonas Sensibles

Las zonas sensibles, se declaran conforme al Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que transpone la Directiva 91/271/CEE al ordenamiento jurídico español, y el Real decreto 509/1996 de 15 de marzo, en desarrollo del Real Decreto-Ley 11 /1995.

Se considera que un medio acuático es zona sensible si, debido a las presiones por vertidos urbanos, puede incluirse en uno de los siguientes grupos:

- Lagos, lagunas, embalses que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.
- Aguas continentales superficiales destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una concentración de nitratos superior a 50 mg/l NO3-.
- Masas de agua en las que sea necesario un tratamiento adicional al tratamiento secundario para cumplir lo establecido en la normativa comunitaria.

El RDSE, en su artículo 8, apartado e, indica que las masas de agua que incluyan zonas declaradas sensibles se incluirán dentro del programa de control operativo, y tendrán en cuenta las especificaciones señaladas en la propia norma por las que se designen dichas zonas como zona protegida. Las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se identificarán como Programa de control de aguas en zonas sensibles por vertidos urbanos.

La Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, define que las aglomeraciones urbanas deben disponer de los tratamientos de depuración adecuados de sus aguas residuales antes de ser vertidas. En la cuenca española del Tajo hay determinadas aglomeraciones que no cumplen con las necesidades de depuración previstas en la Directiva; en concreto, según el cuestionario europeo bienal Q2019, se identifican 73 no conformidades respecto al artículo 4 y/o 5 de la precitada Directiva. Hay que resaltar que ya están ejecutadas o previstas diversas actuaciones para solventar estas no conformidades.

BORRADOR

Atendiendo a la guía de evaluación de estado, para la evaluación de los requisitos adicionales de estas masas superficial se tendrá en consideración, en primer lugar, si está sometida a presiones por vertidos urbanos, y, en segundo lugar, se llevará a cabo un diagnóstico de la calidad de las aguas, comprobando si:

- Los ríos declarados zona sensible tienen una concentración media o máxima de nitratos igual o mayor de 40 mg/l para alguno de los años. No se supera esta concentración de nitratos en la zona sensible lineal de la cuenca.
- En el caso de masas de categoría lago, si tiene un estado trófico catalogado como eutrófico o hipertrófico. 13 embalses declarados zona sensible presentan un estado eutrófico, y 3 embalses un estado hipereutrófico.

Código MSPF	Nombre MSPF	Grado de eutrofia
ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	Eutrófico
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Eutrófico
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Eutrófico
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Hipereutrófico
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Eutrófico
ES030MSPF0621020	Embalse de El Guajaraz	Eutrófico
ES030MSPF0623020	Embalse de El Castro	Eutrófico
ES030MSPF0625020	Embalse de Finisterre	Eutrófico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Eutrófico
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Eutrófico
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Eutrófico
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Eutrófico
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	Eutrófico
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Eutrófico
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	Hipereutrófico
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	Hipereutrófico

Tabla 43. Zonas sensibles con eutrofia en la cuenca del Tajo.



Figura 49. Incumplimiento en masas de agua en zonas sensibles en la cuenca del Tajo

3.2.5 Zonas de conservación de hábitats y especies.

Las zonas declaradas para la protección de hábitats o especies incluidas en el Registro de Zonas Protegidas, son aquellas en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituye un factor importante de su protección. Entre estas zonas protegidas se incluyen Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), integrados en la red Natura 2000.

La Ley 42/2007, establece, que estas zonas deben de tener un estado de conservación favorable que se obtiene cuando la dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.

El RDSE establece en su artículo 8, que las masas de agua situadas en las zonas de protección de hábitats o especies de la red Natura 2000 se incluirán en el programa de control operativo cuando se considere que están en riesgo de incumplir sus objetivos medioambientales de la masa de agua. Las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se identificarán como Programa de control de aguas en zonas de protección de hábitats o especies.

Del mismo modo, la guía de evaluación del estado del MITECO, establece que el subprograma de Zonas de protección de hábitats o especies obliga a controlar las zonas protegidas incluidas en la red Natura 2000 en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante para la protección de los hábitats o especies.

Por lo tanto, una masa de agua incumple los requisitos adicionales de las Zonas Protegidas declaradas de protección de hábitats o especies si en los puntos de control se incumplen los objetivos previstos en el Plan de gestión del espacio natural.

Considerando el estado de conservación de los hábitats ligados al agua, en 28 LIC y ZEC alguno de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC) presentes tienen un estado de conservación reducido según la última información reportada por España a la Comisión Europea en la base de datos CNTRYES de fecha diciembre 2019, de los cuales 12 están vinculados a masas de agua superficial, y 6 a masas de agua subterránea.

Código	Codigo_EM_ZP	Nombre	Con hábitats ligados al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Con hábitats ligados al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_LICSES4230012	ES4230012	Estepas yesosas de la Alcarria conquense		
ES030_LICSES4230014	ES4230014	Serranía de Cuenca	X	X
ES030_LICSES4240003	ES4240003	Ribera del Henares	X	X
ES030_LICSES4240005	ES4240005	Lagunas de Puebla de Beleña	X	
ES030_LICSES4320002	ES4320002	Cedillo y río Tajo Internacional		
ES030_LICSES0000116	ES0000116	Valle de Iruelas		

BORRADOR

Código	Codigo_EM_ZP	Nombre	Con hábitats ligados al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Con hábitats ligados al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_LICSES0000164	ES0000164	Sierra de Ayllón		
ES030_LICSES0000168	ES0000168	Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas	X	X
ES030_LICSES2420139	ES2420139	Alto Tajo y Muela de San Juan		
ES030_LICSES4110020	ES4110020	Pinar de Hoyocasero		
ES030_LICSES4110034	ES4110034	Sierra de la Paramera y Serrota		
ES030_LICSES4110078	ES4110078	Riberas del Río Alberche y afluentes	X	
ES030_LICSES4110097	ES4110097	Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos		
ES030_LICSES4110113	ES4110113	Cerro de Guisando		
ES030_LICSES4110114	ES4110114	Pinares del Bajo Alberche	X	
ES030_LICSES4250001	ES4250001	Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche		
ES030_LICSES4250003	ES4250003	Barrancas de Talavera	X	
ES030_LICSES4250009	ES4250009	Yesares del valle del Tajo	X	X
ES030_LICSES0000070	ES0000070	Sierra de San Pedro	X	
ES030_LICSES0000369	ES0000369	Llanos de Alcántara y Brozas		
ES030_LICSES3110001	ES3110001	Cuencas de los ríos Jarama y Henares	X	X
ES030_LICSES3110002	ES3110002	Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte	X	
ES030_LICSES3110003	ES3110003	Cuenca del río Guadalix	X	X
ES030_LICSES4320037	ES4320037	Sierra de Gata		
ES030_LICSES4320038	ES4320038	Sierra de Gredos y Valle del Jerte		
ES030_LICSES4320039	ES4320039	Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque		
ES030_LICSES4320063	ES4320063	Embalse Arce de Abajo		
ES030_LICSES4320067	ES4320067	Laguna temporal de Valdehornos		

Tabla 44. LIC y ZEC con Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC) ligados al medio hídrico con estado de conservación reducido

Respecto a la evaluación global de la conservación de especies en LIC o ZEC, en 60 de estos espacios protegidos alguna de sus especies ligadas al medio hídrico presentan una evaluación para su conservación reducida, de los cuales 48 están vinculados a masas de agua superficial, y 14 a masas de agua subterránea.

BORRADOR

EUENTICod	Codigo_EM_ZP	Nombre	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_LICSES0000070	ES0000070	Sierra de San Pedro		
ES030_LICSES0000116	ES0000116	Valle de Iruelas	X	
ES030_LICSES0000169	ES0000169	Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután	X	X
ES030_LICSES0000369	ES0000369	Llanos de Alcántara y Brozas	X	
ES030_LICSES2420141	ES2420141	Tremedales de Orihuela	X	
ES030_LICSES3110001	ES3110001	Cuencas de los ríos Jarama y Henares	X	X
ES030_LICSES3110002	ES3110002	Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte	X	
ES030_LICSES3110003	ES3110003	Cuenca del río Guadalix	X	X
ES030_LICSES3110004	ES3110004	Cuenca del río Manzanares	X	
ES030_LICSES3110005	ES3110005	Cuenca del río Guadarrama	X	X
ES030_LICSES3110006	ES3110006	Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid	X	X
ES030_LICSES3110007	ES3110007	Cuencas de los ríos Alberche y Cofio	X	X
ES030_LICSES4110002	ES4110002	Sierra de Gredos	X	
ES030_LICSES4110034	ES4110034	Sierra de la Paramera y Serrota	X	
ES030_LICSES4110078	ES4110078	Riberas del Río Alberche y afluentes	X	
ES030_LICSES4110097	ES4110097	Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos	X	
ES030_LICSES4110113	ES4110113	Cerro de Guisando	X	
ES030_LICSES4110114	ES4110114	Pinares del Bajo Alberche	X	
ES030_LICSES4110115	ES4110115	Valle del Tiétar	X	X
ES030_LICSES4150032	ES4150032	El Rebollar		
ES030_LICSES4150101	ES4150101	Candelario	X	
ES030_LICSES4150107	ES4150107	Las Batuecas-Sierra de Francia	X	
ES030_LICSES4150108	ES4150108	Quilamas	X	
ES030_LICSES4150121	ES4150121	Riberas del Río Alagón y afluentes	X	
ES030_LICSES4150126	ES4150126	Valle del Cuerpo de Hombre	X	
ES030_LICSES4160019	ES4160019	Sierra de Ayllón		
ES030_LICSES4160109	ES4160109	Sierra de Guadarrama		
ES030_LICSES4170148	ES4170148	Altos de Barahona		
ES030_LICSES4250011	ES4250011	Complejo lagunar de la Jara		
ES030_LICSES4250013	ES4250013	Ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo	X	X
ES030_LICSES4320001	ES4320001	Canchos de Ramiro	X	
ES030_LICSES4320002	ES4320002	Cedillo y río Tajo Internacional	X	
ES030_LICSES4320011	ES4320011	Las Hurdes	X	
ES030_LICSES4320013	ES4320013	Granadilla	X	
ES030_LICSES4320018	ES4320018	Río Almonte	X	
ES030_LICSES4320021	ES4320021	Río Erjas	X	
ES030_LICSES4320030	ES4320030	Río Salor	X	
ES030_LICSES4320031	ES4320031	Río Tiétar	X	X
ES030_LICSES4320033	ES4320033	Rivera de los Molinos y la Torre	X	

BORRADOR

EUENTICod	Codigo_EM_ZP	Nombre	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_LICSES4320035	ES4320035	Sierra de Cabezas de Águila		
ES030_LICSES4320037	ES4320037	Sierra de Gata	X	
ES030_LICSES4320038	ES4320038	Sierra de Gredos y Valle del Jerte	X	
ES030_LICSES4320039	ES4320039	Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque	X	
ES030_LICSES4320046	ES4320046	Regato Guadalto		
ES030_LICSES4320047	ES4320047	Sierras de Risco Viejo	X	
ES030_LICSES4320060	ES4320060	Arroyos Barbaón y Calzones	X	
ES030_LICSES4320061	ES4320061	Arroyos Patana y Regueros	X	X
ES030_LICSES4320062	ES4320062	Cañada del Venero	X	X
ES030_LICSES4320063	ES4320063	Embalse Arce de Abajo		
ES030_LICSES4320064	ES4320064	Embalse de Lancho		
ES030_LICSES4320065	ES4320065	Embalse de Petit I	X	
ES030_LICSES4320067	ES4320067	Laguna temporal de Valdehornos		
ES030_LICSES4320069	ES4320069	Río Esperaban	X	
ES030_LICSES4320071	ES4320071	Ríos Alagón y Jerte	X	X
ES030_LICSES4320072	ES4320072	Ríos Árrago y Tralgas	X	
ES030_LICSES4320073	ES4320073	Rivera de Aurela	X	
ES030_LICSES4320074	ES4320074	Rivera de Membrío	X	
ES030_LICSES4320075	ES4320075	Riveras de Carbajo y Calatrucha		
ES030_LICSES4320076	ES4320076	Riveras de Gata y Acebo	X	X
ES030_LICSES4320077	ES4320077	Monfragüe	X	X

Tabla 45. LIC/ZEC con especies ligadas al agua e incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE), con estado de conservación reducido

Respecto a las Zonas de Especial Protección para Aves, en 49 ZEPA se protegen especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats y en el anexo I de la Directiva de Aves ligadas al medio hídrico, siendo su estado de conservación reducido según la última información de la base de datos CNTRYES de fecha diciembre 2019. De estos espacios protegidos, 34 tienen vinculación con masas de agua superficial, y 11 con masas de agua subterránea.

EUENTICod	Codigo_EM_ZP	Nombre	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_ZEPAES0000010	ES0000010	Sierra de Guadarrama		
ES030_ZEPAES0000011	ES0000011	Monte de El Pardo	X	X
ES030_ZEPAES0000014	ES0000014	Monfragüe y las dehesas del entorno	X	X
ES030_ZEPAES0000056	ES0000056	Encinares de los ríos Alberche y Cofio	X	X
ES030_ZEPAES0000057	ES0000057	Alto Lozoya	X	
ES030_ZEPAES0000070	ES0000070	Sierra de San Pedro		
ES030_ZEPAES0000071	ES0000071	Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes	X	
ES030_ZEPAES0000116	ES0000116	Valle de Iruelas	X	
ES030_ZEPAES0000119	ES0000119	Carrizales y Sotos de Aranjuez	X	X

BORRADOR

EUENTICod	Codigo_EM_ZP	Nombre	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSPF	Especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, con vinculación con MSBT
ES030_ZEPAES0000139	ES0000139	Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares	X	X
ES030_ZEPAES0000142	ES0000142	Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares	X	X
ES030_ZEPAES0000169	ES0000169	Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután	X	X
ES030_ZEPAES0000184	ES0000184	Valle del Tiétar	X	X
ES030_ZEPAES0000185	ES0000185	Cerro de Guisando	X	
ES030_ZEPAES0000186	ES0000186	Pinares del Bajo Alberche	X	
ES030_ZEPAES0000189	ES0000189	Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos		
ES030_ZEPAES0000203	ES0000203	Altos de Barahona		
ES030_ZEPAES0000219	ES0000219	Río Alagón		
ES030_ZEPAES0000255	ES0000255	Páramo de Layna		
ES030_ZEPAES0000324	ES0000324	Embalse de Arrocampo	X	
ES030_ZEPAES0000326	ES0000326	Embalse de Borbollón	X	
ES030_ZEPAES0000329	ES0000329	Embalse de Valdecañas	X	X
ES030_ZEPAES0000332	ES0000332	Llanos de Trujillo	X	
ES030_ZEPAES0000355	ES0000355	Hurdes	X	
ES030_ZEPAES0000356	ES0000356	Riveros de Almonte	X	
ES030_ZEPAES0000368	ES0000368	Río Tajo Internacional y Riveros	X	
ES030_ZEPAES0000369	ES0000369	Llanos de Alcántara y Brozas	X	
ES030_ZEPAES0000370	ES0000370	Sierra de Gata y Valle de las Pilas	X	
ES030_ZEPAES0000407	ES0000407	Nacimiento del río Gévora	X	
ES030_ZEPAES0000409	ES0000409	Complejo lagunar Ejido Nuevo		
ES030_ZEPAES0000410	ES0000410	Complejo Los Arenales		
ES030_ZEPAES0000411	ES0000411	Charca Dehesa Boyal Navalmoral		
ES030_ZEPAES0000412	ES0000412	Charca La Torre		
ES030_ZEPAES0000413	ES0000413	Charca Arce de Abajo		
ES030_ZEPAES0000415	ES0000415	Embalse de Alcántara	X	
ES030_ZEPAES0000416	ES0000416	Embalse de Aldea del Cano		
ES030_ZEPAES0000417	ES0000417	Embalse de Brozas		
ES030_ZEPAES0000418	ES0000418	Embalse de Talaván		
ES030_ZEPAES0000420	ES0000420	Embalse de Vegas Altas		
ES030_ZEPAES0000421	ES0000421	Embalse de Gabriel y Galán	X	
ES030_ZEPAES0000425	ES0000425	Magasca	X	
ES030_ZEPAES0000427	ES0000427	Río y pinares del Tiétar	X	X
ES030_ZEPAES0000434	ES0000434	Canchos de Ramiro y Ladronera	X	
ES030_ZEPAES4110002	ES4110002	Sierra de Gredos	X	
ES030_ZEPAES4150005	ES4150005	Las Batuecas-Sierra de Francia	X	
ES030_ZEPAES4150006	ES4150006	Candelario	X	
ES030_ZEPAES4150039	ES4150039	Quilamas	X	
ES030_ZEPAES4250013	ES4250013	Ríos de la margen izquierda y Berrocales del Tajo	X	X
ES030_ZEPAES4320039	ES4320039	Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque	X	

Tabla 46. ZEPA con especies ligadas al agua e incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE), con estado de conservación reducido

BORRADOR

Sin embargo, los requisitos en los elementos de calidad (adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico), que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura. Deberán por tanto ser establecidos de forma coordinada entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la autoridad competente en los espacios protegidos.

A continuación, se identifican las masas de agua subterránea y las masas de agua superficial vinculadas a hábitats o especies de importancia comunitaria ligadas al agua de los espacios de la Red Natura, que presentan un estado de conservación reducido.

Como se observa en las tablas siguientes, el 94% de las masas de agua subterránea y el 55 % de las masas de agua superficial vinculadas a hábitats y/o especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, alcanzan el buen estado.

Se ha de tener en cuenta que la vinculación entre estas masas de agua y los hábitats o especies ligadas al agua con estado de conservación reducido, no conlleva necesariamente que dicho estado de conservación sea consecuencia de la calidad de las aguas, ya que, tal y como refleja la última información reportada por España a la Comisión Europea en la base de datos CNTRYES ("SPAINCNTRYES_2019Dec"), estos espacios están sometidos a numerosas presiones y amenazas de diversa índole.

Código MSBT	Nombre MSBT	Estado MSBT	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.015	Talavera	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.018	Ocaña	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSBT030.019	Moraleja	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.021	Galisteo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.022	Tiétar	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSBT030.023	Talaván	Alcanza el buen estado		X
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Alcanza el buen estado	X	X

Tabla 47. Masas de agua subterránea vinculadas a hábitats y especies de importancia comunitaria de los espacios de la Red Natura, con estado de conservación reducido

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0330040	Lagunas de Puebla de Beleña	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río	Alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
	Navalmedio hasta Arroyo Loco			
ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	No alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0442110	Río Guadalix hasta el Embalse de Pedrezuela	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0508420	Embalse de la Hinchona	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	Alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	No alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Alcanza el buen estado	X	X
ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de	No alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
	Guatén			
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	Alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de	No alcanza el buen		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
	Gabriel y Galán	estado		
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol - Palomero	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás - El Horcajo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	No alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo -PT-	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga -PT-	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1016120	Embalse de Cantaelgallo - La Vid	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta	Alcanza el buen estado		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
	Embalse de Alcántara			
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1020210	Río Viejas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo -PT-	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	No alcanza el buen estado	X	
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1039010	Río Magasca	No alcanza el buen		X

BORRADOR

Código MSPF	Nombre MSPF	Estado MSPF	Ligada a THIC ligado al agua con estado de conservación reducido	Ligada a especies de importancia comunitaria ligadas al agua con estado de conservación reducido
		estado		
ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1047010	Río Salor	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres - Jarripa	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1048120	Embalse del Pueblo - del Santo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1053120	Embalse del Risco - Rivera del Castaño	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	No alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	Alcanza el buen estado		X
ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	Alcanza el buen estado		X

Tabla 48. Masas de agua superficial vinculadas a hábitats y especies de importancia comunitaria de los espacios de la Red Natura, con estado de conservación reducido

3.2.6 Perímetros de protección de aguas minerales y termales

Son las zonas comprendidas dentro de los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su legislación específica.

No se han establecido requisitos adicionales en las masas de agua asociadas para alcanzar los objetivos ambientales para estas zonas protegidas.

3.2.7 Reservas hidrológicas

Según el artículo 244 bis, punto 4, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), constituyen una reserva hidrológica los ríos, tramos de río, lagos, acuíferos, masas de agua o partes de masas de agua, declarados como tales dadas sus especiales características o su importancia hidrológica para su conservación en estado natural.

Estas zonas protegidas no tienen definidos, por el momento, unos requisitos adicionales concretos.

Considerando que mediante su declaración se busca el mantenimiento del estado natural de estas zonas, entendiendo como tal aquel en el que se haya constatado la nula o escasa alteración de los procesos naturales como consecuencia de la intervención humana, de forma que la reserva hidrológica mantenga las características que dan lugar a hacerla merecedora de protección, y teniendo en cuenta lo que marca el RDPH en cuanto a su estado (se podrán declarar como reserva hidrológica aquéllas en muy buen estado o buen estado):

- Si se lleva a cabo un análisis del estado de las masas de agua superficial vinculadas a los 31 RNF, o 45 tramos ya declarados en el ciclo anterior como reservas naturales fluviales, se observa que 44 de estos tramos están asociados a masas que obtienen un estado bueno o mejor, y en uno de los casos, en la Cabecera del río Dulce, el estado es peor que bueno (por incumplimientos del indicador IBMWP).
- Respecto a las once nuevas reservas fluviales propuestas en este nuevo ciclo de planificación:

Código RNF	Nombre RNF	Código MSPF	Nombre MSPF	Estado Ecológico	Estado Químico	Observaciones
ES030RNF161	Río Lozoya	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF183	Río Guadiela	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Muy bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF184	Arroyo Canencia	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	Muy bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF185	Arroyo La Dehesa	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF186	Río Madarquillos	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF187	Río Alagón	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF

BORRADOR

Código RNF	Nombre RNF	Código MSPF	Nombre MSPF	Estado Ecológico	Estado Químico	Observaciones
ES030RNF188	Río Alberche	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF189	Río Barquillo y arroyo Cardal	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Moderado (por IBMWP)	Bueno	Esta RNF se corresponde con la cabecera de dicha masa de agua; el punto de control de la masa agua en el que se lleva a cabo el seguimiento de los elementos biológicos se localizada aguas abajo de la RNF. Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF190	Río Arrago	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF191	Garganta de las Torres	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bueno	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF
ES030RNF193	Río Sorbe	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Moderado (por IBMWP)	Bueno	Al no haber correspondencia exacta entre masa y RNF, dichos datos podrían no ser totalmente representativos del estado de la RNF

Tabla 49. Nuevas RNF propuestas y estado de masas de agua superficial

- Respecto a las tres nuevas reservas lacustres, se comprueba que el estado ecológico de la masa Laguna Grande de Peñalara es muy bueno; en el caso de las lagunas de Taravilla y Somolinos el estado ecológico obtenido a nivel de ciclo es bueno.
- En cuanto a las dos nuevas reservas naturales subterráneas propuestas (Aguaspeña y Manantial del Bornova), se ha comprobado que el estado a nivel de ciclo de la masa de agua subterránea asociada es bueno.

El RDPH establece la limitación a nuevas concesiones sobre el dominio público hidráulico cuando pongan en riesgo el mantenimiento del estado de naturalidad y las características hidromorfológicas que motivaron la declaración de cada reserva hidrológica. De acuerdo con la IPH, cuando la curva que relaciona el caudal con el hábitat potencial útil carece de un máximo o un punto de inflexión, el máximo potencial puede obtenerse mediante el corte con el caudal asociado al percentil 25. Por tanto, se considera que las concesiones que excepcionalmente pudieran otorgarse, para mantener las condiciones de naturalidad de la reserva natural fluvial, deben garantizar un régimen de caudales mínimos superiores al percentil 25 de las aportaciones en régimen natural. Además, esos posibles nuevos aprovechamientos que excepcionalmente pudieran otorgarse, no deberían suponer la construcción de nuevas barreras

BORRADOR

transversales en el cauce. En la tabla siguiente se muestra este régimen de caudales mínimos que nuevos aprovechamientos de agua deberían garantizar en cada reserva natural fluvial, donde además no se permitirían concesiones en los meses donde se ha detectado que se concentran los fallos en la satisfacción de las demandas, o en aquellos meses donde el percentil 25 sea inferior a 100 l/s. Este criterio se recoge en el artículo 15 de la normativa.

Código RNF	Nombre RNF	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep
ES030RNF054	Río Jaramilla	* 0,722	1,332	1,443	***
ES030RNF055	Río Jarama	* 0,768	1,547	1,591	***
ES030RNF057	Arroyo Vallosera	***	0,19	0,201	***
ES030RNF058	Río Dulce	0,459	0,41	** 0,484	***
ES030RNF059	Ríos Riato y Puebla	* 0,352	0,505	0,529	***
ES030RNF061	Río Manzanares	* 0,340	0,681	0,815	***
ES030RNF063	Río Tajo	1,667	2,96	** 2,854	***
ES030RNF064	Arroyo Ompolveda	***	***	***	***
ES030RNF065	Río Francia	0,63	1,205	1,287	***
ES030RNF066	Río Hozseca	0,76	1,402	** 1,385	***
ES030RNF067	Río Batuecas	0,662	0,548	0,398	***
ES030RNF068	Rambla de la Sarguilla	0,352	0,638	** 0,665	***
ES030RNF069	Río Cuervo	0,425	0,868	0,78	***
ES030RNF070	Arroyo los Huecos	0,165	0,298	** 0,293	***
ES030RNF072	Río Escabas	0,925	1,372	1,123	***
ES030RNF074	Garganta Iruelas	0,285	0,669	0,449	***
ES030RNF075	Río Navahondilla	***	0,138	***	***
ES030RNF078	Garganta de los Infiernos	0,692	1,09	1,104	***
ES030RNF079	Río Arbillas	0,314	0,497	** 0,293	***
ES030RNF080	Río Muelas	0,113	0,158	***	***
ES030RNF081	Garganta Mayor	0,494	0,762	** 0,562	***
ES030RNF082	Río Barbaón	***	***	***	***
ES030RNF082	Río Barbaón (Ayo. Barbaoncillo)	***	***	***	***
ES030RNF083	Río Malvecino	***	***	***	***
ES030RNF084	Río Almonte	0,623	2,241	0,975	***
ES030RNF085	Río Gévalo	* 0,382	0,355	** 0,399	***
ES030RNF086	Río Gualija	***	***	***	***
ES030RNF087	Río Viejas	0,224	0,386	0,372	***
ES030RNF088	Río Mesto	***	0,151	***	***
ES030RNF089	Arroyo Cabrera	***	***	***	***
ES030RNF090	Garganta de las Lanchas	***	***	***	***
ES030RNF092	Río Pelagallinas	0,125	0,174	** 0,199	***
ES030RNF161	Río Lozoya	* 0,360	0,6	1,228	***
ES030RNF183	Río Guadiela	0,128	0,214	0,182	***
ES030RNF184	Arroyo Canencia	* 0,106	0,459	0,297	***
ES030RNF185	Arroyo la Dehesa	0,204	0,602	** 0,716	***
ES030RNF186	Río Madarquillos	* 0,101	0,243	0,313	***
ES030RNF187	Río Alagón	0,316	0,619	0,483	***
ES030RNF188	Río Alberche	***	***	***	***
ES030RNF189	Rio Barquillo y arroyo Cardal	***	0,168	0,325	***
ES030RNF190	Río Arrago	***	***	***	***
ES030RNF191	Garganta de las Torres	0,11	0,18	** 0,174	***
ES030RNF193	Río Sorbe	1,077	1,982	1,992	***

*** En este trimestre no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF

** En junio no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF

* En octubre no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF

Tabla 50. Régimen trimestral de caudales mínimos en sección final de Reservas Naturales Fluviales

BORRADOR

3.2.8 Zonas húmedas

Dentro del registro de zonas protegidas, se incluyen aquellas zonas húmedas declaradas bajo la Convención sobre los humedales, firmada en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, a la cual España se adhirió el 18 de marzo de 1982, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), de acuerdo con el Real Decreto 435/2004.

En el Anexo 4 se incluyen fichas de cada una de estas zonas, que describen las características hidrológicas de cada una de ellas.

No se han establecido requisitos adicionales en las masas de agua asociadas, para alcanzar los objetivos ambientales de estas zonas protegidas.

BORRADOR